

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



**CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.**  
Na Mokřině 2841/38  
Praha 3  
IČO: 26756803

Váš dopis značky/ze dne

Naše č.j.  
O/217/2022

Vyřizuje  
Budílek/tel.:733576049

Praha-Libuš  
25.5.2022

## Věc: Objednávka č. 217/2022

Objednáváme u Vás opravu výtahu MB 100 - dle přiložené cenové nabídky, včetně výměny kabiny v nerezovém provedení v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4,.

Oprava výtahu dle přiložené cenové nabídky

25 240,00 Kč bez DPH 30 540,40 Kč s DPH

Výměna kabiny v nerezovém provedení

40 000,00 Kč bez DPH 48 400,00 Kč s DPH

**Celková cena včetně dopravy**

**65 240,00 Kč bez DPH 78 940,40 Kč s DPH**

S pozdravem

  
Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš

*Přílohy: nabídka ze dne 3.5.2022*



Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje).

Fakturační adresa:

Bankovní spojení:

IČO 00231142 DIČ CZ00231142


Pracoviště: K Lukám 664, Libuš

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

ČS Praha č.ú. 2000691349/0800

www.praha-libus.cz

mc.libus@praha-libus.cz



**CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.**

Sídlo firmy: Na mokříně 38 130 00 Praha 3  
Hlavní provozovna: Jalodvorská 831, 142 00 Praha 4

Městská část Praha - Libuš  
142 00, Praha 4, Libušská 35  
Vedoucí odboru správy majetku a investic  
paní Šárka Píchová

V Praze dne: 3.5.2022.

### **Věc: Nabídka na opravu výtahu**

Na základě vašeho požadavku a osobní prohlídky, předkládám nabídku na zprovoznění a opravu výtahu v objektu Na Okruhu 395, Praha 4 – Libuš. Výtah je potřeba vyčistit, vyměnit olejové náplně, vymezit vůle ve vedení, seřídít uzávěry a bariéry. V kabině chybí dělicí polička a doporučuji doplnit zadní stěnu. Na přání je možné kabinu obložit nerezovým plechem. Je nutné provedení Odborné zkoušky.

#### **Cenová nabídka na opravu výtahu MB100.**

položka	cena Kč
1. Vyčištění a odmaštění výtahové šachty, kabiny a stroje.	3800,00
2. Výměna olejové náplně motoru a převodovky stroje.	3670,00
3. Doplnění poličky do kabiny a zadní stěny.	6300,00
4. Seřízení barier a průjezdních uzávěr. (2ks)	4240,00
5. Vymezení vůle vedení kabiny.	2650,00
6. Odborná zkouška v plném rozsahu.	4580,00
<b>Celková cena</b>	<b>25240,00</b>

Uvedené ceny, jsou bez DPH.

Cena je včetně dopravních nákladů a ekologické likvidace demontovaných dílů.

Realizace nabídky do 10. týdnů od objednání.

Nabídka platí jen v případě podpisu servisní smlouvy na tento výtah, s naší společností.

S pozdravem za CTIBŮREK VÝTAHY s. r. o.

**Peleška Michal – jednatel společnosti**

3

**Odesláno:** středa 1. června 2022 15:18  
**Komu:** mc.libus@praha-libus.cz  
**Předmět:** FW: objednávka  
**Přílohy:** image002.png; image001.gif

Dobrý den,  
dle požadavku zasíláme akceptaci objednávky č.217/2022.

S pozdravem

Josef Budílek  
Odbor správy majetku a investic  
Úřad městské části Praha-Libuš  
Pracoviště: K Lukám 664, Praha 4

Dobrý den,

Akceptujeme a souhlasíme s objednávkou číslo: 217/2022.

S pozdravem

Michal Peleška

jednatel společnosti

Popis: logo\_cvytahy\_55

CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.

sídlo: Na mokřině 38, 130 00 Praha 3

provozovna: Jalodvorská 831, 142 00 Praha 4