

ZÁPIS O DEFEKTACI
k výzvě č. SpMO 57171/2021-4423/13

Typ techniky	T815 Multilift 024-50-43				
Předaná výstroj a dokumentace					
Materiál / označení operací	Sleva (v %)	Ks/Čas	Cena za ks (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (s DPH)
0506/006 - Tlakový filtr 0506/015 - Filtr odvzdušnění 0506/019 - Zpětný filtr Těsnění sada Hydraulický olej OHHM 46 Práce					
CELKEM (Kč)			52312,38	63297,98	

01 -06- 2022

AN
s.r.o.
opravy
IČO: 429 5
tel.: 495 2

pod

03 -06- 2022

