

Vyúčtování nákladů na provedení prací na MVTV2.3-005

A) Seznam prací a materiálu uvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

č.pol.	popis položky	cena/ks	počet	celkem
7	P2 (MM) – malá prohlídka MVTV2.3 – práce	■	■	■
8	P2 (MM) – malá prohlídka MVTV2 – materiál	■	■	■
9	SMx- malá prohlídka MVTV2.3 - práce	■	■	■
10	SMx - malá prohlídka MVTV2.3 - materiál	■	■	■
11	kalibrace manometrů	■	■	■
12	technická kontrola	■	■	■
15	opravy plán a neplán (práce mechanika)	■	■	■
21	přezkoušení STOP TRS	■	■	■
26	servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher	■	■	■
27	prohlídka P3 na KBSE	■	■	■
39	zdrž brzdová UIC 320 II.	■	■	■
91	kohout odvodňovací	■	■	■
125	páska stahovací 360x7,8 mm	■	■	■
celkem				393 581,00 Kč

B) Seznam práce a materiálu neuvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

popis položky	cena/ks	počet	celkem
spona hadicová 16-25	■	■	■
řemen klínový 12,7x1225	■	■	■
manometr	■	■	■
kroužek	■	■	■
výměník topení Zenit	■	■	■
kroužek 12x2 NBR	■	■	■
směs do ostřikovačů nemrznoucí	■	■	■
matice manometru	■	■	■
podložka manometru	■	■	■
termostat 82 st. C	■	■	■
řemen klínový 13x1675	■	■	■

řemen klínový 13x1225		■	
matice AB ventilu		■	
tlumič hydraulický H8Z 190.16.16 repas		■	
celkem			28 637,00 Kč

celková cena na opravu MVTV 2.3-005

422 218,00 Kč

Ceny práce a materiálu, které nejsou uvedené v jednotkovém ceníku smlouvy jsou v čase a místě plnění obvyklé.

CZ LOKO -80-
 CZ LOKO, a.s.
 Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová
 DIČ: CZ61672131