

Příloha č. 1**a) Cena revize EPS (dle bodu 1.4.4. smlouvy):**

název	typ	počet	j.cena	celkem
ústředna, 2xAKU	DETEKTOMAT 3004+	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Kopler, releový modul	KOPLER	3	250,00 Kč	750,00 Kč
multisenzorový hlásič	PL 3300 OT	33	100,00 Kč	3 400,00 Kč
tlačítkový hlásič	PL 3300 PBD/MCP	8	50,00 Kč	400,00 Kč
Ovládaná zařízení	NO, Ro, STOP, MG, CO	5	100,00 Kč	500,00 Kč
1 napsání zprávy o revizi a FZ	SL+ FZ	1	500,00 Kč	500,00 Kč
1 cena za revizi bez DPH				7 550,00 Kč

b) Cena půlletní zkoušky EPS (dle bodu 4.4.5. smlouvy):

název	typ	počet	j.cena	celkem
Kopler, releový modul	KOPLER	3	250,00 Kč	750,00 Kč
multisenzorový hlásič	PL 3300 OT	33	100,00 Kč	3 400,00 Kč
tlačítkový hlásič	PL 3300 PBD/MCP	8	50,00 Kč	400,00 Kč
Ovládaná zařízení	NO, Ro, STOP, MG, CO	5	100,00 Kč	500,00 Kč
napsání zprávy o revizi a FZ	SL + FZ	1	500,00 Kč	500,00 Kč
cena 1/2 letní FZ bez DPH				5 550,00 Kč