

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 957	
Požadavek: PCD4-001	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Mechanický stávek železný na lněné zboží Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=120cm; š=180cm; h=110cm Datace: 1898	
Požadavky na zásah: Čištění: mechanicky, případně vhodným rozpouštědlem; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (Mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu:	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: koroze, poškození dřevěných částí vodou	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 68607	
Požadavek: PCD4-002	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Elektrická lednice - B. Skalický, Vodňany Materiál: dřevo; kov Rozměry: Datace: 1935 až 1945
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie
Návrh zásahu: Čištění: mechanicky, vodou s detergentem, případně vhodným rozpouštědlem;
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.
Popis průběhu zásahu:
Použité materiály:
Stav předmětu po zásahu:
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 68605	
Požadavek: PCD4-003	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dřevěná lednice na led Materiál: dřevo; kov Rozměry: Datace: 1900 až 1918 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: mechanicky, vodou s detergentem, případně vhodným rozpouštědlem; Stav předmětu před zásahem: 5 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

68605



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 49842	
Požadavek: PCD4-004	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Myčka nádobí (nesig.) Materiál: šedý stříkaný smalt Rozměry: p=80cm Datace: 1948 až 1958	
Požadavky na zásah: Čištění: Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu:	
Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62861	
Požadavek: PCD4-005	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Elektrická pračka s odstřediv. Perun-Tempo Materiál: kov Rozměry: Datace: 1935 až 1945	
Požadavky na zásah: Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Praskliny a trhliny v materiálu, povrchových vrstev, laku, lepených spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 68619	
Požadavek: PCD4-006	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dřevěná lednice na led bez sign. Materiál: dřevo; kov Rozměry: Datace: 1918 až 1929	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu:	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 46524	
Požadavek: PCD4-007	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz. asynchr., kroužkový, 1,5kW, Siemens-Schuckert Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=30cm; š=46cm; h=30cm; hmotnost=52kg Datace: 1925 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56052	
Požadavek: PCD4-008	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Reostat k dynamu skříňový otevřený Materiál: ocel; mramor Rozměry: v=80cm; š=45cm; h=41cm; hmotnost=52kg Datace: 1900 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56053	
Požadavek: PCD4-009	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kontrolér válcový pro stejnosm. stroj Materiál: litina; mramor Rozměry: v=67cm; š=55cm; h=40cm; hmotnost=40kg Datace: 1910 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach, mastnota, nánosy.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56061	
Požadavek: PCD4-010	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Materiál: Rozměry: Datace:	Motor třífáz. asynchronní, kroužkový typ 1 Herkules litina; měď v=24cm; š=45cm; h=28cm; hmotnost=85kg 1910 až 1915
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56066	
Požadavek: PCD4-011	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dynamo dvoupólové, otevřené Materiál: litina; měď Rozměry: v=43cm; š=51cm; h=28cm; hmotnost=50kg Datace: 1890 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu:	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56067	
Požadavek: PCD4-012	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Reostat skříňový s ovládacím kolem Materiál: ocel; mramor Rozměry: v=53cm; š=75cm; h=47cm; hmotnost=45kg Datace: 1895 až 1899 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	
---	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56070	
Požadavek: PCD4-013	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Autotransformátor Bartelmus & Donát ST17 s přepínačem.	
Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=22cm; š=55cm; h=22cm; hmotnost=55kg Datace: 1895 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 51444	
Požadavek: PCD4-014	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz, asynchr. nakrátko šestipólový Materiál: litina; Ocel měď Rozměry: v=20cm; š=45cm; h=25cm; hmotnost=28kg Datace: 1930 až 1940	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 51325	
Požadavek: PCD4-015	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kanálová jednotka NT1 pro vf.telefonii Materiál: Rozměry: Datace: 1950 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56051	
Požadavek: PCD4-016	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Odporový řadič ČKD HT100/NMT8 Materiál: litina; ocel; odporová slitina Rozměry: v=50cm; š=50cm; h=40cm; hmotnost=40kg Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 46523	
Požadavek: PCD4-017	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz. asynchr. šestipól. nakrátko 2,2kW, Škoda 51K/6 Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=38cm; š=40cm; h=35cm; hmotnost=45kg Datace: 1925 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61608	
Požadavek: PCD4-018	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kondenzátor třífázový olejový Materiál: ocel; sklo; staniol Rozměry: v=68cm; š=35cm; h=27cm; hmotnost=45kg Datace: 1910 až 1915 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 41396	
Požadavek: PCD4-019	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz. asynchr. čtyřpól. nakrátko M E Z, R55s4 Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=35cm; š=45cm; h=40cm; hmotnost=48kg Datace: 1948 až 1955
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: PE, PP folie
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.
Popis průběhu zásahu:
Použité materiály:
Stav předmětu po zásahu:
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 39663	
Požadavek: PCD4-020	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz, asynchr, nakrátko, čtyřpól, Kolben, KI Materiál: litina; ocel; měď. Rozměry: v=28cm; š=40cm; h=27cm; hmotnost=40kg Datace: 1915 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Předmět: Měřič úrovně Rel msv 101A Materiál: Rozměry: Datace: 1940 až 1950	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 51404	
Požadavek: PCD4-022	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífázový asynchronní s kotvou nakrátko, 1PS Materiál: litina; ocel Rozměry: š=35cm; h=28cm; p=30cm; hmotnost=18kg Datace: 1910 až 1915	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62051	
Požadavek: PCD4-023	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vysílač BC-751-A

Materiál:

Rozměry:

Datace:

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.

Stav předmětu před zásahem: 3

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12814/1	
Požadavek: PCD4-024	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vř. generátor Belfort, HF11/70 s regulátorem otáček

Materiál: litina; ocel; měď

Rozměry: hmotnost=2800kg

Datace: 1905 až 1915

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Stav předmětu před zásahem: 3

Znečištění: Prach.

Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.



Popis průběhu zásahu:



Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65965	
Požadavek: PCD4-025	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor TP1/3 0,5HP 380/220V Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 66077	
Požadavek: PCD4-026	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kabelová hlava pro 30 vedení s pojistk. pásem Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62056	
Požadavek: PCD4-027	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Tlakový reproduktor s exp. zvukovodem Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu:	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 44053/a - 44053/b	
Požadavek: PCD4-028	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Smyčkový oscilograf se zdrojem Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62043	
Požadavek: PCD4-029	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Zkoušeč EE-65-G Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61521	
Požadavek: PCD4-030	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz. asynchr. nakrátko, šestipólový Duda TP1/2.

Materiál: litina; ocel; měd.

Rozměry: v=31cm; š=35cm; h=29cm; hmotnost=28kg

Datace: 1925 až 1930

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Předmět: Indicator box BC-777-A (Alarm) Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61489	
Požadavek: PCD4-032	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dynamo dvoupólové, otevřené s prstencovou kotvou tvar Siemens Materiál: litina; ocel; měď. Rozměry: v=38cm; š=57cm; h=36cm; hmotnost=70kg Datace: 1900 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62045	
Požadavek: PCD4-033	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Výkon. zesilovač Rel msv 65c Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62057	
Požadavek: PCD4-034	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Zesil. stojan	
Materiál:	
Rozměry:	
Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 46604	
Požadavek: PCD4-035	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Materiál: Rozměry: Datace:	Motor třífáz. asynchr. čtyřpól. N5/22, 0,74kW A E G ocel; měď v=25cm; š=40cm; h=27cm; hmotnost=28kg 1930 až 1935
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61520	
Požadavek: PCD4-036	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz. asynchr. nakrátko, šestipólový Grunwald a Kutta Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=30cm; š=42cm; h=30cm; hmotnost=45kg Datace: 1941 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 35851	
Požadavek: PCD4-037	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Elektronkový voltmetr Rel msv 47B	
Materiál:	
Rozměry:	
Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu:	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61488	
Požadavek: PCD4-038	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor ss. dvoupólový otevřený, bubnová kotva Materiál: litina; ocel; měď. Rozměry: v=35cm; š=53cm; h=32cm; hmotnost=58kg Datace: 1905 až 1915	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 62048	
Požadavek: PCD4-039	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Měřič čtyřpólů VPM1 Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 10909	
Požadavek: PCD4-040	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Jednopolový automatický jistič pro VN
Materiál: litina; porcelán; ocel.
Rozměry: v=129cm; š=48cm; h=40cm; hmotnost=50kg
Datace: 1915 až 1925

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.

Stav předmětu před zásahem: 3

Znečištění: Prach a korozní produkty.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16525	
Požadavek: PCD4-041	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz., asynchronní, nakrátko EAS NMT1/2 Materiál: litina; měď; ocel Rozměry: v=25cm; š=42cm; h=26cm; hmotnost=38kg Datace: 1922 až 1925	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	

Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16519	
Požadavek: PCD4-042	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět:	Motor třífáz. asynchr. nakrátko, 1,46kW, typ delta M2, EAS	
Materiál:	litina; Ocel měď	
Rozměry:	v=36cm; š=50cm; h=35cm; hmotnost=50kg	
Datace:	1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.		
Požadavky na transport: PE, PP folie		
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.		
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.		
Popis průběhu zásahu:		
Použité materiály:		
Stav předmětu po zásahu:		
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.		

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16522	
Požadavek: PCD4-043	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífázový, asynchr., nakrátko Kreslík Materiál: litina; měď Rozměry: v=27cm; š=45cm; h=28cm; hmotnost=26kg Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 35853	
Požadavek: PCD4-044	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Tónový generátor Rel Sum 31c	
Materiál:	
Rozměry:	
Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 14365	
Požadavek: PCD4-045	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor stejnosm. dvoupól. prstencová kotva Siemens-Halske, K3. Materiál: litina; ocel; měď. Rozměry: v=22cm; š=38cm; h=29cm; hmotnost=52kg Datace: 1890 až 1900 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Předmět: Telefonní zesilovač Tesla U2 Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 11136	
Požadavek: PCD4-047	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor stejnosm. otevřený, dvoupól. tvar Kapp bez štítku. Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=45cm; š=50cm; h=45cm; hmotnost=50kg Datace: 1900 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 23189	
Požadavek: PCD4-048	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Telegraf Hughesůvb maď. na závaží Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Předmět: Regulátor napětí ss. proudu patent Dick Siemens-Schuckert. Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=75cm; š=115cm; h=45cm; hmotnost=105kg Datace: 1895 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach a korozní produkty.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 10911/b	
Požadavek: PCD4-049	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Podstavec pro regulátor napětí Dick Materiál: ocel Rozměry: v=50cm; š=450cm; h=5cm; hmotnost=5kg Datace: 1935	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach a korozní produkty.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16529	
Požadavek: PCD4-050	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Spouštěcí regulátor NR2 EAS Materiál: ocel; litina Rozměry: v=52cm; š=52cm; h=45cm; hmotnost=30kg Datace: 1900 až 1905	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 5606	
Požadavek: PCD4-051	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor stejnosměr. dvoupól. prstencová kotva Siemens a Schuckert
Materiál: litina; ocel; měď
Rozměry: v=30cm; š=50cm; h=34cm; hmotnost=55kg
Datace: 1900 až 1905

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 3504	
Požadavek: PCD4-052	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kotva stejnosměř. stroje Kolben 2kW. Materiál: litina; ocel. Rozměry: v=22cm; š=65cm; h=22cm; hmotnost=38kg Datace: 1920 až 1925	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 3507	
Požadavek: PCD4-053	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kostra statoru třífáz, asynchr, čtyřpól, Kolben MD4, 3KW	
Materiál: litina; ocel; měď. Rozměry: v=33cm; š=26cm; h=33cm; hmotnost=40kg Datace: 1905 až 1910	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 3514	
Požadavek: PCD4-054	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dynamo dvoupólové otevřené nekompletní Jandourek Materiál: litina; měď Rozměry: v=32cm; š=50cm; h=40cm; hmotnost=48kg Datace: 1891 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

3514



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31997	
Požadavek: PCD4-055	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rychlotelegraf Siemens a Halske ?spín.prvky Liblice? Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 1814/a	
Požadavek: PCD4-056	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Mramorová rozvodná deska Křížík Materiál: mramor; mosaz; litina. Rozměry: hmotnost=120kg Datace: 1883	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 1814/b	
Požadavek: PCD4-057	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Mramorová rozvodná deska Křížík Materiál: mramor; mosaz; litina. Rozměry: hmotnost=120kg Datace: 1883	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16520/1 - 16520/2	
Požadavek: PCD4-058	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz. asynchronní, kroužkový, typ AB7 ČKD.
Materiál: litina; měď
Rozměry: v=45cm; š=95cm; h=45cm; hmotnost=110kg
Datace: 1920 až 1930

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
 Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 3

Znečištění: Prach.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 10943	
Požadavek: PCD4-059	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor stejnosm, dvoupól., 1,75KS Bergmann Materiál: litina; ocel; měď Rozměry: v=40cm; š=50cm; h=30cm; hmotnost=55kg Datace: 1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:		32004
Požadavek: PCD4-060	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:	
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:	

Předmět: Manuální telef.ústředna Standard Electric pro 760 účastníků	
Materiál:	
Rozměry:	
Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 35286	
Požadavek: PCD4-061	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Řídicí skříň průmyslové televize PTV

Materiál:

Rozměry:

Datace:

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61616	
Požadavek: PCD4-062	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vojenský regulační transformátor TZSR4
Materiál: ocel; měď
Rozměry: v=65cm; š=53cm; h=39cm; hmotnost=60kg
Datace: 1940 až 1945

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 7681	
Požadavek: PCD4-063	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model Ecclesovyměny člunkové Materiál: kov; dřevo Rozměry: Datace: 1927	
Požadavky na zásah: Čištění: mechanicky, případně vhodným rozpouštědlem; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: koroze, poškození dřevěných částí vlhkem	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 32001	
Požadavek: PCD4-064	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Regulační panel Siemens a Halske Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:	
			23180	
Požadavek: PCD4-065	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kabelová hlava zn. KRT1884 se 16 svorkami

Materiál:

Rozměry:

Datace:

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.

Poškození: Koroze kovů.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 32008	
Požadavek: PCD4-066	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Manuální telef.ústředna Standard Electric pro 440 účastníků

Materiál:

Rozměry:

Datace:

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.

Požadavky na transport: Difúzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 4

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31218	
Požadavek: PCD4-067	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kabelová hlava 3F pro VN č 1751 Bergman
Materiál: litina; porcelán; měď.
Rozměry: v=92cm; š=60cm; h=20cm; hmotnost=60kg
Datace: 1930 až 1935

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31223	
Požadavek: PCD4-068	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vzorkovnice tlf.kabelů Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

31223



fotografie před zásahem

fotografie před zásahem



fotografie před zásahem

fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 27535	
Požadavek: PCD4-069	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rotační měnič typ DL/1, Crompton-Parkinson. Materiál: ocelolitina; měď Rozměry: v=100cm; š=145cm; h=80cm; hmotnost=260kg Datace: 1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 61896	
Požadavek: PCD4-070	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adcock Marconi, typ DFG10 20-0696/LP382/

Materiál:

Rozměry:

Datace:

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 4

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Předmět: Nabíječ akumulátorů NPZ253 Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 23162	
Požadavek: PCD4-072	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Relé MP5 zn. SFR Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 27537	
Požadavek: PCD4-073	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor speciální pro signalizaci telef.ústřed. Materiál: ocel; měď Rozměry: v=30cm; š=62cm; h=42cm; hmotnost=48kg Datace: 1935 až 1940	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 27519	
Požadavek: PCD4-074	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz, asynchr, nakrátko, 2KS, Prajzler Materiál: litina; ocel; měd. Rozměry: v=31cm; š=58cm; h=35cm; hmotnost=58kg Datace: 1921 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 27518	
Požadavek: PCD4-075	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor třífáz., asynchr. kroužkový typ SD3/2 Materiál: litina; měď Rozměry: v=40cm; š=50cm; h=32cm; hmotnost=30kg Datace: 1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 27517	
Požadavek: PCD4-076	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Motor stejnosměrný čtyřpólový, typ S1 1HP Prajzler	
Materiál: litina; měď	
Rozměry: v=32cm; š=45cm; h=30cm; hmotnost=62kg	
Datace: 1915 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 27516	
Požadavek: PCD4-077	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dynamo dvoupólové uzavřené 25-50V Prajzler Materiál: litina; měď Rozměry: v=30cm; š=53cm; h=32cm; hmotnost=42kg Datace: 1929	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 23175	
Požadavek: PCD4-078	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Přepínač křížový 64/60 pro tlf. a tlg. ústř. Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difúzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné povrchy konzervovat voskem (mikrokrystalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem, voskovou pastou na konzervaci dřeva Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12742	
Požadavek: PCD4-079	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model konzoly s ložiskem
Materiál: dřevo; ocel
Rozměry: v=38cm; š=25cm; h=18cm
Datace: 1875 až 1900

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly;

Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.

Požadavky na transport: bublinková folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Voskovou pastou na konzervaci dřeva

Stav předmětu před zásahem: 4

Znečištění: prach; Poškození: mírné mechanické poškození hran

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31808	
Požadavek: PCD4-080	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj blánový Rotabaff

Materiál: kov; litina

Rozměry: v=65cm; š=20cm; h=39cm

Datace: 1950 až 1960

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: Difúzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 4

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:


Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 26794	
Požadavek: PCD4-081	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací stroj Simplex Materiál: kov; mosaz; nikl Rozměry: v=59cm; š=53cm; h=43cm Datace: 1920 až 1940	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19145	
Požadavek: PCD4-082	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Razicí stroj SUCCESO
Materiál: kov
Rozměry: v=40cm; š=33cm; h=40cm
Datace: 1920 až 1930

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
 Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 3

Znečištění: Prach.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19141	
Požadavek: PCD4-083	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adresovací stroj KLENE TYPOPRESS Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=30cm; š=35cm; h=27cm Datace: 1924	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 14898	
Požadavek: PCD4-084	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj na přibíjení podpatků Materiál: kov Rozměry: Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: mechanicky, případně vhodným rozpouštědlem; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: koroze, poškození dřevěných částí vlhkem; Biologické napadení: podezření a napadení usně plísni	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 26786	
Požadavek: PCD4-085	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj ROTO Materiál: kov; guma; nikl Rozměry: v=53cm; š=42cm; h=39cm Datace: 1920 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16270	
Požadavek: PCD4-086	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model ventilového rozvodu
Materiál: ocel
Rozměry: v=76cm; š=48cm; h=34cm
Datace: 1890 až 1910

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.;

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.;

Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 4


Znečištění: Prach, silná vrstva mastnoty (stará vazelína); Poškození: Mírná

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31969	
Požadavek: PCD4-087	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací stroj Haneh Materiál: kov Rozměry: v=40cm; š=35cm; h=80cm; hmotnost=30kg Datace: 1910 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31967	
Požadavek: PCD4-088	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Rozmnožovací stroj Blažek Materiál: kov; litina Rozměry: v=40cm; š=50cm; h=80cm; hmotnost=50kg Datace: 1910 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	




Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 18715	
Požadavek: PCD4-089	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Tablo vzorové pro textilní výrobu Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.; Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach, zatekliny; Poškození: Koroze kovových částí, ztráta částí rámu, odlupování lakové vrstvy, tvarové deformace a křehnutí polymerů	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Přýže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16995	
Požadavek: PCD4-090	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj TEMPO ROTARY Materiál: železo Rozměry: v=46cm; š=46cm; h=22cm Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65392	
Požadavek: PCD4-091	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adresovací stroj rozmnožovací JANUS Materiál: kov-nikl Rozměry: v=42cm; š=39cm; h=37cm Datace: 1900 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31966	
Požadavek: PCD4-092	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací stroj Brüco Solidor Materiál: kov; nikl Rozměry: v=29cm; š=40cm; h=46cm Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65839	
Požadavek: PCD4-093	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Scaner bubnový Crosfield Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Konzervace: Očištěné kovové povrchy bez barevné vrstvy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 18721	
Požadavek: PCD4-094	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj pro textilní tisk Materiál: kov; dřevo Rozměry: Datace: 1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: mechanicky, případně vhodným rozpouštědlem; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace povrchově upraveného dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevené části ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 5 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: mechanické poškození dřevěných částí	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:	
			18722	
Požadavek: PCD4-095	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj pro textilní tisk Materiál: kov; dřevo Rozměry: Datace: 1910 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: mechanicky, případně vhodným rozpouštědlem; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace povrchově upraveného dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné části dle možností ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: mechanické poškození papírových a textilních částí, poškození dřeva vlhkem, praskliny; Biologické napadení:	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19155	
Požadavek: PCD4-096	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adresovací stroj RONEO na blán.destičky Materiál: kov Rozměry: v=63cm; š=30cm; h=40cm Datace: 1915 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19160	
Požadavek: PCD4-097	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adresovací stroj ANDIE ruční,blánový Materiál: kov Rozměry: v=20cm; š=30cm; h=32cm Datace: 1932 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31800	
Požadavek: PCD4-098	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Válce dřevěné na kovové ose Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=20cm; š=120cm Datace: 1900 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Pryž čistit pouze mechanicky nebo vodou, povrch neošetřovat žádným konzervačním přípravkem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65841	
Požadavek: PCD4-099	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kopírovací stroj pro diazotypii Materiál: kov; dřevo; plast; sklo Rozměry: hmotnost=120kg Datace: 1964 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 5 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

65841



fotografie před zásahem

Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:		13392
Požadavek: PCD4-100	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:	
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:	

Předmět: Tiskací stroj Andie adresovací Materiál: kov; litina Rozměry: v=20cm; š=30cm; h=32cm Datace: 1932	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13457	
Požadavek: PCD4-101	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj blánový Materiál: kov Rozměry: v=47cm; š=35cm; h=13,5cm Datace: 1900 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difúzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

13457



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 15934	
Požadavek: PCD4-102	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj skříňkový Brucofix Materiál: dřevo; kov Rozměry: v=54cm; š=31cm; h=10cm Datace: 1900 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16319	
Požadavek: PCD4-103	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací stroj SCHAPIROGRAPH Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=54cm; š=26cm; h=10cm Datace: 1920 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difúzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 3 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

16319



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16972	
Požadavek: PCD4-104	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj Opalograph Materiál: kov Rozměry: v=28cm; š=42cm; h=15cm Datace: 1910 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

16972



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16971	
Požadavek: PCD4-105	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj Opalograph Materiál: kov; sklo; plst' Rozměry: v=28cm; š=42cm; h=15cm Datace: 1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difúzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19156	
Požadavek: PCD4-106	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adresovací stroj RONEO ruční, blánový

Materiál: kov

Rozměry: v=45cm; š=22cm; h=28cm

Datace: 1930

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16994	
Požadavek: PCD4-107	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací přístroj KARTRO Materiál: plech Rozměry: v=25cm; š=12cm; h=17cm Datace: 1920 až 1940 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19158	
Požadavek: PCD4-108	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Adresovací stroj ADDRESSTYP ruční,blánový Materiál: kov; guma Rozměry: v=67cm; š=25cm; h=45cm Datace: 1920 až 1940	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16320	
Požadavek: PCD4-109	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rozmnožovací stroj SCHAPIROGRAPH ?

Materiál: plech; dřevo

Rozměry: v=54cm; š=26cm; h=10cm

Datace: 1920 až 1940

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: Difúzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 5

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65815	
Požadavek: PCD4-110	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Řezačka páková**Materiál:****Rozměry:****Datace:****Požadavky na zásah:**

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kovovými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 3

Znečištění: Prach a korozní produkty.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 52553	
Požadavek: PCD4-111	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ruční pletací stroj Dubied Materiál: kov Rozměry: v=10cm; š=80cm; h=25cm Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.Konzervace povrchově upraveného dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kovovými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: koroze kovových částí, poškození dřevěných částí vlhkem	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19246	
Požadavek: PCD4-112	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ OKRUŽNÍ PILY Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=44cm; š=50cm; h=70cm Datace: 1890 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16295/a - 16295/h	
Požadavek: PCD4-113	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Skleněné savky ke Kaplanově turbíně Materiál: sklo Rozměry: v=275cm; p=220cm; hmotnost=5kg Datace: 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci/ Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16269	
Požadavek: PCD4-114	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model ventilového rozvodu
Materiál: ocel; mosaz
Rozměry: v=90cm; š=76cm; h=40cm
Datace: 1890 až 1910

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Souvislá vrstva prachu.

Poškození: Koroze kovů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16267	
Požadavek: PCD4-115	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model rozvodu s válcovými šoupátky Materiál: ocel Rozměry: v=79cm; š=150cm; h=34cm Datace: 1890 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19310/a - 19310/b	
Požadavek: PCD4-116	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: DOKUMENTACE BEZPEČN.ZAŘÍZENÍ OBRÁBĚCÍCH STROJU (FOTOGRAFIE) Materiál: fotografie zasklené v dřev.rámech Rozměry: v=30cm; š=50cm; h=125cm Datace: 1910	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19305/1 - 19305/23	
Požadavek: PCD4-117	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: KOLEKCE VZORKU LAN S VÁZANÝMI KONCI Materiál: ocelová lana - vzorky Rozměry: v=3cm; š=25cm; h=25cm Datace: 1900 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 255	
Požadavek: PCD4-118	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model-současný pohon 2 šikmých hřídelů (lanových převodů)

Materiál: dřevo; ocel

Rozměry: v=82cm; š=51cm; h=40cm

Datace: 1910

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: Difuzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.

Poškození: Koroze kovů.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19262	
Požadavek: PCD4-119	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Závěsná montážní lávka fy Rousek - model Materiál: dřevo; kov Rozměry: v=20cm; š=10cm; h=58cm Datace: 1925 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	
---	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 799	
Požadavek: PCD4-120	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Buchar s pojistnou zarážkou (model 1:5) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=90cm; š=20cm; h=28cm Datace: 1890 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Useň po očištění ošetřit tukovací směsí na třísločiněné vazební usně. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 902	
Požadavek: PCD4-121	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model kovářské dílny s větracím zařízením Materiál: dřevo Rozměry: v=34cm; š=70cm; h=45cm Datace: 1890 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění (s přihlédnutím ke konkrétním materiálům): Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16313	
Požadavek: PCD4-122	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Parní rozvod vratný Allanův (plošný model) Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=98cm; š=131cm; h=32cm Datace: 1850 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13717	
Požadavek: PCD4-123	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Držák s ložiskem Materiál: litina Rozměry: v=24cm; š=30,5cm; h=29,5cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 272	
Požadavek: PCD4-124	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model dvouplamencového kotle 1:5 Materiál: ocel; mosaz Rozměry: v=60cm; š=70cm; h=24cm Datace: 1898	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 19301/a - 19301/b	
Požadavek: PCD4-125	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: HASÍCI PŘÍSTROJE MINIMAX Materiál: tvarovaný plech Rozměry: v=18cm; š=18cm; h=72cm Datace: 1925 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / lokálně Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37714	
Požadavek: PCD4-126	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dálkový rtuťový teploměr Materiál: Rozměry: Datace: 1900 až 1925	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12822	
Požadavek: PCD4-127	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: šoupátko Materiál: litina; ocel; mosaz Rozměry: v=55cm; š=22cm; h=23cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12821	
Požadavek: PCD4-128	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ucpávka Materiál: ocel; mosaz Rozměry: h=34cm; p=24cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:		13317
Požadavek: PCD4-129	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:	
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:	

Předmět: Dynamometr Materiál: ocel; mosaz; sklo Rozměry: v=17cm; š=31cm; h=80cm Datace: 1900 až 1945	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13539	
Požadavek: PCD4-130	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schváleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model parního stroje s kotlem
Materiál: ocel; mosaz; dřevo
Rozměry: v=90cm; š=115cm; h=54cm
Datace: 1900 až 1945

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: Difuzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.
Poškození barevné vrstvy.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13537	
Požadavek: PCD4-131	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model spojky Materiál: dřevo Rozměry: v=50cm; š=90cm; h=95cm Datace: 1880 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13536	
Požadavek: PCD4-132	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model spojky Materiál: dřevo Rozměry: v=50cm; š=90cm; h=95cm Datace: 1880 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16073	
Požadavek: PCD4-133	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ruční závitnice s vratidlem
Materiál: ocel
Rozměry: v=6cm; š=138cm; h=1cm
Datace: 1880 až 1900

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:


Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Koroze kovů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13519	
Požadavek: PCD4-134	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model soukolí Materiál: dřevo; ocel; mosaz Rozměry: v=32cm; š=49cm; h=33cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16170	
Požadavek: PCD4-135	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model soustruhu Materiál: Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:	
			13716	
Požadavek: PCD4-136	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Držák s ložiskem Materiál: ocel; litina Rozměry: v=12,5cm; š=25,5cm; h=13,5cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 926	
Požadavek: PCD4-137	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stojan s 2.vodícími kladkami syst.Gallus

Materiál: litina; ocel; Bronz

Rozměry: v=68cm; š=57cm; h=40cm

Datace: 1880 až 1920

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.

Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.



Popis průběhu zásahu:



Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16198	
Požadavek: PCD4-138	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Horizontální obrážka ruční Materiál: litina; ocel Rozměry: v=50cm; š=44cm; h=54cm Datace: 1885 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16191	
Požadavek: PCD4-139	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Nýtovací stroj - model Materiál: litina; ocel. dřevo Rozměry: v=59cm; š=57cm; h=38cm Datace: 1892 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16186	
Požadavek: PCD4-140	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj k opřádání drátu Materiál: litina; ocel; dřevo Rozměry: v=81cm; š=47cm; h=44cm Datace: 1892	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16177	
Požadavek: PCD4-141	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kružní pila na kov
Materiál: litina; ocel; mosaz
Rozměry: v=76cm; š=80cm; h=50cm
Datace: 1884

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1


Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Koroze kovů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16175	
Požadavek: PCD4-142	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Drátnice klobouková Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=31cm; š=64cm; h=20cm Datace: 1885	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 13531	
Požadavek: PCD4-143	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model šoupátkových rozvodů páry Materiál: dřevo Rozměry: v=50cm; š=97cm; h=34cm Datace: 1830 až 1870	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 3920	
Požadavek: PCD4-144	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ventil Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37716	
Požadavek: PCD4-145	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vzduchový průtokoměr Materiál: ocel; litina; mosaz; sklo Rozměry: v=25cm; š=12cm; h=27,5cm Datace: 1900 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 1791/a - 1791/b	
Požadavek: PCD4-146	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ochranné zařízení pro spodní frézky Materiál: dřevo; kov Rozměry: v=25cm; š=71cm; h=25cm Datace: 1910 až 1911 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65066/3	
Požadavek: PCD4-147	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model rozvodu s pístkovým šoupátkem Materiál: ocel; mosaz; litina Rozměry: v=16cm; š=120cm; h=42cm Datace: 1890 až 1910	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné díly ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37888	
Požadavek: PCD4-148	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Přesuvná řemenice Materiál: litina; ocel Rozměry: v=40cm; š=111,5cm; h=50cm Datace: 1900 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37887	
Požadavek: PCD4-149	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Tablo Mannesmannových trub Materiál: Poniklovaná ocel; dřevo Rozměry: v=78cm; š=93cm; h=21cm Datace: 1930 až 1940	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné díly ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 38414	
Požadavek: PCD4-150	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Odrazný ventil v řezu Materiál: ocel; litina; mosaz Rozměry: v=48cm; š=19cm; h=20cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 4873	
Požadavek: PCD4-151	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Stroj parní stojatý kývavý dřevěný model Materiál: dřevo Rozměry: v=40cm; š=32cm; h=33cm Datace: 1900 až 1970	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37878	
Požadavek: PCD4-152	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model zubové spojky Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=35,5cm; š=34cm; h=35cm Datace: 1900 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné díly ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65089	
Požadavek: PCD4-153	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Rýsovací deska Materiál: ocel Rozměry: Datace:
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difušní folie
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné díly ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.
Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.
Popis průběhu zásahu:
Použité materiály:
Stav předmětu po zásahu:
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65090	
Požadavek: PCD4-154	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Plynový motor WIKOV

Materiál:

Rozměry:

Datace:

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 2

Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.






fotografie před zásahem



fotografie před zásahem



fotografie před zásahem



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65100/a - 65100/c	
Požadavek: PCD4-155	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Zdokonalený posuvný mandl Petrotschek Materiál: litina a dřevo Rozměry: v=30cm; š=48cm; h=20cm Datace: 1911 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné díly ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 2 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 69202	
Požadavek: PCD4-156	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Spalovací motor s čerpadlem
Materiál:
Rozměry:
Datace:

Požadavky na zásah:
Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:
Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1
Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.

Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:
Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 800	
Požadavek: PCD4-157	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět:	Bezpečnostní zařízení válcovací stolice (model 1:10)
Materiál:	dřevo
Rozměry:	v=42cm; š=56cm; h=34cm
Datace:	1890 až 1910
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12823	
Požadavek: PCD4-158	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model pojistného ventilu
Materiál: dřevo
Rozměry: v=34cm; š=60cm; h=19cm
Datace: 1830 až 1870

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Fixace ulomených částí (přípevnění úvazem, přilepení).

Požadavky na transport: Difuzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné díly ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.

Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 16305	
Požadavek: PCD4-159	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model kotle Materiál: ocelový plech Rozměry: v=12cm; š=65cm; h=30cm Datace: 1900 až 1920
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.
Popis průběhu zásahu:
Použité materiály:
Stav předmětu po zásahu:
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Předmět: Rtuťový teploměr Materiál: ocel; mosaz; sklo Rozměry: v=50cm; p=12cm Datace: 1900 až 1925	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 2916	
Požadavek: PCD4-161	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bennova spojka Materiál: ocel; litina; Bronz Rozměry: v=80cm; p=28cm Datace: 1900 až 1912	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 2088	
Požadavek: PCD4-162	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Oběžné a rozváděcí kolo parní turbíny Materiál: ocel Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární:	
			19239	
Požadavek: PCD4-163	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: OKRUŽNÍ ŘEZNICKÁ PILA Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=16cm; š=16cm; h=58,5cm Datace: 1890 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné části ošetřit voskovou pastou na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 24350	
Požadavek: PCD4-164	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Přípravek na soustružení kulových ploch Materiál: ocel; litina Rozměry: h=41,5cm; p=11,5cm Datace: 1900 až 1950	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 24452	
Požadavek: PCD4-165	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model stacionární parní lokomobily Materiál: Rozměry: v=115cm; š=180cm; h=50cm Datace: 1946 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.
--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 50690	
Požadavek: PCD4-166	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Hydraulický přímočarý výtahový motor Materiál: litina Rozměry: v=120cm; š=50cm; h=270cm Datace: 1890 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31053	
Požadavek: PCD4-167	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model odlučovacího zařízení Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 925	
Požadavek: PCD4-168	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vodicí řemenový kotouč se stojanem Materiál: litina; ocel; mosaz Rozměry: v=55cm; š=62cm; h=30cm Datace: 1850 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37713	
Požadavek: PCD4-169	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dálkový rtuťový teploměr Materiál: ocel; mosaz; sklo; textil Rozměry: h=6,5cm; p=20,5cm Datace: 1900 až 1925	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace

Číslo inventární:

37713



fotografie před zásahem

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37712	
Požadavek: PCD4-170	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Amslerův torzní dynamometr Materiál: ocel; mosaz Rozměry: h=71,2cm; p=43cm Datace: 1920 až 1950	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 38188	
Požadavek: PCD4-171	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Petrolejový injektor Materiál: mosaz; sklo; tvrzené dřevo Rozměry: v=64cm; š=20cm; h=13cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 38180	
Požadavek: PCD4-172	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Model strojní pily Materiál: dřevo; ocel; litina Rozměry: v=62cm; š=63cm; h=25cm Datace: 1900 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné prvky ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů. Biologické napadení: Napadení hmyzem	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 38170	
Požadavek: PCD4-173	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model zařízení k zatloukání pilotů Materiál: ocel; dřevo Rozměry: v=56cm; š=58cm; h=39cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné povrchy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	
---	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 37890	
Požadavek: PCD4-174	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Lanový naviják Materiál: litina; ocel; dřevo Rozměry: v=80cm; š=60cm; h=45cm Datce: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 31054	
Požadavek: PCD4-175	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model stříhací komory Minor I Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur. Rozklížení dřevěných spojů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65008	
Požadavek: PCD4-176	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Šnekový převod pat."Pekrun".
Materiál: ocel; litina; Bronz
Rozměry: v=42cm; š=40cm; h=42cm
Datace: 1890 až 1913

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Koroze kovů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6311	
Požadavek: PCD4-177	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Spojka Almond, Schnichardt a Schütte Materiál: ocel; ocelolitina; sklo Rozměry: v=43cm; š=48cm; h=48cm Datace: 1900 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 807	
Požadavek: PCD4-178	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení výtahu se samočinnými závorami (model 1:10) Materiál: dřevo Rozměry: v=106cm; š=32cm; h=32cm Datace: 1890 až 1910	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 806	
Požadavek: PCD4-179	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní opatření v muničním provozu (model 1:10) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=42cm; š=150cm; h=38cm Datace: 1908 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Difuční folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 802	
Požadavek: PCD4-180	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Výtah na sudý (model 1:10) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=150cm; š=50cm; h=45cm Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace ulomených částí (přípevnění úvazem, přilepení). Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Praskliny a trhliny v materiálu, povrchových vrstev, laku, lepených spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6550	
Požadavek: PCD4-181	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Odváděč kondensované vody Materiál: litina; ocel; Bronz Rozměry: v=24cm; š=37cm; h=14cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 2918	
Požadavek: PCD4-182	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Přístroj k výrobě acetylénu dle Butzkeho

Materiál: ocel; ocelový plech; mosaz

Rozměry: h=45cm; p=26cm

Datace: 1890 až 1910

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty $T > 15 - 22^{\circ}\text{C}$, $RV = 30 - 50\%$. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.

Předmět: Banduinův nahazovač transmisních řemenů (model 1:1)	
Materiál: dřevo (kov) Rozměry: v=97cm; š=60cm; h=40cm Datace: 1890 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 65006	
Požadavek: PCD4-184	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Oběžné kolo parní turbíny syst. Rateau Materiál: ocel Rozměry: p=54cm Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 816	
Požadavek: PCD4-185	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Sklopné lavice mezi stoly v úzkých prostorech (model 1:5) Materiál: dřevo Rozměry: v=22,5cm; š=53cm; h=40cm Datace: 1880 až 1890 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 2400	
Požadavek: PCD4-186	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Redukční ventil pr.30m/m
Materiál: litina; ocel; mosaz
Rozměry: v=39cm; š=29cm; h=19cm
Datace: 1870 až 1920

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1


Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Koroze kovů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 2062	
Požadavek: PCD4-187	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Redukční ventil-model částečně v řezu Materiál: litina ocel mosaz Rozměry: v=47cm; š=20cm; h=20cm Datace: 1912 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	


Konzervátorská restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12825/a - 12825/r	
Požadavek: PCD4-188	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Modely součástí parních strojů Materiál: dřevo Rozměry: Datace: 1830 až 1870	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6113/1 - 6113/2	
Požadavek: PCD4-189	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model střechy s odnímatelným zábradlím Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Prach a pevné povlaky, krusty.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6130/1 - 6130/2	
Požadavek: PCD4-190	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Žebříky s gumovými botkami proti podklouznutí Materiál: Dřev a kov Rozměry: š=95cm; h=40cm Datace: 1923 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Biologické napadení: Mikrobiologické napadení	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6318	
Požadavek: PCD4-191	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model zvonového ventilu Materiál: dřevo Rozměry: v=46cm; p=22cm Datace: 1847	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Předmět: Ventilová komora Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 854	
Požadavek: PCD4-193	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Soustruh pro zpracování perleti s odsáváním (model 1:5) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=44cm; š=42cm; h=40cm Datace: 1880 až 1890 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difušní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 156/a - 156/d	
Požadavek: PCD4-194	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Grissonovo soukolí Materiál: litina; ocel; dřevo Rozměry: v=63cm; š=90cm; h=70cm Datace: 1880 až 1908 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 267	
Požadavek: PCD4-195	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Oběžné kolo parní turbíny syst.Zoelly Materiál: ocel Rozměry: Datace: 1908	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 793	
Požadavek: PCD4-196	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Přesouvač transmisních řemenů (model 1:5) Materiál: kov a dřevo Rozměry: v=36cm; š=100cm; h=200cm Datace: 1880 až 1890	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 791	
Požadavek: PCD4-197	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Nouzové východy pro případ požáru v cukrovarech (model 1:25) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=86cm; š=111cm; h=48cm Datace: 1875 až 1880	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a povodňové usazeniny. Poškození: Praskliny a trhliny v materiálu, povrchových vrstev, laku, lepených spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 789	
Požadavek: PCD4-198	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Schody pro strmý výstup (model 1:10) Materiál: dřevo Rozměry: v=68cm; š=57cm; h=27cm Datace: 1890 až 1900 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 788	
Požadavek: PCD4-199	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Drhací stroje s odsáváním prachu (model 1:10) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=75cm; š=95cm; h=65cm Datace: 1908 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 810	
Požadavek: PCD4-200	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Patkový ventilátor 0 400mm-Waldek,Wagner Wien Materiál: kov Rozměry: v=42cm; š=40cm; h=38cm Datace: 1910 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 786	
Požadavek: PCD4-201	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Kortingův sprchový vodní ventilátor Materiál: ocelový plech; mosaz Rozměry: v=33cm; š=88cm; h=55cm Datace: 1900 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	
---	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 5499	
Požadavek: PCD4-202	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Zařízení k vyprazdňování nádob s kyselinami Materiál: proutěný obal demižonu Rozměry: v=55cm; š=50cm Datace: 1890 až 1900 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 853	
Požadavek: PCD4-203	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení pro hoblování dřevěných lišt - (model 1:1) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=59cm; š=65cm; h=45cm Datace: 1890 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu. Biologické napadení: Mikrobiologické napadení	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 846	
Požadavek: PCD4-204	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení okružní pily (model 1:5) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=58cm; š=58cm; h=30cm Datace: 1880 až 1890 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Poznámka: Na fotografii je předmět vyfocený zaklíněn v předmětu 787 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	
--	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 838	
Požadavek: PCD4-205	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení okružních pil (model 1:5) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=15cm; š=32cm; h=22cm Datce: 1895 až 1905 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 837	
Požadavek: PCD4-206	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení okružních pil (model 1:2) Materiál: dřevo Rozměry: v=60cm; š=119cm; h=50cm Datace: 1910 až 1915	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 836	
Požadavek: PCD4-207	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení okružní pily (model 1:5) Materiál: dřevo a kov Rozměry: v=30cm; š=38cm; h=16cm Datace: 1880 až 1890 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 829	
Požadavek: PCD4-208	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model výstředníkového lisu s ochranným zařízením Materiál: dřevo Rozměry: v=40cm; š=24cm; h=16cm Datace: 1900 až 1910 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 787	
Požadavek: PCD4-209	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Bezpečnostní zařízení pro postřihovací stroje (model 1:5) Materiál: dřevo; kov Rozměry: v=65cm; š=10,7cm; h=70cm Datace: 1890 až 1900 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Na fotografii je navíc zároveň předmět 846 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	
--	--

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12666	
Požadavek: PCD4-210	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Tlaková maznice Materiál: litina; ocel; mosaz Rozměry: v=37cm; š=30cm; h=21cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12691	
Požadavek: PCD4-211	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Konzola s ložiskem Materiál: litina; ocel Rozměry: v=73cm; š=63cm; h=14cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12689/a - 12689/b	
Požadavek: PCD4-212	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model ložiskové konzoly (2 ks) Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=6,5cm; š=17cm; h=4cm Datace: 1830 až 1870	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12688	
Požadavek: PCD4-213	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Přímý ventil průměr 30 mm
Materiál: litina; ocel; mosaz
Rozměry: v=22cm; š=15cm; h=12cm
Datace: 1890 až 1910

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:


Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6594	
Požadavek: PCD4-214	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Cirkulárka Materiál: ocel; dřevo Rozměry: v=115cm; š=115cm; h=110cm Datace: 1900 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12686/a - 12686/b	
Požadavek: PCD4-215	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Křížová hlava 2 ks

Materiál: litina; ocel; mosaz

Rozměry:

Datace: 1880 až 1920

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Požadavky na transport: PE, PP folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:


Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.




Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 3259	
Požadavek: PCD4-216	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Startovací mechanismus plynových motorů Materiál: litina; ocel; mosaz; dřevo Rozměry: v=30cm; š=30cm; h=30cm Datace: 1900 až 1913 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difušní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	


Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12706	
Požadavek: PCD4-217	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model korečkového čerpadla Materiál: dřevo Rozměry: v=43cm; š=43cm; h=38cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12674	
Požadavek: PCD4-218	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Pulsometr Materiál: litina Rozměry: v=75cm; š=30cm; h=35cm Datace: 1900 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12687	
Požadavek: PCD4-219	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ucpávka pístnice Materiál: litina; ocel Rozměry: h=46cm; p=37cm Datace: 1900 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12659	
Požadavek: PCD4-220	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kompenzátor Schäffer & Budenberg Materiál: litina; ocel; mosaz Rozměry: v=70cm; š=104cm; h=30cm Datace: 1850 až 1900	
Požadavky na zásah: Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Degradace povrchu materiálu, laků, politur. Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12652	
Požadavek: PCD4-221	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Odstředivý regulátor s ventilem Materiál: litina; ocel; mosaz Rozměry: v=95cm; š=54cm; h=43cm Datace: 1880 až 1900
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.
Popis průběhu zásahu:
Použité materiály:
Stav předmětu po zásahu:
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12647	
Požadavek: PCD4-222	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ventil parního stroje Materiál: ocelolitina; ocel; Bronz; dřevo Rozměry: v=40cm; š=80cm; h=70cm Datace: 1920 až 1930	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12834	
Požadavek: PCD4-223	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model parního válce v řezu Materiál: ocel; dřevo Rozměry: v=29cm; š=40cm; h=21cm Datace: 1870 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12832/a - 12832/d	
Požadavek: PCD4-224	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: 4 modely parních rozvodů Materiál: litina; ocel Rozměry: v=6cm; š=20cm; h=15cm Datace: 1830 až 1870	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12826	
Požadavek: PCD4-225	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Klika Materiál: ocel Rozměry: v=14cm; š=34cm; h=21cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach a korozní produkty. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12681	
Požadavek: PCD4-226	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model konzoly s ložisem Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=33cm; š=31cm; h=15cm Datace: 1880 až 1900	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 7962	
Požadavek: PCD4-227	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model centrifugálního kladiva Materiál: ocel; mosaz; dřevo Rozměry: v=17cm; š=36cm; h=30cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 7392	
Požadavek: PCD4-228	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:


Předmět: Signalizační vodoznak pro parní kotelny (poplašný) Materiál: kov a sklo Rozměry: v=15cm; š=45cm; h=25cm Datace: 1913 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 7384	
Požadavek: PCD4-229	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Frézka na růžencové kuličky Materiál: dřevo; železo Rozměry: v=32cm; š=61cm; h=28cm Datace: 1860 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12682	
Požadavek: PCD4-230	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Přímý ventil Materiál: litina; ocel; mosaz Rozměry: v=31cm; š=30cm; h=16,5cm Datace: 1880 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6947	
Požadavek: PCD4-231	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Tablo pojišťovacích matek "PAL" s nákresy Materiál: dřevo; sklo; ocel Rozměry: v=8cm; š=35cm; h=35,5cm Datace: 1880 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace ulomených částí (přípevnění úvazem, přilepení). Požadavky na transport: Přeprava z inertního materiálu	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12714	
Požadavek: PCD4-232	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model otočného jeřábu Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=65cm; š=85cm; h=34cm Datace: 1849 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 6674	
Požadavek: PCD4-233	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Smyčcový vrták kompletní nejstarší soustava Materiál: ocel; dřevo; kůže Rozměry: v=36cm; š=40cm; h=20cm Datace: 1800 až 1850 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Fixace ulomených částí (přípevnění úvazem, přilepení). Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 7942	
Požadavek: PCD4-234	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model mechanické dílny strojnické továrny Materiál: litina; ocel; mosaz; kůže; dřevo Rozměry: v=143cm; š=440cm; h=110cm Datace: 1928 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Souvislá vrstva prachu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 8222/a - 8222/b	
Požadavek: PCD4-235	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vzorky normalizovaných nožů pro soustruh - tablo Materiál: ocel; dřevo; sklo Rozměry: v=11cm; š=77cm; h=21cm Datace: 1928	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Praskliny, ztráty materiálu	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 8938	
Požadavek: PCD4-236	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model parního kotle Materiál: ocel; mosaz; měď Rozměry: v=70cm; š=31cm; h=46cm Datace: 1880 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 11464	
Požadavek: PCD4-237	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Oběžné lopatky parní turbíny - tablo

Materiál: ocel; dřevo

Rozměry: v=9cm; š=52cm; h=44cm

Datace: 1900 až 1936

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.

Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 1

Znečištění: Prach.

Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.



Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 11460	
Požadavek: PCD4-238	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Odstředivý regulátor Materiál: litina; ocel Rozměry: v=50cm; š=33cm; h=30cm Datace: 1875 až 1925 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 11901	
Požadavek: PCD4-239	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Kompletní ochranný oblek, dřeváky, boty, štítky rukavice. Materiál: textil; kůže; dřevo Rozměry: Datace: 1910 až 1920	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Textilní části pouze mechanicky. Další mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné části ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12741/a - 12741/f	
Požadavek: PCD4-240	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Dřevěné modely strojních součástí (6 ks) Materiál: dřevo Rozměry: Datace: 1830 až 1870 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12739	
Požadavek: PCD4-241	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model spojek Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=51cm; š=60cm; h=42cm Datace: 1830 až 1870	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12716	
Požadavek: PCD4-242	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model jeřábu Materiál: dřevo; ocel Rozměry: v=45cm; š=72cm; h=35cm Datace: 1830 až 1870	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 12715	
Požadavek: PCD4-243	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model jeřábu Materiál: dřevo; ocel; mosaz Rozměry: v=59cm; š=56cm; h=43cm Datace: 1830 až 1870 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach.	
Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 7906	
Požadavek: PCD4-244	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Automatická násoska kapalin z přepravních nádob "Expressor") Materiál: sklo; guma; proutí Rozměry: v=60cm; š=50cm Datace: 1915 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 1 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 966	
Požadavek: PCD4-245	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Jacquardův stroj Materiál: kov Rozměry: Datace: 1911 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / organickými rozpouštědly Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 5 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 66989	
Požadavek: PCD4-246	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Zařízení na sešívání jacquardských karet
Materiál: kov; dřevo
Rozměry:
Datace:

Požadavky na zásah:
Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodu, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.
Požadavky na transport: Přepravka z inertního materiálu

Návrh zásahu:
Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodu, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / organickými rozpouštědly
Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 4
Znečištění: Souvislá vrstva prachu.
Poškození: Koroze kovů.

Popis průběhu zásahu:

Použité materiály:

Stav předmětu po zásahu:

Doporučený režim nakládání:
Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 68672	
Požadavek: PCD4-247	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stav tkalcovský na tkaní dvouplyšů Materiál: dřevo; kov Rozměry: Datace: 1890 až 1915 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / organickými rozpouštědly Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Koroze kovů. Biologické napadení: Poškození obratlovcí	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 68617	
Požadavek: PCD4-248	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Člunkový tkalcovský stav firmy Hrdina s listovkou firmy Horák Materiál: kov; dřevo Rozměry: Datace: 1939 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Fixace nesoudržných povrchových vrstev (akrylátová pryskyřice pro restaurování). Požadavky na transport: Bublínková folie, PE pěna Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / organickými rozpouštědly Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach, mastnota a korozní produkty. Poškození: Praskliny a trhliny v materiálu, povrchových vrstev, laku, lepených spojů. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	
--	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 66990	
Požadavek: PCD4-249	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj na výrobu jacquardských karet Materiál: kov; dřevo Rozměry: Datace:	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Požadavky na transport: Přepravka z inertního materiálu	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / organickými rozpouštědly Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Souvislá vrstva prachu, mastnota, nečistoty. Poškození: Koroze kovů.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Pryže a jiné plasty T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 64852	
Požadavek: PCD4-250	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vzorkovací zakladač Materiál: dřevo Rozměry: Datace: 1915 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů. Popis průběhu zásahu: Použité materiály: Stav předmětu po zásahu: Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	
--	--



Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 56800	
Požadavek: PCD4-251	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Vytloukáací stroj na žakárové vzory
Materiál: kov a dřevo
Rozměry: v=145cm; š=130cm; h=85cm
Datace: 1870 až 1900

Požadavky na zásah:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.

Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.

Požadavky na transport: Difuzní folie

Návrh zásahu:

Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.

Stav předmětu před zásahem: 4

Znečištění: Prach a korozní produkty.

Poškození: Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.

**Popis průběhu zásahu:****Použité materiály:****Stav předmětu po zásahu:****Doporučený režim nakládání:**

Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 48873	
Požadavek: PCD4-252	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Šicí stroj Singer EA Materiál: kov; dřevo Rozměry: Datace: 1933 až 1943	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach, mastnota.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 17316	
Požadavek: PCD4-253	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj na výrobu tkanic a provazů Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=60cm; š=55cm Datace: 1910 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: Difuzní folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Souvislá vrstva prachu, hrubší nečistoty, mastnota.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 14136	
Požadavek: PCD4-254	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj skací - torzo	
Materiál: dřevo; kov	
Rozměry: v=75cm; š=285cm; h=100cm	
Datace: 1900 až 1910	
Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Konzervace: Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. Požadavky na transport: Difušní folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Případná desinsekce.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Prach. Biologické napadení: Napadení hmyzem	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Dřevo, textil, papír T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 64065	
Požadavek: PCD4-255	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ruční pletací stroj, pracovní šíře 28 cm Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=18cm; š=90cm; h=40cm Datce: 1910 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci., ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.Konzervace povrchově upraveného dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem.	
Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: koroze kovových částí, poškození dřevěných částí vlhkem	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 17318	
Požadavek: PCD4-256	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Stroj na výrobu tkanic a prýmků Materiál: kov Rozměry: v=75cm; š=55cm; h=55cm Datace: 1920 až 1930 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci. Požadavky na transport: PE, PP folie Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu.	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Podmínky uložení: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 64067	
Požadavek: PCD4-257	Zadáno dne: 01.01.2019	Zadavatel: CD4	Schvaleno dne:	Schválil:
Započetí prací:	Ukončení prací:	Zásah provedl:	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Ruční pletací stroj Glaes Flentje Materiál: kov; dřevo Rozměry: v=20cm; š=75cm; h=36cm Datace: 1910 až 1920 Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou. ... / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.; Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace povrchově upraveného dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva. Stav předmětu před zásahem: 4 Znečištění: prach, mastnota; Poškození: koroze kovových částí, poškození dřevěných částí vlhkem	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání: Kovy, sklo T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.	

A large, dark, circular metal component, possibly a valve or part of a machine, is shown. It has two vertical assemblies mounted on top, each with a handle and a rectangular plate with multiple small holes. The component is mounted on a wooden frame.

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 78711	
Požadavek: PCD4-259	Zadáno dne: 19.08.2020	Zadavatel: Kynčl Radko	Schvaleno dne:	Schválil: Kašťáková Tereza
Započetí prací: 08.09.2020	Ukončení prací:	Zásah provedl: Kašťáková Tereza	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model rovinného roštu Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci,Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokryсталický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: Znečištění: prach Poškození: Koroze kovových částí	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání:	

Konzervátorsko restaurátorská dokumentace			Číslo inventární: 78712	
Požadavek: PCD4-260	Zadáno dne: 19.08.2020	Zadavatel: Kynčl Radko	Schvaleno dne:	Schválil: Kašťáková Tereza
Započetí prací: 08.09.2020	Ukončení prací:	Zásah provedl: Kašťáková Tereza	Převzato dne:	Převzal:

Předmět: Model rovinného roštu Materiál: Rozměry: Datace: Požadavky na zásah: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.; Požadavky na transport: PE, PP folie	
Návrh zásahu: Čištění: Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními kartáči, / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek, organickými rozpouštědly. Konzervace: Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrystallický, KRNB, včelí), silikonovým olejem. Dřevěné plochy ošetřit voskem na konzervaci dřeva.	
Stav předmětu před zásahem: Znečištění: Prach Poškození: Koroze kovových částí	
Popis průběhu zásahu:	
Použité materiály:	
Stav předmětu po zásahu:	
Doporučený režim nakládání:	