

STADLERStadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, ŠvýcarskoPan
xxx
Vedoucí střediska 3220Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘÍZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA

ST_08M_2022_3220_1707_127_001 z 19.5.2022**Č. smlouvy: DOD20191425**

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č.1707 v rámci pravidelné údržby

Práce	Cena celkem	Cena hodiny	Cena materiál	Kooperace
VYČISTIT 1. PODVOZEK OD MAZÁNÍ OKOLKŮ	x	x	x	
OTOČENÍ PODVOZKŮ PRO DPO, a.s.	x	x	x	
PRECHOD VOZU PRASKLA FLEXA HADICE				
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ - výměna, vypínování, napínování konektorů Harting	x	x	x	
VÝMĚNA DORAZU PANTOGRAFU POLOHY DOLE	x	x	x	
OPRAVA KABELÁŽE POZIČNÍHO SVĚTLA - v oblasti 1. dveří, vyřezání ovládací pilou + lepení nových nalakovaných plechů	x	x	x	
LED KONTROLKY NA PANELU ŘIDIČE POPRASKANÉ - výměna, výměna kontrolky "BRZDA 1." vyšší svit než ostatní	x	x	x	
VYČISTIT OBLOŽENÍ U PRECHODU OD GRAFITY - článek A, vlevo	x	x	x	
OPRAVA OCHRANNE FOLIE SKLENĚNÉ TABULE U 2. DVEŘÍ - ochrana proti vandalům, firma SIBA	x	x	x	
MODIFIKACE PANTU PISKOVAČŮ prostředkem Loctite 243	x	x	x	
VÝMĚNA 1 ks PLASTOVÉHO OBLOŽENÍ SEDADLA ŘIDIČE - prasklé ostré hrany	x	x	x	
VÝMĚNA PRASKLEHO / ZLOMENEHO SEDAKU 3. SEDÁČKY VZADU U 4. DVEŘÍ	x	x	x	
OPRAVA HORNÍ SPÁRY SLOUPKU ZADNÍHO ČELA U 4. DVEŘÍ	x	x	x	
OPRAVA NYTOVACÍCH MATIC JISTICÍCH ŠROUBŮ TOČNÝ / PŘECHODU	x	x	x	
DODÁNÍ OCHRANNE FOLIE NOUZ.ODJISTENÍ DVEŘÍ U 2. DVEŘÍ				

ST_08M_2022_3220_1707_127_002 z 03.06.2022

Zničené mechanické ovládání vypínání baterie - bowden za PTG	x	x	x	- CZK
Vypálený stykač na střeše 8K2 v předu /v zadu 2x	x	x	x	- CZK
Mezera mezi obložením prostoru 4. dveří zadní čelo	x	x	x	- CZK
Opravné spárování kolem oken - vnitřek	x	x	x	- CZK
Volné boční obložení (sloupky kolem oken)	x	x	x	- CZK
Obnovit výstražné polepy pod plošinou + protiskuz. polep	x	x	x	- CZK
Poškozené ochr. hadice kabeláže 1. podv.	x	x	x	- CZK
Koroze - kol. brzdy	x	x	x	- CZK
Poškozený náprav. sběrač 3 - podv. (9.a 5 kolo před otočením)	x	x	x	- CZK
Poškozené ochr. hadice ot. čidla TM3	x	x	x	- CZK
Poškozená hubice piskovače 5. kola a 1. kola	x	x	x	- CZK
Ulomená přichytka kabelu nápr. sběrače 2. podv. vlevo	x	x	x	- CZK
Prodlžený kabel k pravému nápr. sběrači 2. podv.	x	x	x	- CZK
Zlomená ochr. hadice u přichytky na L. kol. brzdě 2. podv.	x	x	x	- CZK
Zlomená ochr. hadice kabeláže k voz. Skříní na 1. podv.	x	x	x	- CZK
	x	x	x	

ST_08M_2022_3220_1707_127_003 z 21.06.2022

Repase kolejnicových brzd - demontáž, montáž, rozebrání, očista - 1. podv	xxx		x	- Kč
Repase kolejnicových brzd - demontáž, montáž, rozebrání, očista - 2. podv	xxx		x	- Kč
Repase kolejnicových brzd - demontáž, montáž, rozebrání, očista - 3. podv	xxx		x	- Kč
Úprava vedení kabeláže k sedadlu řidiče - posunutí vývodu z podlahy cca. 10 cm od sedadla řidiče a ochranní kabelu vložením do plastové hadice	xxx		x	- Kč
Skla pravého zpětného zrcátka nevytřívají (2 ks)- výměna	xxx		x	- Kč
PŘECHOD VOZU PRASKLA FLEXA HADICE				
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ - výměna, vypínování, napínování konektorů Harting - navýšení ČN01 - oprava 2ks	xxx		x	- Kč

- CZK

Celkem k úhradě**199 031,18 CZK**

xxx

xxx

xxx

1. Dodací lhůta**30.06.2022****2. Platební podmínky**

viz. smlouva

3. Záruka

viz. smlouva

4. Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračtejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

5. Místo plnění

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do**23.06.2022****7. Vyhotovil / Dne**

xxx

zkontroloval

technický pracovník střediska TTP 3220

xxx

souhlasím

vedoucí střediska TTP 3220

xxx

V Ostravě dne 22.6.2022