

### Výzva k provedení nálezové č. 1/2022

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 21106000255 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: <b>Anza s.r.o.</b> Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc. ředitel VZ 551200 Stara Boleslav Boleslavská 929 25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatel	
Kontaktní osoba: Telefon: E-mail:			
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815CAP6	Registrační značka :	404-16-92
Rok výroby:	1990	Uživatel :	
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b> Kompletní provedení nálezové opravy dle protokolu o provedení detekce 1/2022.			
Popis závady: Provedení nálezové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace			
Dokumentace předaná k odstranění závady Kompletní provozní dokumentace techniky.			
Požadavek na místo provedení opravy: U poskytovatele - Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou			
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílu neprovádět			
Požadovaný termín/doba/provedení služby: 30. září 2022			
Doplňující informace (požadavky):			
Výzvu vypracoval: dne 10.6. 2022			

**Popis provádění služby:** Provedení nálezové opravy vozidla T815 CAP-6 VPZ 404-16-92

Místo provedení NO:

Termín (doba) ukončení provedení služby: 30. Září 2022

TD poskytovatele číslo \*: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-05

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				
<b>Pododávatel (název firmy)</b>				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem : 1 631 909,27 Kč bez DPH.

Požadavky na SOI:

Požadují odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola/Konečná kontrola\*)

\*) *nehodí se škrtněte*

Požadují kontrolu jakosti před montáží nadstavby na podvozek vozidla, požadují konečnou kontrolu.

Vyzváňen: účastnice SOI k provedení SOI:



(titul, jméno a příjmení, razítko, podpis)

Nabídková cena celkem : 1 974 610,21 Kč s DPH.

(slovy: Jeden milion devět set sedmdesát čtyři tisíc šest set deset korun českých dvacet jedna haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 631 909,27 Kč, sazba DPH 21 % činí 342 700,94 Kč.


Zhotovitel zahájí poskytování služby po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 30.9.2022.

Ředitel <i>hodn., titul, jméno, příjmení</i>  ..... <i>(podepsáno elektronicky)</i>	Jednatel <i>(titul, jméno a příjmení)</i>  ..... <i>(podepsáno elektronicky)</i>
---	--



- 46 Kompletní povrchová úprava samostatné kabiny (mytí, příli
- 47 Kompletní povrchová úprava podvozku vozidla - bez kabin
- 48 Kompletní povrchová úprava vnitřku skříní nadstavby (my
- 49 Kompletní povrchová úprava nadstavby (mytí, broušení, d
- 50 Provedení antikorozi ochrany podlažky a dutin kabiny
- 52 Výměna spouštěče
- 53 Výměna vstříkovačích čerpadla
- 55 Výměna posilovače spojky
- 56 Demontáž a montáž motoru z vozidla
- 57 Výměna kompletní spojky (motor demontován)
- 58 Kompletní přetěsnění motoru (motor demontován)
- 59 Výměna vložek jemného čističe paliva
- 60 Vyčištění odstředivého čističe oleje
- 61 Výměna kardanového kříže mezi motorem a převod.
- 63 Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C
- 64 Výměna kompresoru
- 65 Výměna vložky čističe vzduchu
- 66 Výměna brzdových válců přední nápravy
- 67 Výměna brzdových válců zadních náprav
- 69 Přetěsnění válce servořízení
- 70 Výměna olejové náplně a filtru servořízení (olej spotř.)
- 72 Výměna všech olejových náplní podvozku
- 73 Výměna olej hydraulický v nadstavbě
- 74 Demontaz a montáž, přetěsnění, pískování výfukového po
- 75 Demontáž a montáž, přetěsnění přidavné převodovky
- 76 Výměna přední kapoty
- 80 Výměna všech směrových světel kabiny
- 81 Výměna zadních sdružených světel včetně signalizace
- 84 Výměna protimrazové pumpy
- 85 Kontrola seřízení brzd na válcové zkušebně
- 95 Výměna předních teleskopických tlumičů
- 97 Výměna všech pryžových těsnění kabiny řidiče (dveř, pokl
- 100 Přetěsnění pístnice zvedání kabiny
- 111 Výměna hadice samospád
- 112 Výměna pistole samospád
- 116 Oprava těsnění lem kotle
- 118 Oprava zamýkání skříní UN
- 119 Oprava navíjení hadic
- 120 Oprava signalizace přeplnění
- 123 Oprava držák bažek
- 124 Oprava brzdového systému - D+M bubnů, vyčištění, seříze
- 132 Oprava horní víko přední bedny
- 133 Přetěsnění potrubí výdejního systému
- 135 Oprava panel ovládání
- 136 Oprava zapínání PVO čerpadlo
- 139 Oprava pomocného pohonu z převodovky
- 140 Oprava zadních schrán na hadice
- 143 Výměna buben uzemění
- 144 Olej hydraulický násravby
- 151 Oprava odkalovací potrubí
- 152 Oprava vzduch.soustavy podv. - uchycení, přetěsnění potr

- 153 Oprava ruční ovládní patních ventilů
- 154 Výměna všech pryžových hadic palivové soustavy
- 155 Výměna všech pryžových hadic vzduchové soustavy
- 156 Výměna všech tlapců a zástěr
- 157 Výměna všech pryžových hadic hydraulické soustavy
- 159 Oprava - obnova schémat - panelů
- 160 Oprava a seřízení naftového topení
- 162 Oprava stírací soupravy + výměna stěračů
- 163 Oprava regulátor tlaku
- 164 Oprava hasicí soustava
- 168 Olejové náplně podvozku
- 170 Výměna bezpečnostní značky
- 171 Oprava táhel řízení - výměna všech kulových řepů
- 172 Oprava přetěsnění horních zátek na skříně zad. náprav
- 175 Výměna vzduchojemu 30l
- 179 Oprava - výměna regulator vzduchu vč.odkalovací jímky
- 186 Vyčištění palivové soustavy
- 193 Oprava zadní L+P nárazník
- 196 Oprava řazení pálek
- 197 Oprava - přetěsnění čerpadla zvedání kabiny
- 202 Výměna ložiska a gufera unašeče kardanu
- 203 Příprava na provedení STK
- 204 Oprava ukazatele paliva LUN
- 205 Oprava podlahy přední P skříně
- 206 Výměna všech tlapců a zástěr
- 208 Oprava elektrické instalace nástavby - kabeláž, spínače, vy
- 209 Oprava elektrické instalace podvozku do originálního stav
- 215 Kontrola těsnosti, vůlí a funkčnosti řízení
- 218 Manipulace s nepojízdným vozidlem
- 220 Jízdní zkouška v délce 40km
- 221 Výměna vzduchové koncovky připojení vlet
- 223 Celková oprava výfukového potrubí topení vč kolene
- 225 Přetěsnění všech domků uzávěrek
- 226 Výměna ochranných vaků polonáprav přední náprava
- 227 Výměna ochranných vaků polonáprav zadní náprava
- 228 Výměna kovového rozvodu vzduchu podvozku za PA trubk
- 244 Provedení defektace




766 807,50 Kč

840 841,77 Kč

24 260,00 Kč 1 631 909,27 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne 3.6.2022

Marck Myška



MICHA  
L  
JAKEŠ

Digitálně  
podepsal  
MICHAL JAKES  
Datum:  
2022.6.27  
10:17:03 +02:00

Elektronicky podpis - 23.6.2022  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Jaroslav Jirů  
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate  
Platnost do : 16.6.2023 13:30:32-000+02:00