

Cenová nabídka na opravu havarijního stavu mostu u mostku

Jedná se o výměnu svršku mostu, v minulosti zhotoveného z SM kulatiny, usazených na ocelových nosnících které jsou v dobrém technickém stavu, ale vyžadují asfaltový nátěr. Mostovka je dnes již v havarijním stavu, nefunkční, napadená hnilobou a propadá na mnoha místech. Délka mostu je 6,00m, šířka 4,50 m.

V rámci oprav bude mostovka nahrazená novými hranoly MD 14/14cm opatřená svlaky aa třmeny přivařené k ocelovým nosníkům. Ocelové nosníky a dřevěné prvky budou ošetřeny proti hnilobám a rzi. Torzo původní mostovky bude strženo, rozebráno a rozřezáno a uloženo na hromádky do vzdálenosti do 25 m od mostku.




Popis prací	Kč.
Stržení původní mostovky, rozřezání a její uložení na určené místo, očištění povrchu zdí od nánosů zeminy. Ošetření ocel nosníků asfaltovým nátěrem, dřeva nátěrem proti plísním a hnilobě opravy opěrných zdí z kamenné rovnániny.	36 800,-
Zhotovení nové mostovky z hranolů MD 14/14, se svlaky po obou stranách, zhotovení 4 ks. ocel třmenů k uchycení svršku na nosníky a přivaření k ocelovým nosníkům	35 600,-
Materiál: Hranoly MD, spojovací prostředky, nátěrové hmoty.	27 300,-
Přesun hmot	8 000,-
Celkem:	107 700,-

V Lomnici dne 5.5.2022

Svatopluk Bedřich st.

79302 Lomnice 13

IČ: 87972042



Oprava milíře u Huberta.

Jedná se o opravu naučného objektu- repliky milíře na pálení dřevěného uhlí.

Tento je postaven ve tvaru jehlanu, v přední části (pohled do vnitřku milíře), jsou vyskládány štěpiny tvrdého listnatého dřeva ve tvaru trojúhelníku, rozepřené kulatinou. Boční a zadní části jsou obsypány hlínou ve vrstvě cca. 50 cm. Milíř je vysoký cca. 175 cm.

Vlivem tlaku zeminy která kryje milíř a nedostatečným rozepřením přední části došlo ke zborcení pravé strany přední části milíře – (pohledu do vnitřku milíře).

Bude nutno odstranit rozpěrnou kulatinu, zapřít pravou stranu pohledu, rozebrat vyskládané štěpiny z pravé části pohledu, odkopat zeminu z pravé části obsypu, štěpiny znovu vyskládat, zapřít dvěma rozpěrami a opravenou část znovu obsypat zeminou.

Vzhledem k tomu, že štěpiny jsou spojovány šrouby i hřebíky, bude nutno pravděpodobně jejich rozřezání.



Popis	Kč.
Odkop zeminy z pravé části obsypu, zafixování a zapření levé strany štěpin, rozebrání pravé strany štěpin.	28 500,-
Vyskládání levé části pohledu do milíře, zapření dvěma rozpěrami, opětovné obsypání zeminou, uhrabání a úprava povrchu.	33 600,-
Spojovací prostředky.	3 500,-
Celkem:	65 600,-

V Lomnici dne 5.5.2022

Svatopluk Bedřich st.

79302 Lomnice 13

IČ: 87972042



Oprava oplocení Školní č.p. 7, Janovice.

Jedná se o opravu oplocení objektu, který slouží jako byt revírnicka.

Oplocení se skládá z části oplocení potahovaným pletivem, kde jsou tři pole po 3m. zdeformovány a pokřiveny a bude vyměněno pletivo – celkem 9,00m.

Další část je dřevěné klasické oplocení dnes zhnílé, rozpadající se a jednotlivé pole jsou odtrženy jak od ráhen, tak i od ocelových sloupků – celkem 42,50m. Budou dodány latě 3,00m 10/5 cm s horním zkosem, pro stok vody. Plotovky výšky 130cm 5/3 cm. Vše MD.

Popis		Celkem Kč.
Odstrojení pletiva z poškozených polí, očištění a odkop hlíny, instalace nového pletiva a napínacích drátů.	9m	12 800,-
Rozebrání starého dřevěného oplocení, snešení jednotlivých polí do 25 m a složení . Zhotovení nového dřevěného oplocení.	42,50m	46 600,-
Nátěry dřevěného oplocení Luxolem 2x.		16 050,-
Spojovací materiál – šrouby, hřebíky		8 500,-
Přesun hmot		7 000,-
CELKEM:		90 950,-

V Lomnici dne 5.5.2022

Svatopluk Bedřich st.

79302 Lomnice 13

IČ: 87972042

