

**Zhotovitel:**

Stadler Service AG  
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang. Švýcarsko  
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

**Objednatel:**

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH  
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100  
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1703 TANGO NF2**      2.typ údržby: **SP**

3. celkové Km: **255 584km**      4.Km od posl. údržby : **/**

5. agregáty na vozidle: Viz příloha.      6.Stav tach. (Km): **259 555 km**

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

**6. poznámky:**

PTG-základ, Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech TK do 7.10.2022

**7. stav vozidla - poškození:**

Levá strana poškozený lak (oplechování), poškozený výrobní štítek tramvaje, poškozené obložení naproti 1.dveřmi a 2.dveřmi, mechanicky poškozené 3. dveřní křídlo, prasklá zamykací tyč dveřního pohonu 2. dveří

V případě nejasností volat xxx

**8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice**

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

**9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:**

1.	Plenty podvozku demontovat LAK provede DPO
2.	Otočit podvozky o 180°
3.	Posunout kabelovou průchodku od sedadla řidiče cca 10cm
4.	Vyměnit brzdové obložení
5.	Modifikace pantůpískovačů prostředkem Loctite 243
6.	Mezera mezi obložním v prostoru 4. dveř zadní čelo
7.	Dveřní kabinanadrží polohu-doraz+kladka
8.	Výrobní štítek -opravit. Dodává Stadler.
9.	Modifikace závěsů kolejnicových brzd (demontáž/montáž)
10.	Zlomený pant 3.pískovače vlevove směru jízdy- Výměna.
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **03.06.2022**

11. datum převzetí do prohlídky: **24.06.2022**

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):