

STADLERStadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, ŠvýcarskoPan
xxx
Vedoucí střediska 3220Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘÍZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA

ST_08M_2022_3220_1707_127_001 z 19.5.2022**Č. smlouvy: DOD20191425**

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č.1707 v rámci pravidelné údržby

Práce	Cena celkem	Cena hodiny	Cena materiál	Kooperace
VYČISTIT 1. PODVOZEK OD MAZÁNÍ OKOLKŮ	x			- CZK
OTOČENÍ PODVOZKŮ PRO DPO, a.s.	x			- CZK
PŘECHOD VOZU PRASKLÁ FLEXA HADICE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ - výměna, vypínování, napínování konektorů Harting	x			- CZK
VÝMĚNA DORAZU PANTOGRAFU POLOHY DOLE	x			- CZK
OPRAVA KABELÁŽE POZIČNÍHO SVĚTLA - v oblasti 1. dveří, vyřezání ovládací pišou + lepení nových nalakovaných plechů	x			4 - CZK
LED KONTROLKY NA PANELU ŘIDIČE POPRASKANÉ - výměna, výměna kontrolky "BRZDA 1." vyšší svit než ostatní	x			- CZK
VYČISTIT OBLOŽENÍ U PŘECHODU OD GRAFITY - článek A, vlevo	x			- CZK
OPRAVA OCHRANNE FOLIE SKLENĚNÉ TABULE U 2. DVEŘÍ - ochrana proti vandalům, firma SIBA	x			- CZK
MODIFIKACE PANTU PISKOVAČŮ prostředkem Loctite 243	x			- CZK
VÝMĚNA 1 ks PLASTOVÉHO OBLOŽENÍ SEDADLA ŘIDIČE - prasklé, ostré hrany	x			- CZK
VÝMĚNA PRASKLEHO / ZLOMENÉHO SEDÁKU 3. SEDÁČKY VZADU U 4. DVEŘÍ	x			- CZK
OPRAVA HORNÍ SPÁRY SLOUPKU ZADNÍHO ČELA U 4. DVEŘÍ	x			- CZK
OPRAVA NYTOVACÍCH MATIC JISTICÍCH SROUBU TOČNÝ / PŘECHODU	x			- CZK
DODÁNÍ OCHRANNE FOLIE NOUZ.OUDJISTENÍ DVEŘÍ U 2. DVEŘÍ	x			- CZK

ST_08M_2022_3220_1707_127_002 z 03.06.2022

Zničené mechanické ovládání vypínání baterie - bowden za PTG	x			- CZK
Vypálený stykač na střeše 8K2 v předu /v zadu 2x	x			- CZK
Mezera mezi obložením prostoru 4. dveří zadní čelo	x			- CZK
Opravné spárování kolem oken - vnitřek	x			- CZK
Volné boční obložení (sloupky kolem oken)	x			- CZK
Obnovit výstražné polepy pod plošinou + protiskuz. polep	x			- CZK
Poškozené ochr. hadice kabeláže 1. podv.	x			- CZK
Koroze - kol. brzdy	x			- CZK
Poškozený náprav. sběrač 3 - podv. (9.a 5 kolo před otočením)	x			- CZK
Poškozené ochr. hadice ot. čidla TM3	x			- CZK
Poškozená hubice piskovače 5. kola a 1. kola	x			- CZK
Uložená příchytka kabelu nápr. sběrače 2. podv. vlevo	x			- CZK
Prodlžený kabel k pravému nápr. sběrači 2. podv.	x			- CZK
Zložená ochr. hadice u příchytky na L. kol. brzdě 2. podv.	x			- CZK
Zložená ochr. hadice kabeláže k voz. Skříně na 1. podv.	x			- CZK

ST_08M_2022_3220_1707_127_003 z 21.06.2022

Repase kolejnicových brzd - demontáž, montáž, rozebírka, očista - 1. podv	x			- CZK
Repase kolejnicových brzd - demontáž, montáž, rozebírka, očista - 2. podv	x			- CZK
Repase kolejnicových brzd - demontáž, montáž, rozebírka, očista - 3. podv	x			- CZK
Úprava vedení kabeláže k sedadlu řidiče - posunutí vývodu z podlahy cca. 10 cm od sedadla řidiče a ochráníení kabelu vložením do plastové hadice	x			- CZK
Skla pravého zpětného zrcátka nevyhřívají (2 ks) - výměna	x			- CZK
PŘECHOD VOZU PRASKLÁ FLEXA HADICE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ - výměna, vypínování, napínování konektorů Harting - navýšení CN01 - oprava 2ks	x			- CZK

ST_08M_2022_3220_1707_127_004 z 08.07.2022

Dvířka pravého stolu v kabině řidiče - oprava laku	x			- CZK
Odstranění mezery mezi zástěnou řidiče a levou bočnicí	x			- CZK
Nefunkční průchod maziva v obvodu mazání okolků-oprava	x			- CZK

Celkem k úhradě**211 183,58 CZK**

- CZK

- CZK

- CZK

1. Dodací lhůta

15.07.2022

2. Platební podmínky

viz. smlouva

3. Záruka

viz. smlouva

4. Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračtejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

5. Místo plnění

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do

12.07.2022

7. Vyhotovil / Dne

08.07.2022

zkontroloval

technický pracovník střediska TTP 3220

xxx

souhlasím

vedoucí střediska TTP 3220

xxx

V Ostravě dne 8.7.2022