

Hlášení reklamace

Datum	29.06.2022	Čas	9:26
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Bystřice nad Olší		
Popis reklamace	Nefunkční technologie INJ		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	VADNÝ SVÍTAČ COK C		
Popis opravy	29.6.2022 - Lcpm1 svítí 2.led Na lcok svítí 3.led Cok C = 25mA 30.6.2022 - VÝPĚK VADLÉHO SVÍTAČE COK C SW: 741321 ZA NOVÝ SW: 2710059 VĚTRĚ VYZÁK		
Spotřebovaný materiál	COK1165 MODULE SW: 2710059 VZĚŠK SVÍTAČE KÁPRAV-7165		
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				53280,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2848303

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 86dbf2fb-4d82-4cd5-a5ad-ca1431c5a495

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2022 10:51:02



846cd8e9-41da-43f1-9ec9-666fb63d4742