

| Výzva č. 1/2022 k dílčímu plnění zakázky | | | Předpok. počet jednotek | Cena v Kč bez DPH | | |
|---|---|--|--|-------------------|-------------------|---|
| Blok | Kód polož. | Popis požadované činnosti. | | Za jednotku | Celkové náklady | |
| P er io | 1.1. | Periodická prohlídka P2 v rozsahu dle Návodu na údržbu vozidla MVTV2.2 vydaného výrobcem DV, (číslo dokumentu 4-8092-086-xy v platném znění), a dále v souladu se samostanou technickou dokumentací agregátů a celků vydaných výrobcem nebo dodavatelem zařízení. | 1 | | - | |
| | | Údržba kloubových hřídelí spol. GKN Service Austria GmbH. | | | | |
| | | Údržbu elektronických stykačů 7-AU-600364 spol. Alfa Union a.s. | | | | |
| | | Údržba provozních a stratovacích Baterií Banner a kontrola dobíjení z vlastní a vnější sítě a přes el. centrálu KDE 12EA. | | | | |
| | | Kontrola pojišťovacích ventilů: demontáž, přezkoušení, seřízení. | | | | |
| | | Promazání míst dle Plánu mazání v rozsahu po 12 měsících nařízená Návodem na údržbu 4-8092-086-06 kap. 5.3. | | | | |
| | 1.26. | Údržba el. centrály KDE 12EA3 po 250 h provozu dle návodu 4-8092-086-06, kap. 4. | 1 | | - | |
| T e c h n i c k á | 2.1. | Provedení technické kontroly STV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu. | 1 | | - | |
| | | 3.1. | Vývaz a závaz trakčního elektromotoru se všemi souvisejícími pracemi, demontáž a montáž přetěžovacích čepů pracovní plošiny, výměna vadné hadičky k pístu posuvných dveří, výměna brzdových zdrží a seřízení brzdy, dosazení závlaček do šavlí uchycení zdrží, dosazení nového víčka AdBlue, dosazení 3ks klínového řemena vodního čerpadla, oprava stěračů na obou stanovištích, zablombování kohoutů, oprava elektrocentrály | 224 | | - |
| | | | Oprava trakčního motoru | 39 | | - |
| | | | Oprava přetěžovacích čepů pracovní plošiny | 76,5 | | - |
| | | | Náklady na dopravu trakčního motoru do a z opravy. | 702 | | - |
| M a t e r i á l | | <i>Pozn: Uvedte ke každé položce cena ze jednu jednotku (ks, litr, kg) v Kč bez DPH dle druhu materiálu.</i> | | | | |
| | 4.6. | Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2 | 2 | | - | |
| | 4.17. | Špalík brzdový 320 | 8 | | - | |
| | 4.41. | Řemen klínový 13x1300La 1282Lw AVX | 3 | | - | |
| | 4.46. | Hadice silikonová 1m | 1 | | - | |
| | 4.49. | Spona hadicová | 10 | | - | |
| | 4.50. | Spojovací materiál 1 kg | 0,17 | | - | |
| | 4.52. | Odmašťovací přípravek Myjak Ultra | 1,5 | | - | |
| | 4.53. | Technický benzín | 2 | | - | |
| | 4.56. | Směs do ostříkovačů nemrznoucí | 2 | | - | |
| | 4.60. | Q8 T 905, SAE 120W-40 (Kuwait Petroleum Companies), Motorový olej: spalovací motor. | 27 | | - | |
| | 4.64. | Olej převodový 75W90 | 0,5 | | - | |
| | Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo | | | | 382 641,00 | |

Výzva k dílčímu plnění zakázky
č. Objednavatele: E639-S-1605/2022
č. Zhotovitele: OU22087

