

# Agentura komunikačních a informačních systémů

Vlastina ulice, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 187307/2022-3255

Přílohy: 1

## Smlouva o dílo č. 22221000255

dle rámcové dohody č. 201060449 „Rámcová dohoda – Servis SVSS - VKV vojenských radiových prostředků a zařízení (PEGAS)“ (dále jen RD), evidované v elektronickém nástroji NEN (dále jen „NEN“) pod systémovým číslem **N006/20V00029563**.

### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČO:** 601 626 94

**DIČ:** CZ 601 626 94

**Zaměstnanec pověřený jednáním:** plukovník gšt. Ing. Jaroslav Praus, MSc.

**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

**Číslo bankovního účtu:** 404881/0710

**Pověřený zástupce objednatele:** bude upřesněn prostřednictvím datové schránky

**Adresa pro doručování korespondence:** Agentura komunikačních a informačních systémů,  
Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 – Ruzyně  
(jako „objednatel“)

a

### Pramacom Prague spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3992

**Sídlo:** Na Pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6

**IČO:** 186 30 782

**DIČ:** CZ 186 30 782

**Její jménem jedná:** Filip Sobol, jednatel

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** 764845011/0100

**Kontaktní osoba:** ██████████

**telefon:** ██████████

**datová schránka:** h3zuhgz

**Adresa pro doručování korespondence:** Tlumačovská 1097/30, 155 00 Praha 13

(jako „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. čl. V. odst. 5.3. rámcové dohody č. 201060449 „Rámcová dohoda – Servis SVSS - VKV vojenských radiových prostředků a zařízení (PEGAS)“, uzavřené dne 16.12. 2020, evidované v NEN pod systémovým číslem N006/20/V00029563 (dále jen „RD“) tuto Smlouvu o dílo k dílčímu plnění (dále také jako „SoD“).

## I. Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění dle této SoD je provádět profylaktické prohlídky systému PEGAS a pozáručních oprav technologie vojenských rádiových prostředků a zařízení, vymezené blíže v čl. III RD.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami RD a v rozsahu dle čl. 1.3. SoD. Objednatel se zavazuje řádně v souladu s RD dílo převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou v této SoD, odpovídající cenovému rozkladu, který je nedílnou přílohou RD.
- 1.3. **Rozsah požadovaného servisu:**

Číslo akce	Typ zařízení	Výrobní číslo	Popis opravy (vyměněné komponenty)	Cena opravy (bez DPH)
2200496	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200495	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200494	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200493	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200492	TPH 700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200491	TPH 700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200490	TPH 700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200489	TPH 700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200488	TPH 700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200355	TPH700	101302550	Výměna krytu	4.429,00
			Výměna klávesnice	2.569,00
2200354	TPH700	101302614	Výměna procesoru	8.858,00
			Výměna antény	381,00
2200353	TPH700	101302532	Výměna procesoru	8.858,00
			Výměna krytu	4.429,00
			Výměna klávesnice	2.569,00
			Výměna antény	381,00
			Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200340	TPH700	084401906	Výměna antény	381,00
			Výměna nabíječe	2.594,00
2200339	TPH700	084401649	Výměna antény	381,00
			Výměna nabíječe	2.594,00
2200337	TPH700	101302578	Výměna 1 ks AKU	1.646,00
			Výměna antény	381,00
2200336	TPH700	080204238	Výměna 1 ks AKU	1.646,00
			Výměna antény	381,00
2200335	TPH700	080902191	Výměna 1 ks AKU	1.646,00
			Výměna antény	381,00

2200187	TPH700	090700127	Výměna procesoru	8.858,00
			Výměna klávesnice	2.569,00
			Výměna krytu	4.429,00
2200186	TPH700	090600620	Výměna antény	381,00
2200185	TPH700	101302634	Výměna procesoru	8.858,00
			Výměna klávesnice	2.569,00
2200184	TPH700	101305562	Výměna antény	381,00
2200183	TPH700	101302543	Výměna antény	381,00
2200182	TPH700	092700257	Výměna krytu	4.429,00
			Výměna klávesnice	2.569,00
2200181	TPH700	093000297	Výměna antény	381,00
2200180	TPH700	080204240	Výměna antény	381,00
2200179	TPH700	101302607	Výměna antény	381,00
2200178	TPH700	101302580	Výměna antény	381,00
2200152	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200151	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200084	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200083	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200082	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
2200002	TPH700		Výměna 1 ks AKU	1.646,00
<b>Cena opravy celkem</b>				<b>107.789,00</b>

Zaokrouhlení na celé koruny dolů oproti příloze č. 2 RD 201060449 „Cenový rozklad“, je na základě upřesněné a odsouhlasené cenové nabídky na opravu zaslané společností Pramacom spol. s.r.o.

## II. Doba a místo plnění

- 2.1. Doba plnění: dle čl. V. odst. 5.3. RD
- 2.2. Místem plnění díla a jeho dílčích plnění je: provozovna Pramacom Prague spol. s.r.o., Tlumačovská 1097/30, 155 00 Praha 13
- 2.3. Místem předání a převzetí zařízení, na kterých bude prováděno dílčí plnění je: Agentura komunikačních a informačních systémů, Strahovská 207/7, Praha 1 – Petřín.

## III. Cena za dílo

**Celková cena za předmět plnění dle této SoD bez DPH činí: 107.789,00 Kč**

**DPH ve výši 21%: 22.635,69 Kč**

**Celková cena za předmět plnění díla dle této SoD s DPH činí: 130.424,69 Kč**

(jedno sto třicet tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých šedesát devět haléřů)

Tato smluvní cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná.

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto SoD se řídí RD a příslušnými dotčenými obecně závaznými právními předpisy či obecně závaznými normativními akty jiného charakteru platného právního řádu České republiky.
- 4.2. V případě eventuálního rozporu mezi ustanoveními této SoD a RD budou mít přednost příslušná ustanovení RD. Tím není nijak dotčeno právo smluvních stran v případě potřeby dohodnout si v rozsahu, ve kterém to není v rozporu s RD podrobnější, upřesňující smluvní podmínky, než jsou v RD.
- 4.3. Dodací podmínky, platební a fakturační podmínky a další ujednání týkající se předmětu plnění služby se řídí jednotlivými ustanoveními RD, pokud není v této SoD k dílčímu plnění uvedeno jinak.
- 4.4. Tato SoD má 4 (čtyři) očíslované strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 4.5. SoD k dílčímu plnění je platná a účinná, pokud je řádně elektronicky podepsaná objednatelům a uveřejněna v NEN. SoD k dílčímu plnění, u které je povinnost uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Protokol o předání zařízení k plnění díla – 1 strana

Objednatel:  
plukovník gšt. Ing. Jaroslav Praus, MSc.

Zhotovitel:  
Filip Sobol

Ing. Jan  
Jelínek

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Jelínek  
Datum: 2022.07.12  
15:45:30 +02'00'

.....  
Ředitel  
(elektronicky)

.....  
Jednatel  
(elektronicky)

**Protokol o předání zařízení k plnění díla**


Číslo akce	Název zařízení	Typ zařízení	Výrobní číslo	Popis závady
2200496	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902290	Vadný akupack
2200495	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902288	Vadný akupack
2200494	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902275	Vadný akupack
2200493	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902255	Vadný akupack
2200492	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902238	Vadný akupack
2200491	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902142	Vadný akupack
2200490	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902138	Vadný akupack
2200489	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902135	Vadný akupack
2200488	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902134	Vadný akupack
2200355	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302550	Nejde zapnout
2200354	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302614	Nejde zapnout, vadná anténa
2200353	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302532	Nefunkční PTT spínač, vadná anténa, vadný akupack
2200340	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	084401906	Nejde zapnout, vadná anténa, vadný cestovní nabíječ
2200339	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	084401649	Nejde zapnout, vadná anténa, vadný cestovní nabíječ
2200337	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302578	Vadný akupack, vadný kryt radiostanice, vadná anténa
2200336	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080204238	Vadný akupack, vadný kryt radiostanice, vadná anténa
2200335	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902191	Vadný akupack, vadný kryt radiostanice, vadná anténa
2200187	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	092700127	Nefunkční LCD displej
2200186	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	092600620	Nejde zapnout
2200185	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302634	Nejde zapnout
2200184	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302562	Nejde zapnout
2200183	Ruční radiostanice	TPH 700	101302543	Nejde zapnout

## Příloha č. 1

2200182	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	092700257	Nejde zapnout
2200181	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	093000297	Nejde zapnout
2200180	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080204240	Nejde zapnout
2200179	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302607	Nejde zapnout
2200178	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	101302580	Nejde zapnout
2200152	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902148	Vadný akupack
2200151	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902226	Vadný akupack
2200084	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902242	Vadný akupack
2200083	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902239	Vadný akupack
2200082	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	080902230	Vadný akupack
2200002	Ruční radiostanice systému Pegas	TPH 700	084402090	Vadný akupack

Praha dne: 1-06-2022

Předal

Vojenský útvar 3255  
Praha 74

Převzal



## Nabídka na opravu

Číslo akce	Typ Zařízení	Výrobní číslo	Popis opravy (vyměněné komponenty)	Cena opravy (bez DPH)
2200496	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200495	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200494	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200493	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200492	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200491	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200490	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200489	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200488	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200355	TPH700	101302550	výměna krytu a klávesnice	6998,00
2200354	TPH700	101302614	výměna procesoru a antény	9239,00
2200353	TPH700	101302532	výměna procesoru, krytu, klávesnice, antény a 1 ks aku	17883,00
2200340	TPH700	084401906	výměna antény a nabíječe	2975,00
2200339	TPH700	084401649	výměna antény a nabíječe	2975,00
2200337	TPH700	101302578	výměna 1 ks aku a antény	2027,00
2200336	TPH700	080204238	výměna 1 ks aku a antény	2027,00
2200335	TPH700	080902191	výměna 1 ks aku a antény	2027,00
2200187	TPH700	090700127	výměna procesoru, krytu a klávesnice	15856,00
2200186	TPH700	090600620	výměna antény	381,00
2200185	TPH700	101302634	výměna procesoru a klávesnice	11427,00
2200184	TPH700	101302562	výměna antény	381,00
2200183	TPH700	101302543	výměna antény	381,00
2200182	TPH700	092700257	výměna krytu a klávesnice	6998,00
2200181	TPH700	093000297	výměna antény	381,00
2200180	TPH700	080204240	výměna antény	381,00
2200179	TPH700	101302607	výměna antény	381,00
2200178	TPH700	101302580	výměna antény	381,00
2200152	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200151	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200084	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200083	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200082	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
2200002	TPH700		výměna 1 ks aku	1646,00
Cena opravy celkem				107789,00

Zhotovitel:  
 Pramacom Prague spol. s.r.o.  
 Na Pískách 36  
 160 00 Praha 6

Odběratel:  
 Česká republika - Ministerstvo obrany  
 Tychonova 1  
 160 00 Praha 6

Zastoupená:  
 VÚ 3255 Praha

Elektronický podpis - 12.7.2022  
 Certifikát autora podpisu :  
 Jméno : Ing. Jan Jelínek  
 Vydal : AC AeID3.1 - Issuing Certificate  
 Platnost do : 27.12.2022 10:22:54-000 +01:00