

Výzva k provedení nálezkové č. 2/2022

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 21106100255 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychova 221/1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: Anza s.r.o. Okružní 678, Edle Prádky, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná plukovník gšt. Ing. Jaroslav Hráč MSc. ředitel VZ 551 200 Stara Boleslav Boleslavská 929 25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		Jehož jménem jedná Ing. Michal Jakeš jednatel	
Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]		[redacted]	
Typ/modifikace techniky:	AUT.1815CAP6	Registrační značka:	380-78-53
Rok výroby:	1990	Uživatel:	[redacted]
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Kompletní provedení nálezkové opravy dle protokolu o provedení detekce 2/2022			
Popis závady Provedení nálezkové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace			
Dokumentace předaná k odstranění závady: Kompletní provozní dokumentace techniky			
Požadavek na místo provedení opravy: U poskytovatele - Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou			
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: neprovádět			
Požadovaný termín/oba/provedení služeb: 30. zář 2022			
Doplňující informace (požadavky): [redacted]			
Vyzvu vypracoval dne 11. 7. 2022 [redacted]			

Popis provádění služby: Provedení nárazové opravy vozidla T815 CAP-0 VPZ 381178-53

Místo provedení NO

Termín (doba) ukončení provedení služby: 30. Záh 2022

ID poskytovatele číslo:



Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní akony				
Materiálové náklady				
Kooperace				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Pododávatel (název firmy)				
Náklady na vlastní akony				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 903 138,27

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem : 1 903 138,27 Kč bez DPH

Požadavky na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola ("Konečná kontrola")

**) nehodící se ušmíre*

Požadují kontrola jakosti před montáží nastává na podvozek vozidla, požadují konečnou kontrolu

Vyjádření zájmu, po SOJ k provedení SOJ

Michal Jakeš

Nabídková cena celkem : 2 302 797,30 Kč s DPH

(slovy: Dva miliony třista dva tisíc sedm set devadesát sedm korun českých třicet haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 903 138,27 Kč, sazba DPH 21 % činí 399 659,03 Kč.

Zhotovitel zahájí poskytování služby po písemném potvrzení Vyzvy s NO a ukončí do 30. 9. 2022.

Ředitel
hojn., titul, jméno, příjmení

(podepsáno elektronicky)

Jednatel
(titul, jméno a příjmení)

(podepsáno elektronicky)

MICHAL
JAKEŠ


Digitalně podepsal
MICHAL JAKEŠ
Datum: 2022.07.12
14:33:13 +02'00'

Cenová kalkulace - příloha k výzvě k provedení NO č.2/2022

Typ/modifikace techniky	380-75-53	Tetra T-815 CAP6
Registrační značka:		
Defektaci provedli:		

P.č.	Názevové oprava /dílo/ provedené výměnou nřle uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/ nebo provedením práce	Náhradní díly			Vlastní úkony		Kooperace				Ostatní úkony	
		Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	MD počet kusů	Cena náhradního dílu bez DPH celkem	Počet (1h/880,-)	Cena za práci (bez DPH)	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	Cena za 1 hod práce	Celkem bez DPH (Kč)	Kooperace provádě (název firmy)	Celkem bez DPH (Kč)

- 1 Výměna čerpadla nastavby 100 SLVN 4 stupňové
- 4 Výměna vylučče pátva LUN
- 5 Výměna vegaventílu výdej cizje
- 6 Výměna vylučče tlaku velkopovrchového filtru
- 7 Přetěsnění třicetného kulového kohoutu
- 8 Výměna vložek filtru F230.80 (souprava)
- 9 Výměna výdejních hadic DN80
- 10 Přetěsnění všech klapek DN80
- 11 Výměna koncovky sání cizí zdroj
- 12 Výměna koncovky výdej cizí zdroj
- 13 Tlakové zkouška
- 14 Výměna průtokoměru 9301.80
- 15 Výměna palního ventilu
- 16 Revize vzduchového šlá
- 17 Výměna neprůbojných pojistek
- 18 Vytěžení kotle
- 19 Výměna hadice Dn32
- 21 Výměna výdejní pistole Dn32
- 22 Výměna výdejní pistole Dn25
- 23 Výměna vegaventílu navěšení hadic
- 24 Výměna všech hadic pneumatické soustavy nastavby
- 25 Výměna ovláření UN
- 26 Výměna všech profilových těsnění skříně
- 27 Demontáž + montáž - úzelová nastavba
- 28 Výměna těsnění vík kotle
- 29 Výměna značení ADR boční
- 30 Výměna značení ADR přední+zádní
- 31 Výměna ovláření klapky - válec vzduchový
- 32 Výměna přechodka pínění
- 33 Přetěsnění průhledítka
- 34 Přetěsnění odlučovače
- 35 Výměna všech vodivých spojení
- 36 Výměna klapky výdeje cizí zdroj
- 37 Výměna hadice rekuperace
- 38 Výměna přiměřovač vzduchu
- 39 Výměna plynové vzpěry
- 40 Výměna zrcátek větrné držátek
- 41 Výměna všech odrazek a desek ENK



- 42 Revize ELSTAT
- 43 Kalibrace průtočného měřiče
- 44 Kalibrace tlakoměrů
- 45 STK: Emise
- 46 Kompletní povrchová úprava samostatné kabiny (mytí, píle)
- 47 Kompletní povrchová úprava podvozků vozidla - bez kabin
- 48 Kompletní povrchová úprava vnějšku skříňové nadstavby (mytí)
- 49 Kompletní povrchová úprava nadstavby (mytí, broušení, d)
- 50 Provedení antikorozní ochrany podlahy a dno kabiny
- 52 Výměna spouštěče
- 53 Výměna vstříkovačích čerpadla
- 55 Výměna posilovače spojky
- 56 Demontáž a montáž motoru : vozidla
- 57 Výměna kompletní spojky (motor demontován)
- 58 Kompletní přetěsnění motoru (motor demontován)
- 59 Výměna vložek jasněho čističe paliva
- 60 Vytáhání odsávacího čističe oleje
- 61 Výměna kardánového klíče mezi motorem a převod.
- 63 Výměna elektromagnetického ventilu EV BBC
- 64 Výměna kompresoru
- 65 Výměna vložky čističe vzduchu
- 66 Výměna brzdových válečků přední nápravy
- 67 Výměna brzdových válečků zadních náprav
- 69 Přetěsnění válečků servolžerů
- 70 Výměna olejové náplně a filtru s filtračním (olej spotř.)
- 72 Výměna všech olejových náplní podvozku
- 73 Výměna olej hydraulický v narklavbě
- 74 Demontáž a montáž, přetěsnění, přikování výfukového po
- 75 Demontáž a montáž, přetěsnění příčinné převodovky
- 76 Výměna přední kapoty
- 78 Výměna výpíné dveří větrné mříže
- 79 Výměna paraboly předního světla
- 80 Výměna všech směrových světel kabiny
- 81 Výměna zadních sdružených světel včetně signalizace
- 82 Přechalování středové sedačky
- 84 Výměna protumrazové pumpy
- 85 Kontrola setřevu brzd na válečkové drážebné
- 88 Výměna válečků a klápek motorové brzdy
- 95 Výměna předních teleskopických tlumičů
- 97 Výměna všech pryžových těsnění kabiny řidiče (dveře, pokl)
- 98 Výměna spodní hlukové izolace kabiny
- 100 Přetěsnění postroje zvedací lžičky
- 101 Výměna regulátoru tlaku vzduchu
- 102 Výměna volantu
- 105 Výměna sedadla řidiče a sedadla spolujezdce s opěrkou
- 111 Výměna hadice samospád
- 112 Výměna pistole samospád
- 114 Oprava levé přední lžičky čističe
- 116 Oprava těsnění levé lžičky

- 117 Oprava signalizace zpátečky
- 118 Oprava zamykání skříní UN
- 119 Oprava navijení hadic
- 120 Oprava signalizace přepínání
- 121 Výměna palivové nádrže
- 122 Oprava držáků baňek
- 124 Oprava brzdového systému - DIM bubnu, vyčistění, seřize
- 131 Oprava horní přední bedny
- 132 Oprava horní ulko přední bedny
- 133 Přetěsnění potrubí výdejněho systému
- 135 Oprava panel ovládní
- 136 Oprava zaplnění PTO čerpadlo
- 139 Oprava pomocného pohonu z převodovky
- 140 Oprava zadních schrán na hadice
- 143 Výměna buben uzaměření
- 144 Díl hydraulický nástavby
- 147 Oprava límce kotle - laminace
- 149 Oprava podlahy skříní L+P přední
- 151 Oprava odkalovací potrubí
- 152 Oprava vřadků soustavy paliv. - uchycení, přetěsnění potř
- 153 Oprava ruční ovládní parních ventilů
- 154 Výměna všech pryžových hadic palivové soustavy
- 155 Výměna všech pryžových hadic vzduchové soustavy
- 156 Výměna všech lapačů a zástrěk
- 157 Výměna všech pryžových hadic hydraulické soustavy
- 158 Oprava zavírání vřk kotle
- 159 Oprava - obnova schémat - panel
- 160 Oprava a seřizení naftového topení
- 162 Oprava stírací soupravy + výměna stěračů
- 163 Oprava regulátor tlaku
- 164 Oprava hasicí soustava
- 166 Vyplnění dveří včetně madla
- 167 Výměna ostřkovačů včetně vedení
- 168 Olejové náplně podvozku
- 170 Výměna bezpečnostní značky
- 171 Oprava řízení řízení - výměna všech kulových čepů
- 172 Oprava přetěsnění horních zátek na skříně zad. náprav
- 175 Výměna vzduchojemu 30l
- 178 Oprava - přetěsnění výdeje samospáje
- 179 Oprava - výměna regulátor vzduchu vč. odkalovací jímky
- 181 Oprava - montáž hledáček na střechu kabiny
- 186 Vyčistění palivové soustavy
- 188 Oprava, přetěsnění rych. aut. kč čerpadlo
- 189 Oprava ruční plyn
- 191 Oprava otevírání kapoty
- 193 Oprava zadní L+P nárazník
- 195 Oprava - uzavírání klepka
- 196 Oprava čerpní páček
- 197 Oprava - přetěsnění čerpadla ručení kabiny

202	Výměna ložiska a gufera unášeče kardanu	960,00 Kč	1	960,00 Kč	4	2 760,00 Kč	3 720,00 Kč
203	Příprava na provedení STK	0,00 Kč	1	0,00 Kč	8	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč
204	Oprava ukazatele paliva LUN	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	8	5 520,00 Kč	10 520,00 Kč
205	Oprava podlahy přední P-sáňi	1 100,00 Kč	1	1 100,00 Kč	8	5 520,00 Kč	6 620,00 Kč
206	Výměna výstražné osvětlení	2 450,00 Kč	1	2 450,00 Kč	8	5 520,00 Kč	7 970,00 Kč
208	Oprava elektrické instalace podvozku do originálního stav.	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč	20	18 800,00 Kč	17 800,00 Kč
209	Oprava elektrické instalace podvozku do originálního stav.	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč	26	17 940,00 Kč	27 940,00 Kč
214	Kontrola těsnosti a funkčnosti všech uzávěrek	0,00 Kč	1	0,00 Kč	4	2 760,00 Kč	2 760,00 Kč
215	Kontrola těsnosti, vůli a funkčnosti fitení	0,00 Kč	1	0,00 Kč	2	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč
218	Manipulace s nepojizditelným vozidlem	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč	1	690,00 Kč	6 690,00 Kč
219	Oprava dveří a přechafny kabiny - vypaření	3 720,00 Kč	1	3 720,00 Kč	16	11 040,00 Kč	14 760,00 Kč
220	Jízdní zkouška v délce 40km	1 600,00 Kč	1	1 600,00 Kč	4	2 760,00 Kč	4 360,00 Kč
221	Výměna vzduchové koncovky připojení vlnk	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč	1	690,00 Kč	1 690,00 Kč
223	Čelková oprava výukového potrubí lopentí vč.kabine	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	8	5 520,00 Kč	7 520,00 Kč
225	Přetěsnění všech domků uzávěrek	1 200,00 Kč	1	1 200,00 Kč	8	5 520,00 Kč	6 720,00 Kč
226	Výměna ochranných vlnk polohoprav přední náprava	1 200,00 Kč	1	1 200,00 Kč	4	2 760,00 Kč	3 960,00 Kč
227	Výměna ochranných vlnk polohoprav zadní náprava	2 400,00 Kč	1	2 400,00 Kč	8	5 520,00 Kč	7 920,00 Kč
228	Výměna korového rozvodu vzduchu podvozku za PA trubici	9 500,00 Kč	1	9 500,00 Kč	18	17 400,00 Kč	21 920,00 Kč
231	D+M převodovka - přetěsnění	2 800,00 Kč	1	2 800,00 Kč	16	11 040,00 Kč	13 840,00 Kč
232	Přetěsnění válečku pomocného pohonu	280,00 Kč	1	280,00 Kč	16	11 040,00 Kč	11 320,00 Kč
244	Provedení defektace	0,00 Kč	1	0,00 Kč	0	4 132,23 Kč	-4 132,23 Kč
				858 486,50 Kč		1 009 891,77 Kč	24 260,00 Kč 1 903 138,27 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne 30.6.2022

Elektronický podpis - 13.7.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Patrik Tabaček
 Vydal : AC AelD3.1 - Training Certificate
 Platnost do : 17.6.2023 10:12:36 000 +02:00