

Výzva č. 2/2022 k dílčímu plnění zakázky			Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód polož.	Popis požadované činnosti.		Za jednotku	Celkové náklady
Periodické prohlídky	1.2.	Periodická prohlídka P2 v rozsahu dle Návodu na údržbu vozidla MVTV2.3 vydaného výrobcem DV, (číslo dokumentu 4-8092-124-00 v platném znění) čl.2.5 "P2 - preventivní periodická prohlídka" a dále v souladu se samostanou technickou dokumentací agregátů a celků vydaných výrobcem nebo dodavatelem zařízení			-
	1.3.	Údržba kompresoru Mattei M 80 B v rozsahu L2 dle Návodu pro obsluhu a údržbu NOÚ-S JAKO-105-M-40 čl. 5.1 výrobce MONDO s.r.o.			-
	1.6.	Údržba nezávislého topení HYDRONIC spol. Eberspacher. Provedení kompletní údržby včetně: načtení diagnostiky a prověření registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem spalovací komory, výměna palivové trysky.			-
	1.7.	Údržba a kontrola klimatizačního zařízení, dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2, kapitola klimatizační zařízení a dle Návodu na údržbu vydaného dodavatelem zařízení spol. Ekoklima, Ladislav Šebetka.			-
	1.9.	Údržba spal. motoru M1.2C, TD 265 RH6H TA 26, dle Návodu k obsluze a údržbě motorů TEDOM UIC IIIB v servisním stupni T I a přípojných předpisů k náplním motorových olejů 61-0-0263.1 vydané výrobcem spol. TEDOM a.s.			-
	1.14.	Údržba hydraulického pohonu chlazení pro rozsah MM dle návodu na údržbu spol. CHVALIS s.r.o.			-
Perif. údržba	1.24.	Údržba polohovače trolejového vedení PDF 99 dle Návodu k obsluze a údržbě 1/04-2016 v rozsahu roční údržby			-
	1.25.	Údržba el. centrály Catepillar DE9.5E3 dle Příručky pro provoz a údržbu S7BU9236-01 v rozsahu roční údržby			-
Technická kontrola SHV. Provozní	2.1.	Provedení technické kontroly STV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu.			-
	2.2.	Napěťovou zkoušku polopantografového sběrače dle TNŽ 343109, Přílohy G.			-
	2.3.	Prohlídka VZ typu KBS-E v rozsahu P3 + zkouška STOP TRS (GRM-R). Provedení zápisu do Záznamu prohlídek údržby + zápis do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. Zařízení.			-
	2.9.	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.			-
Oprava provozních závad	3.1.	Kontrola spalovacího motoru - utíká do otáček, zkušební jízda, oprava mechanismu sklápění zrcátek 4 ks, výměna víček nádobek ostříkovačů, výměna lanka na sběrači, oprava signalizace teploty vody, oprava ovladačů na stanovištích strojvedoucího, výměna zdrží, seřízení brzdy, vyčištění, oprava a doplnění pískování			-
	3.1.	Oprava prošlé karty KBSE			-
Materiál	Pozn: Uvedte ke každé položce cena ze jednu jednotku (ks, litr, kg) v Kč bez DPH dle druhu materiálu.				
	4.11.	Těsnění hlav válců SM Tedom TD 265 RHTA26			-
	4.17.	Špalík brzdový 320			-
	4.46.	Hadice silikonová 1m			-
	4.49.	Spona hadicová			-
	4.50.	Spojovací materiál 1 kg			-
	4.52.	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra			-
	4.53.	Technický benzín			-

Výzva k dílčímu plnění zakázky
č. Objednavatele: E639-S-1605/2022
č. Zhotovitele: OU22087

Servis SHV řady MVTV2.2 a MVTV2.3 - 2022

4.56.	Směs do ostříkovačů nemrznoucí			-
4.59.	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.			-
Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo				254 629,00