

Stavba :	12002021 SPORTOVNÍ AREÁL	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební práce	Venkovní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>						
	IK	výměna šoupěte a hydrantu	kpl	1,00		
		<b>Celkem za</b>				<b>65 000,00</b>
<b>Změny venkovní část celkem bez DPH</b>						<b>65 000,00</b>

Stavba :	12002021 SPORTOVNÍ AREÁL	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební práce	Vnitřní část

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
17	SOD	769000002R00	Montáž plastových stěn	m2	-8,57	
19	SOD	61196004	Plastová í stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. panikového kování (upřesní investor)	m2	-8,57	
20	SOD	998769101R00	Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu	t	-0,36	
17	IK		Montáž AL stěny vč. Zadnického začištění	m2	8,57	
19	IK		AL stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. panikového kování dle upřesnění investora	m2	8,57	
		<b>Celkem za</b>	<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>			<b>134 947,53</b>
<b>Změny vnitřní část celkem bez DPH</b>						<b>134 947,53</b>

<b>Změny část B celkem bez DPH</b>	<b>199 947,53</b>
------------------------------------	-------------------

#### Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín

<b>okapový chodník z kačírku</b>						
51	ÚRS	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	69,375	
30	SOD	639571210R00	Kačírek pro plochu okap chodníčku prům tl. 100 mm, vč rozvozu do vzd. 35 m	m2	52,03	
24	SOD	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	52,03	
		<b>Celkem za</b>	<b>okapový chodník z kačírku</b>			<b>33 109,22</b>

<b>Změny část A celkem bez DPH</b>	<b>33 109,22</b>
------------------------------------	------------------

<b>Změny část A+B celkem bez DPH</b>	<b>233 056,75</b>
--------------------------------------	-------------------

SOD            ceny dle smlouvy o dílo  
 ÚRS            ceny dle ceníku ÚRS  
 IK              ceny dle individuální kalkulace

**Pozn.:**            **Dodávka AL dveří konec 09 - začátek 10/2022 => termín dokončení 18.10.2022**  
 Výměna hydrantu a šoupěte - 20.-28.8.2022, následně štěrkové lože, frézování AB, pokládka AB, montáž přístřešku na kola