

KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.  
335 44 Kasejovice, tel.:

akce: VTPark budova.2, II.NP  
oprava RXYQ14P9W1B - výměna kompresoru a desky

č. NN 133/2022

pozice	popis zařízení	m. j.	počet	dodávka / j.	montáž / j.	celková cena za dodávku	celková cena za montáž	cena celkem
	kompresor	ks	1	67524		67 524 Kč		67 524 Kč
	invertní řídicí elektronická deska	ks	1	38645		38 645 Kč		38 645 Kč
	práce (odsátí chladiva, demontáž, montáž)	kpl	1		12000		12 000 Kč	12 000 Kč
	doprava, čas na cestě a přesuny hmot	kpl	1		3000		3 000 Kč	3 000 Kč
	doplnění chladiva (pouze podíl z celkové náplně, v případě nutnosti výměny kompletní náplně do objemu kompresoru 12kg bude dopočteno)	kg	5		1200		6 000 Kč	6 000 Kč
	<b>Celkem Kč bez DPH:</b>					<b>106 169 Kč</b>	<b>21 000 Kč</b>	<b>127 169 Kč</b>
	DPH 21%:							26 705 Kč
	Celkem vč. DPH:							153 874 Kč

V ceně je uvažováno s dodávkou a výměnou nového kompresoru a invertní řídicí elektronické desky. Po provedení výměny těchto prvků a spuštění systému se mohou vyskytnout další chyby, které nelze diagnostikovat před výměnou kompresoru a desky. Náklady na dodatečně dodávky a práce spojené s případným vyhodnocením dalších chyb nejsou v ceně.