
Příloha č.1
k SoD č.2200194

KRYCÍ LIST

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní firma, sídlo (ulice, č.p., město, PSČ):	VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o.
Jméno/příjmení, adresa (ulice, č.p., město, PSČ):	Pivovarská 542, Jarošov, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČO:	44962185
DIČ:	CZ44962185
Číslo účtu/ kód banky:	5024501881/5500
Název banky:	Raiffeisenbank a.s.
Statutární orgán právnické osoby:	<i>v případě, že právnická osoba zastupuje další osobu na základě plné moci - originál plné moci musí doložit</i>
Kontaktní osoba:	
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	Uherské Hradiště - oprava výtahu, odstranění rizik z IZ
Místo plnění:	Františkánská 139, 686 01 Uherské Hradiště
Celková cena bez DPH:	124 800 Kč
DPH 21% :	
Celková cena včetně DPH:	151 008 Kč
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	minimálně 24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od data doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že právnická osoba/fyzická osoba ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací.

6.5.2022

.....
datum


razítko a podpis



NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Vymyslický s.r.o. VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.

Jarošov, Pivovarská 542
686 01 Uherské Hradiště

IČ : 44962185

DIČ : CZ44962185

KS v Brně, oddíl C, vložka 4030

Řada dokladu : 910

Číslo dokladu : 220205

Sklad : 100.00400.410

Zakázka :

Popis dodávky : VZP Uherské Hradiště

Způsob dopravy :

Telefon : [REDACTED]

Fax : +420 572 587 419

E-mail : info@vymyslicky.cz

Místo určení :

Odběratel : VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY
Orlická 2020/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Datum pořízení : 6.5.2022

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 41197518


DIČ : CZ41197518

Cenová nabídka: "Uherské Hradiště - opravu výtahu, odstranění rizik z IZ"

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	990 1004	materiál+práce Tabulka č. 1: 2 - omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 52b - chybějící ochranné zařízení proti neúmyslnému pohybu klece 56 - nevyhovující nárazníky	1,00 ks	26 800,00	26 800,00		26 800,00	21	32 428,00
2	990 1004	materiál+práce Tabulka č. 2: 101 - Instalace proudového chrániče 102 - Instalace ochrany při údržbářské činnosti 103 - Instalace zařízení pro přemostění šachetních a případně klecových dveří 104 - Instalace zařízení pro vyhodnocování vadného obvodu spínačů dveří 105 - Instalace ochranného zařízení proti nárazu automatických dveří 106 - Instalace nouzové odjišťování šachetních dveří v prohlubni výtahové šachty 108 - Nevyhovující, nebo nedoložená tuhost stěn šachty, šachetních dveří, klece výtahu, prahové desky 111 - Instalace ovládací kombinace revizní jízdy v prohlubni 116 - Instalace nouzového osvětlení	1,00 ks	98 000,00	98 000,00		98 000,00	21	118 580,00
	2,00			124 800,00			124 800,00		151 008,00

Celkem Kč

151 008,00



II. Přehled možných identifikovaných provozních rizik a dalších zjištěných nebezpečí výtahu ve vztahu k ČSN EN 81-20:2015 a nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

Tabulka 1 - PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK DLE ČSN EN 81-80:2004				
Číslo rizika	Nebezpečí/nebezpečná situace	Článek	Úroveň rizika	Nápravná opatření ke snížení rizika
2	Omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	5.2.1		Opatření podle ČSN EN 81-70:2018, ČSN EN 81-82:2014 a vyhl. č. 398/09 Sb.
52b	Chybějící ochranné zařízení proti neúmyslnému pohybu klece		Střední	Doplnit ochranné zařízení proti neúmyslnému pohybu klece uvedené v čl. 5.6.7 ČSN EN 81-20:2015
56	Nevyhovující nárazníky	5.10.2	Vysoká	Doplnit nárazníky podle čl. 5.8 ČSN EN 81-20:2015

Tabulka 2 – Další zjištěná nebezpečí ve vztahu k ČSN EN 81-20:2015 a NV č. 122/2016 Sb.		
Číslo	Nebezpečí/nebezpečná situace	článek, norma
101	Určené obvody nejsou opatřeny proudovým chráničem	čl. 5.10.1.2.3 ČSN EN 81-20:2015
102	Není instalována ochrana při údržbářské činnosti	čl. 5.12.1.7 ČSN EN 81-20:2015
103	Není instalováno zařízení pro přemostění šachetních a případně klecových dveří	čl. 5.12.1.8 ČSN EN 81-20:2015
104	Chybějící zařízení pro vyhodnocování vadného obvodu spínačů dveří	čl. 5.12.1.9 ČSN EN 81-20:2015
105	Nevyhovující ochranné zařízení proti nárazu automatických dveří	čl. 5.3.6.2.2.1 ČSN EN 81-20:2015
106	Chybějící nouzové odjišťování šachetních dveří v prohlubni výtahové šachty	čl. 5.3.9.3.5 ČSN EN 81-20:2015
108	Nevyhovující, nebo nedoložená tuhost stěn šachty, šachetních dveří, klece výtahu, prahové desky atd	čl. 5.3.5.3 a 5.4.5.3 a 5.2.1.8 ČSN EN 81-20:2015
111	Chybějící, nevyhovující ovladačová kombinace revizní jízdy v prohlubni	čl. 5.12.1.5.1.1 ČSN EN 81-20:2015
116	Nevyhovující nouzové osvětlení	čl. 5.4.10.4 ČSN EN 81-20:2015