


Odstranění graffiti a krycí nátěr ve Vítkovském tunelu km 2,421 - 3,734

0905 Praha-Libeň (mimo) - Praha hl.n. (mimo)

ÚRS 2022/I	ver. 010222	Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha 2021 - 2023	Cena v Kč			
		Cena s DPH				72 119,53
		DPH 21,00%				12 516,61
		Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + URS + VRN				59 602,92
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<p style="margin: 0;">HSV Práce a dodávky HSV 496,20</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 496,20</p>						
15	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	10,000	49,62	496,20
<p style="margin: 0;">PSV Práce a dodávky PSV 53 617,50</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">783 Dokončovací práce - nátěry 53 617,50</p>						
21	783801651	Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	125,000	314,40	39 300,00
26	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	125,000	28,14	3 517,50
30	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	125,000	86,40	10 800,00
<p style="margin: 0;">HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 196,80</p>						
37	HZS1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	16,000	199,80	3 196,80
<p style="margin: 0;">VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 292,42</p> <p style="margin: 0; padding-left: 20px;">VRN 0 Vedlejší rozpočtové náklady 2 292,42</p>						
39	090001000	Ostatní náklady - PRO AKCE DO 200 000 Kč	%	0,040	57 310,50	2 292,42
Celkem						59 602,92

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2022/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,600

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího