

SpMO: 16585-9/2021-551230  
EVZ: 225512300059  
NEN RD: N006/22/V00005316  
NEN Výzvy: N006/22/V00020087

Počet listů: 1

**Výzva k plnění**  
**RD 22105001737**

číslo: 22225009380

**Objednatel**

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**  
**Tychonova 1, 160 00 Praha 6**  
zastoupená náčelníkem  
Vojenského zařízení 551230  
podplukovníkem [REDACTED]  
Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí  
IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694  
Bankovní spojení: 404881/0710  
ČNB Praha  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

**Zhotovitel**

Adresa: **ANZA s.r.o.**  
Okružní 678, Bílé Předměstí  
530 03 Pardubice  
IČ: 42937256  
DIČ: CZ42937256  
Bankovní spojení: 190454467/0300  
ČSOB Pardubice  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [logistika@anza-cz.cz](mailto:logistika@anza-cz.cz)

Doba plnění: do 30 pracovních dnů včetně od předání  
techniky zhotoviteli

Místo plnění: provozovna zhotovitele

Způsob dodání: objednatel plněno u zhotovitele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1.	Na základě Rámcové dohody RD č. 22105001737, objednávám u Vás: <b>Běžná oprava nastavby - Automobil požární</b> [REDACTED] - výměna nefunkčního otáčkoměru čerpadla nastavby; - odstranění úniku vzduchu z panelu technologie; - oprava vedení nefunkčního ovládání otáček z nastavby; - výměna zoxidovaného ovládacího relé včetně patice; - výměna nefunkčního koncového spínače zadních dveří technologie; - výměna všech popraskaných prachovek páček ovládání technologie; - výměna netěsného ventilu plnění nádrže; - výměna netěsného ventilu lafetové proudnice; - výměna netěsnící klapky sání z nádrže; - výměna prasklé hadice vysokotlaku; - oprava opotřebované aretace bubnu navíjení vysokotlaku – pneumatické; - oprava opotřebované aretace výsuvného plata a dorazů; - oprava netěsnosti okolo osvětlovacího stožáru; - oprava armatury v nádrži pro lafetovou proudnici; - provedení servisu čerpadla – vyčištění, výměna oleje a kontrola; - výměna nefunkčního pozičního oranžového světla; - výměna opotřebované zadní P okapnice včetně opravy nefunkčního osvětlení; - oprava odlepeného polepu vozidla L přední roleta; - provedení provozní zkoušky.	ks	[REDACTED]	161 300,00	21	195 173,00
<b>Celková cena</b>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
				161 300,00	33 873,00	195 173,00

**VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512**  
**TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-**

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl.  
v platném znění a Rámcovou dohodou č. 22105001737

#### Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas  
objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely  
naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.  
V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele  
společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje  
budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním  
údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Objednatel

pplk. Ing. Dušan Košťálek  
datum, razítko a podpis

Zhotovitel

MICHAL  
JAKEŠ

Digitálně podepsal  
MICHAL JAKEŠ  
Datum: 2022.08.09  
15:15:26 +02'00'

datum, razítko a podpis

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512  
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-