

ÚP Praha západ - výměna termoregulačních ventilů

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

popis položky	množství	jednotka	cena za jednotku	cena celkem
radiátorový termostatický ventil s předregulací – přímý 8 stupňů předregulace (např. HEIMEIER V-exakt II) DN15	1 ks		463,00 Kč	463,00 Kč
radiátorový termostatický ventil s předregulací – rohový 8 stupňů předregulace (např. HEIMEIER V-exakt II) DN10	33 ks		440,00 Kč	14 520,00 Kč
DN15	130 ks		463,00 Kč	60 190,00 Kč
termostatická hlavice s vestavěným čidlem (např. HEIMEIER typ DX) kapalinou plněné čidlo Rozsah nastavení 6 °C až 28 °C Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 Ochrana proti zamrznutí 6 °C Maximální teplota čidla: 50 °C možnost aretace polohy nastavení	164 ks		368,00 Kč	60 352,00 Kč
DEMONTÁŽ				
vypuštění topného systému	1 kpl		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
stávající radiátorové termostatické ventily, včetně termostatických hlavic	164 ks		164,00 Kč	26 896,00 Kč
ekologická likvidace demontovaných prvků	1 kpl		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
MONTÁŽ				
radiátorové termostatické ventily, včetně termostatických hlavic	164 ks		165,00 Kč	27 060,00 Kč
pomocný montážní materiál - konopí, pasta	164 ks		10,00 Kč	1 640,00 Kč
opravy laku potrubí - pouze poškození laku montáží ventilů	164 ks		10,00 Kč	1 640,00 Kč
nastavení předregulací termostatických ventilů	164 ks		10,00 Kč	1 640,00 Kč
napuštění a odvzdušnění topného systému	1 kpl		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
topná zkouška	1 kpl		5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
doprava a přesun hmot	1 kpl		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
cena celkem bez DPH				208 401,00 Kč
DPH 21%				43 764,21 Kč
Celkem cena včetně DPH				252 165,21 Kč