

Výzva č. 2/2022 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Opravy	C 1.1	Výměna klínových řemenů kompresoru, výměna brzdíče Dako BS2, oprava náhonu rychloměru	hod. práce	5,5		-
	C 1.2	Náklady na dopravu pojízdné dílny (sazba na jeden km jízdy pojízdné dílny do místa provedení servisního zásahu).	km	533		-
	C 1.3	Čas strávený na cestě (náklady na hodinu jednoho pracovníka v rámci přepravy do místa provedení servisního zásahu).	hodina	10		-
Materiál	E 11	Řemen klínový 13x1800	kus	7		-
	E 15	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		-
	E 49	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	3		-
	E 52	Spojovací materiál	kg	0,23		-
Cena celkem v Kč bez DPH						60 421,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2923432

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b802d9cb-fb23-4655-96bd-e20a3973a418

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2022 12:42:00



872c156a-35a8-431a-8b02-d8e237c58518