

## Upřesnění podmínek realizace zakázky

**Akce:** PS 0514 - Oprava izolace budovy, b.č. 17, kasárna Těchonín, 6440-0514-2022-05

**Místo:** kasárna Těchonín, k.ú. Těchonín, CE: 05-41-01/17

Jedná se o opravu izolace proti zemi vlhkosti pod venkovním přístupovým schodištěm budovy č. 17 (budova správní a technickoprovozní) v místě, kde se i ve vnitřních prostorech 1. podzemního podlaží projevují negativní účinky prosakování vody na vnitřních stěnách a podhledech. Budova 17 je zděná, třípodlažní, se střechou valbovou, o půdorysných rozměrech 40,70 x 27,80 m.

Bude provedena oprava nefunkčního drenážního venkovního systému budovy (nejedná se o drenážní systém okolo celé budovy, ale jedné strany odvodňovacího systému) v zeleném pruhu s betonovým okapovým chodníkem. Pro částečnou degradaci kamenného schodiště tvořeného kamennými stupni a oboustrannými zídkami se zákrytovými deskami, bude i tato konstrukce včetně podesty rozebrána, bude odstraněn železobetonový strop pod schodištěm vč. izolace, bude proveden nový strop s vodotěsnou izolací, osazeny původní schodišťové kamenné stupně do betonového lože, dozděna kamenná zeď, osazeny zákrytové desky, provedeno zaspárování epoxidem. Bude opravena malá zpevněná plocha navazující na schodiště tvořená betonovou zámkovou dlažbou ohraničenou betonovými obrubníky. Bude opraven vnitřní prostor 1. podzemního podlaží dotčený zatékáním do konstrukce stropu a obvodové stěny - sádrokartonový podhled a vnitřní omítky vč. maleb.

Na závěr bude opětovně osazen okapový chodník tvořený betonovými dlaždicemi 50\*50\*6 cm a osazeny odvodňovací betonové tvarovky.

Suť bude zlikvidována na skládce. V závěru bude proveden konečný úklid celého staveniště tak, aby stavba byla uvedena do původního stavu.

V Těchoníně

