




**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01L5978

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS:



Autoservis Pospíšil s.r.o.  
Brandlova 2302/15  
695 01 Hodonín  
IČ:02239469

Číslo objednávky: OD/2022/0768/160  
Datum: 23. 8. 2022

Počet listů/příloh: 5/4

## OBJEDNÁVKA


Objednáváme u Vás:

- u služebního vozidla Peugeot Bipper [redacted] opravu klepání přední nápravy v ceně 7.811 Kč
- u služebního vozidla Škoda Octavia [redacted] výměnu P lišty čelního skla a PP krytu stř. nosiče v ceně 1.863 Kč
- u služebního vozidla Škoda Fabia [redacted] opravu spouštění předních oken + trvale sepnutá vnitřní cirkulace a nelze ji vypnout v ceně 9.416 Kč
- u služebního vozidla Škoda Fabia [redacted] výměnu baterie + svítí kontrolka porucha ABS/ESP v ceně 9.719 Kč

Cena celkem: 23.809,09 Kč bez DPH, 28.809 Kč vč. DPH

Termín opravy: dle domluvy s [redacted]

Předem děkujeme.



Mgr. [redacted]  
vedoucí oddělení právního a majetku

Příloha: č. 1 Zakázkový list 22SEP00379  
č. 2 Zakázkový list 22SEP00398  
č. 3 Zakázkový list 22SEP00385  
č. 4 Zakázkový list 22SEP00403

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu [faktury@muhodonin.cz](mailto:faktury@muhodonin.cz). Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.

*Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.*

Priloha e.1

**Autoservis Pospíšil s.r.o.**

**Zakázkový list**

Dodavatel: <b>Autoservis Pospíšil s.r.o.</b> Brandlova 2302/15 695 01 Hodonín (část)		<b>FORD SERVICE</b> <small>WWW.AUTOSERVIS.POSPIŠIL.CZ</small>		Datum nákupu: Číslo dokladu:	
IČ: 02239469 DIČ: CZ02239469 Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] www.autoservis-pospisil.cz		Provozovna: <b>Průmyslová 2</b> <b>695 01 Hodonín 1</b>		Odběratel: IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303  <b>Město Hodonín</b> <b>Masarykovo nám. 53/1</b> <b>695 01 Hodonín</b>	
Číslo servisu: 22SEP00379 Datum přijetí do servisu: 08.08.2022 Datum vyřízení servisu:		Kontaktní osoba: Jméno: Tel.: Email:			

[redacted] stav: 44 191km, oprava klepání přední nápravy [redacted] <b>PEUGEOT Bipper</b> 1						
Položky servisu	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
VKDC 35244 T:axiální ložisko př. tlumiče pérování	1 sad:	[redacted]				
LMI 33960 01:manžeta hřeben.fizení L	1 ks	[redacted]				
LMI 37264 01:sil.uložení předního stabilizátoru	2 ks	[redacted]				
Wurth:Rost Off práce	0,2 ks 5 h	[redacted]				
Součet položek				6 454,80	1 355,51	7 810,31
Zaokrouhlení						0,69
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>7 811,00</b>
Popis závady:  Navrhovaný způsob řešení: objednávka č.						
Datum: 22.08.2022 Předal: Převezal:						
Ekonomický a informační systém POHODA						

## Autoservis Pospíšil s.r.o.

## Zakázkový list

Dodavatel: <b>Autoservis Pospíšil s.r.o.</b> <b>Brandlova 2302/15</b> <b>695 01 Hodonín (část)</b>		 <small>WWW.AUTOSERVIS.POSPISIL.CZ</small>		Datum nákupu: Číslo dokladu:	
IČ: 02239469 DIČ: CZ02239469 Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> www.autoservis-pospisil.cz		Provozovna: <b>Průmyslová 2</b> <b>695 01 Hodonín 1</b>		Odběratel: IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303  <b>Město Hodonín</b> <b>Masarykovo nám. 53/1</b> <b>695 01 Hodonín</b>	
Číslo servisu: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22SEP00398</span> Datum přijetí do servisu: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17.08.2022</span> Datum vyřízení servisu: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		Kontaktní osoba: Jméno: Tel.: Email:			

<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> stav: 234 306km, výměna P lišty čelního skla a PP krytu stř.nosiče <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> ŠKODA 1 Octavia,1,9TDi 74kW r.v. 2008						
Položky servisu	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1U9854634F:Lišta	1 ks	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1U9860146:kryt	1 ks					
práce	0,5 h					
Součet položek				1 539,00	323,19	1 862,19
Zaokrouhlení						0,81
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>1 863,00</b>
<b>Popis závady:</b>  <b>Navrhovaný způsob řešení:</b> objednávka č.						
Datum: 22.08.2022 Předal: <span style="float: right;">Převzal:</span>						
Ekonomický a informační systém POHODA						

**Autoservis Pospíšil s.r.o.**

**Zakázkový list**

Dodavatel: <b>Autoservis Pospíšil s.r.o.</b> Brandlova 2302/15 695 01 Hodonín (část)		 <small>WWW.AUTOSERVIS.POSPISIL.CZ</small>		Datum nákupu: Číslo dokladu:				
IČ: 02239469 DIČ: CZ02239469 Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] www.autoservis-pospisil.cz		Provozovna: <b>Průmyslová 2</b> <b>695 01 Hodonín 1</b>		Odběratel: IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303  <b>Město Hodonín</b> <b>Masarykovo nám. 53/1</b> <b>695 01 Hodonín</b>				
Číslo servisu: 22SEP00385 Datum přijetí do servisu: 11.08.2022 Datum vyřízení servisu:		<table border="1"> <tr><td>22SEP00385</td></tr> <tr><td>11.08.2022</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		22SEP00385	11.08.2022		Kontaktní osoba: Jméno: Tel.: Email:	
22SEP00385								
11.08.2022								

[redacted] stav: 241 029km, oprava spouštění předních oken, trvale sepnutá vnitřní cirkulace a nelze ji vypnout  
**ŠKODA** 1  
 Fabia,1,4TDi 55kW r.v. 2005

Položky servisu	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
VAG: Diagnostika	1	[redacted]				
1J3959857A: spínač spouštění	1 ks	[redacted]				
6Q1819453D: motorek pohonu klapky	1 ks	[redacted]				
práce	4,5 h	[redacted]				
Součet položek				7 781,00	1 634,01	9 415,01
Zaokrouhlení						0,99
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>9 416,00</b>

**Popis závady:**

**Navrhovaný způsob řešení:**  
objednávka č.

Datum: 22.08.2022  
 Předal: Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

## Autoservis Pospíšil s.r.o.

## Zakázkový list

Dodavatel: <b>Autoservis Pospíšil s.r.o.</b> Brandlova 2302/15 695 01 Hodonín (část)		 <small>WWW.AUTOSERVIS.POSPISIL.CZ</small>		Datum nákupu: Číslo dokladu:				
IČ: 02239469 DIČ: CZ02239469 Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] www.autoservis-pospisil.cz		Provozovna: <b>Průmyslová 2</b> <b>695 01 Hodonín 1</b>		Odběratel: IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303  <b>Město Hodonín</b> <b>Masarykovo nám. 53/1</b> <b>695 01 Hodonín</b>				
Číslo servisu: 22SEP00403 Datum přijetí do servisu: 19.08.2022 Datum vyřízení servisu:		<table border="1"> <tr><td>22SEP00403</td></tr> <tr><td>19.08.2022</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		22SEP00403	19.08.2022		Kontaktní osoba: Jméno: Tel.: Email:	
22SEP00403								
19.08.2022								

[redacted] stav: 151 665km, svítí kontrolka porucha ABS/ESP,  
 [redacted] ŠKODA 1  
 Fabia,1,2Htp 47kW r.v. 2005

Položky servisu	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
VAG:Diagnostika a kalibrace	2 h	[redacted]				
6Q1423291E:snímač úhlu	1 ks	[redacted]				
natočení volantu						
EXIDE EB500:Baterie 12V 50Ah	1 ks	[redacted]				
práce	3,5 h	[redacted]				
Součet položek				8 032,00	1 686,72	9 718,72
Zaokrouhlení						0,28
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>9 719,00</b>
<b>Popis závady:</b>						
<b>Navrhovaný způsob řešení:</b>						
objednávka č.						
Datum: 22.08.2022						
Předal:			Převzal:			
Ekonomický a informační systém POHODA						



## MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Vytizuje:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS:



Autoservis Pospíšil s.r.o.  
Brandlova 2302/15  
695 01 Hodonín  
IČ:02239469

Číslo objednávky: OD/2022/0768/160  
Datum: 23. 8. 2022

Počet listů/příloh: 5/4

### OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás:

- u služebního vozidla Peugeot Bipper [redacted] opravu klepání přední nápravy v ceně 7.811 Kč
- u služebního vozidla Škoda Octavia [redacted] výměnu P lišty čelního skla a PP krytu stř. nosiče v ceně 1.863 Kč
- u služebního vozidla Škoda Fabia [redacted] opravu spouštění předních oken + trvale sepnutá vnitřní cirkulace a nelze ji vypnout v ceně 9.416 Kč
- u služebního vozidla Škoda Fabia [redacted] výměnu baterie + svítí kontrolka porucha ABS/ESP v ceně 9.719 Kč

Cena celkem: 23.809,09 Kč bez DPH, 28.809 Kč vč. DPH

Termín opravy: dle domluvy s [redacted]

Přiloženo:

M[redacted]  
vedoucí odboru právního a majetku

- Příloha: č. 1 Zakázkový list 22SEP00379  
č. 2 Zakázkový list 22SEP00398  
č. 3 Zakázkový list 22SEP00385  
č. 4 Zakázkový list 22SEP00403

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu [faktury@muhodonin.cz](mailto:faktury@muhodonin.cz). Splatnost faktury bude nejméně 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení.

*Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.*