

Cenová nabídka na restaurování 21 ramenného mosazného lustru inv. Č. LE 00153 ze SZ Lednice

demontáž zabalení odvoz	8 000
úplná demontáž	2 500
rest. průzkum + RTG snímkování	9 500
vyhodnocení RTG snímků opravy zjištěných závad	6 000
oprava šroubení	3 800
odstranění koroze a zbytků povrchové úpravy	18 000
výroba spodní matice a stropní krytky	6 500
vyleštění, odmaštění usušení všech dílů	24 000
lakování všech dílů	10 000
sesazení lustru	6 000
elektrifikace	5 000
revizní zpráva elektrifikace	1 500
částečná demontáž balení odvoz	4 500
kompletace zavěšení	9 000
restaurátorská zpráva	3 000
režie	15 000
celková cena bez DPH	132 300
celková cena s DPH 15 %	152 145

V Brně dne 1. 8. 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXX