



MEPOP00R9Q28

Č.j. MPPH 59623/2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/170755

Datum: 04.05.2017

Dodavatel:

KOMO-COM, s. r. o.

Bavorská 856/14

Praha 13-Stodůlky

155 00 Praha 515

mail:

tel:

IČ: 26007282

Odběratel: (FAKTURAČNÍ ADRESA)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, ÚIKT, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:

Tel.

Objednáváme u Vás:

Na základě uzavřené RS č. 822/15 (SML/2016/02889)

Položka	množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy ručních RDST za období 21.3. - 20.4.2017	1.00	komplet	71894.74	71894.74

celková cena bez DPH: 71894.74 Kč

celková cena vč. DPH: 86992.64 Kč

Mgr. Větrná Kozíšková

náместkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98, 101 00 Praha 10

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH-S 57089/2017

rozkont

Akceptace objednávky

dne: 10.5.2017

razítko a podpis:

KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 26007282
DIČ: CZ26007282

Přehled předaných RDST - opravy realizované za období 21.3.-20.4.2017

Popis	EX Popis	Č. objednávky	Zkratka 1	Sar. číslo	Cena bez OPH	Cena s OPH	Typ
oprava B7/0393	ASTRA 322 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T26 N	157TC10312	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B7/0392	ASTRA 324 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1677 ✓	1 837,00 Kč	2 222,77 Kč	P
oprava B7/0394	ASTRA 76 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3404	1 805,10 Kč	2 184,17 Kč	P
					105.1	4 406,94 Kč	
oprava B7 07189	BRIZA 123 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW1829	2 905,00 Kč	3 515,05 Kč	P
oprava B7 07191	BRIZA 23 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	890THW2153	5 061,85 Kč	6 124,84 Kč	P
oprava B7/0390	BRIZA 111 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THW1818	5 628,35 Kč	6 810,30 Kč	P
					105.2	16 450,19 Kč	
oprava B7/0633	DUB 101 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TIG7836	1 537,35 Kč	1 860,19 Kč	P
					105.4	1 860,19 Kč	
oprava B7/0479	GALE 114 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TIG8051	4 672,35 Kč	5 653,54 Kč	P
oprava B7 07192	GALE 115 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	890TIG8059	3 322,35 Kč	4 020,04 Kč	P
oprava B7/0391	GALE 12 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TIE7427	2 316,25 Kč	2 802,66 Kč	P
					105.7	12 476,25 Kč	
oprava B7/0629	KALA 111 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1478	493,75 Kč	597,44 Kč	P
oprava B7 07190	KALA 13 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1411	4 362,25 Kč	5 278,32 Kč	P
oprava B7/0627	KALA 16 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1418	987,50 Kč	1 194,88 Kč	P
oprava B7/0214	KALA 201 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3206	0,00 Kč	0,00 Kč	Z
oprava B7/0625	KALA 24 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TEU1118	2 060,55 Kč	2 493,27 Kč	P
oprava B7/0476	KALA 304 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1619	4 391,85 Kč	5 314,14 Kč	P
oprava B7/0626	KALA 37 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES3209	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B7/0628	KALA 49 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TC00012	3 626,50 Kč	4 388,07 Kč	P
					105.11	19 266,10 Kč	
oprava B7/0474	LIPA 12	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES7288	1 940,25 Kč	2 347,70 Kč	P
oprava B7/0475	LIPA 19	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1310	1 919,00 Kč	2 321,99 Kč	P
					105.12	4 669,69 Kč	
oprava B7/0388	MATA 111	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES3226	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B7/0385	MATA 117	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1613	3 491,25 Kč	4 224,41 Kč	M
oprava B7/0383	MATA 24 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0290	1 805,10 Kč	2 184,17 Kč	P
oprava B7/0382	MATA 28 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TEU1116	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B7/0387	MATA 45 ✓	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T26 N	157TCG1450	4 017,00 Kč	4 860,57 Kč	P
					105.13	11 269,15 Kč	
oprava B7/0477	METRO 108	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TKU6854	3 097,20 Kč	3 747,61 Kč	P
oprava B7/0478	METRO 301	smł.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJW1981	0,00 Kč	0,00 Kč	Ne
					103.8	3 747,61 Kč	
oprava B7/0631	PLATAN 104	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0346	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B7/0630	PLATAN 107	smł.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1491	1 933,05 Kč	2 338,99 Kč	P
					103.4	2 338,99 Kč	
oprava B7/0634	PID: 19EDA	smł.č. 822/15 R/17	NNTN6847A		2 039,19 Kč	2 467,42 Kč	P
oprava B7 07193		smł.č. 822/15 R/17	Šňův zdroj RADMAX2	PID KR02	3 322,35 Kč	4 020,04 Kč	P
oprava B7 07194		smł.č. 822/15 R/17	Šňův zdroj RADMAX2	PID 027784	3 322,35 Kč	4 020,04 Kč	P
					108.3	10 507,51 Kč	
					21 894,74 Kč	86 992,64 Kč	

Příloha k obj. č. 140755