

Zhotovitel:

Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1709 stadler** 2.typ údržby: **SP**
3. celkové Km: **249271 Km** 4.Km od posl. údržby : **/**
5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km): **251 535 KM**

| Typ agregátu | Název agregátu | ano/ne |
|--------------|-------------------------|--------|
| RDST | TAIT TM 8105 | ano |
| Pantograf | Stemman Fb 800.080 | ano |
| UIS na voze | Viz příloha UIS na voze | ano |

6. poznámky:

PTG-základ, Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

7. stav vozidla - poškození:

sedadla provozně poškozené

V případě nejasností volat [REDAKCE]

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

| | |
|-----|--|
| 1. | Otočit podvozky 180° |
| 2. | Oprava laku v rámci záruky Stadler |
| 3. | NOD z venku nefukční Stadler |
| 4. | Mezera obložení u hodin |
| 5. | úprava kabelu u sedadla řidiče |
| 6. | závesy kol. brzd po demontáži upraví DPO |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **29.10.2022**

11. datum převzetí do prohlídky: **23.09.2022**

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):