



Velitelství 4. brigády rychlého nasazení

Komenského alej 1752, Žatec, PSČ 438 01, datová schránka hjaavk

Výzva k plnění č. 3 k rámcové dohodě č. 22105002063

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED]

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: Dolák s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55629

Sídlo: Evropská 126, 261 01 Dubno, okr. Příbram

IČ: 25622633

DIČ: CZ25622633

Jejíž jménem jedná Jiří Kočí, jednatel

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na následující technice:

Technika:	Toyota HILUX	VIN:	[REDACTED]
VPZ:	[REDACTED]		
Termín plnění:	- převzetí vozidla do opravy nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k plnění objednatel zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí vozidla k opravě;		
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:			

u Vás objednávám tyto úkony:

Úkon (číslo / název) / ND (název / číslo)	Počet ČJ (10 ČJ = 1 normohodina) / počet kusů ND	Cena za jednu NH/ cena za jeden ND	Cena za práci bez DPH / Cena celkem za ND
Oprava vozidla po dopravní nehodě včetně provedení geometrie – EKŠ 221762000471	127 ČJ = 12,7 Nh	1 100,00 Kč	13 970,00 Kč
Práce:			
043233: Proměření kontrolních bodů vozidla	12		
043233C: Seřízení sbíhavosti přední nápravy	1		
043283E: Seřízení odklonu kol a záklonů rejdových čepů	3		
B010: Demontáž a montáž předního nárazníku	6		
B010: Demontáž a montáž pravého mlhového světlometu	1		
B010: Demontáž a montáž levého mlhového světlometu	1		
bez kódu: Demontáž a montáž VPZ	1		
B040: Demontáž a montáž pravého světlometu včetně jeho seřízení	3		
B110: Výměna pravého předního blatníku včetně demontáže a montáže vložky podběhu	7		
531041: Výměna přední levé vložky podběhu	2		
bez kódu: Výměna zadního pravého krytu boku	1		
670301A: Demontáž a montáž předního levého panelu ve dveřích	2		
B200: Demontáž a montáž pravých předních dveří	6		
752051: Demontáž a montáž pravého vnějšího zrcátka	1		
bez kódu: Demontáž a montáž pravého předního těsnění okna – potřeba pro kontrolu uložení okna	1		
670301: Demontáž a montáž předního pravého panelu ve dveřích	1		
672191: Demontáž a montáž přední vnější kliky pravých dveří	1		
672011: Demontáž a montáž ovládání pravého předního okna	2	1 100,00 Kč	
B200: Demontáž a montáž zadních pravých dveří včetně jejich slícování	5		
670311: Demontáž a montáž vnitřního panelu zadních pravých dveří	1		
670311A: Demontáž a montáž vnitřního přídavného panelu zadních pravých dveří	5		
672201: Demontáž a montáž zadní vnější kliky pravých dveří	1		
671021: Demontáž a montáž pravého zadního skla ve dveřích	1		
bez kódu: Výměna ochranného dekoru zadních pravých dveří	1		
672021: Demontáž a montáž ovládání pravého zadního okna	1		
bez kódu: Demontáž a montáž pravého předního kola	2		
bez kódu: Prohlídka pravého předního kola	1		
bez kódu: Demontáž a montáž pneumatiky z disku pravého předního kola	1		
bez kódu: Demontáž a montáž pravého zadního kola	2		
bez kódu: Prohlídka pravého zadního kola	1		
bez kódu: Demontáž a montáž pneumatiky z disku pravého zadního kola	1		
042214: Vyvážení všech kol	2		
9852: Zápis o opravě do elektronické servisní knížky	3		
0281: Oprava předního nárazníku	5		

1482: Oprava pravých předních dveří	15				
1782: Oprava pravých zadních dveří	15				
2112: Oprava pravého předního prahu dveří	2				
2116: Oprava pravého zadního prahu dveří	10				
0742: Konzervace dutin pravého předního blatníku	3				
Materiál:					
53811 YP010: Pravý přední blatník	1	5 819,00 Kč	24 381,63 Kč		
53805 0K320: Pravá přední vložka podběhu	1	2 914,00 Kč			
76621 0K140: Pravý přední lapač nečistot	1	1 498,00 Kč			
53866 0K050: Pravý kryt torpéda	1	1 044,00 Kč			
67857 0K030: Zadní pravý kryt dveří	1	205,00 Kč			
58741 0K070: Pravý chránič boku	1	321,00 Kč			
68180 0K010: Ochranná lišta pravého zadního skla	1	1 065,00 Kč			
0KX40: Disk pravého předního kola	1	3 356,00 Kč			
Pneumatika pravá přední 265/65 R17 H	1	2 162,78 Kč			
0KX40: Disk pravého zadního kola	1	3 356,00 Kč			
Pneumatika pravá přední 265/65 R17 H	1	2 162,78 Kč			
Spotřební materiál	1	478,07 Kč			
Lakování po provedení opravy	121 ČJ = 12,1 Nh	1 100,00 Kč		13 310,00 Kč	
Práce:					
Dvě vrstvy laku na následovné komponenty:					
0742: Pravý přední blatník, lakování nového dílu	11	1 100,00 Kč			
0281: Přední nárazník, lak po opravě plastu	17				
1482: Pravé přední dveře, lak po opravě	17				
2112: Pravý přední práh, lak po opravě	8				
2116: Pravý zadní práh, lak po opravě	10				
1566: Pravá přední vnější klika dveří, lakování povrchu plastu	3				
1568: Kryt kliky pravých předních dveří, lakování povrchu plastu	3				
1782: Zadní pravé dveře, lakování povrchu	8				
1866: Pravá zadní vnější klika dveří, lakování povrchu plastu	3				
1868: Kryt kliky pravých zadních dveří, lakování povrchu plastu	3				
2326: C-Sloupek, lakování povrchu	6				
Další potřebné práce na lakování:					
Příprava povrchu kovů na lakování	17				
Příprava povrchu plastů na lakování	8				
Míchání barvy	3				
Nástřík vzorku	3				
Hledání kódu barvy	1				
Materiál:					
Lakování nových dílů	-	1 686,92 Kč	14 553,37 Kč		
Lakování po opravě	-	2 854,76 Kč			
Lak po opravě – plasty	-	3 282,30 Kč			
Lakování povrchu – přestřík	-	2 154,25 Kč			
Lak povrchu – plast	-	108,38 Kč			
Materiál určen pro přípravu povrchu kovů před lakováním	-	1 405,50 Kč			
Materiál určen pro přípravu povrchu plastů před lakováním	-	855,60 Kč			
Materiál spotřebován při míchání barvy	-	148,30 Kč			
Materiál spotřebován při nástřiku vzorku	-	50,00 Kč			
Koeficient – při nástřiku se počítá s 116% spotřebou barvy – standard.	-	2 007,36 Kč			
Cena celkem za opravu s DPH			80 120,15 Kč		

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody 22105002062.

Pokud budou u dodavatele zdanitelné plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelé. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Tato výzva k plnění obsahuje 4 očíslované strany a 1 přílohu: Defektaci výrobce o 7 stranách.