

Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 8/2022 – 4 RD ag. č. 22225001981
podle smlouvy č. 201060292

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: FORTE a.s. 798 02, Mostkovice 529 IČO: 25322303 DIČ: CZ25322303 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č.ú. 304507118/0300	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Bohumil Petrželka Předseda představenstva	
Kontaktní osoba Telefon: [REDAKCE] Mobil: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]		Kontaktní osoba Mobil: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]	
Typ/modifikace techniky:	ZIL-131/2T7	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01, Strakonice	
Evidenční číslo:	vpz.: 338-17-82 v.č.: 0124	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	1985		
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – závěrečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kontaktní osoba Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo mobil: [REDAKCE] SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu. Dne 3. října 2022 hodnost, titul, jméno, příjmení, příjmení matčino [REDAKCE]			
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: Požadavek nástavba vozidla: <ul style="list-style-type: none">- Netěsnost ovládacího rozvaděče (páka pohybu vlevo)- Netěsnost hydraulického převaděče- Špatná funkce levého vylučovače pérování- Po opravě bude provedena revizní zkouška revizním technikem objednatele dle pravidel pro provoz vozidel ZIL 131 2T7 v AČR- Oprava uchycení a zajištění ramene;- Únik oleje z čepu 1 pístnice hydromotoru;- Únik oleje z kroužkového tělesa otoče ramene; Podvozek vozidla: <ul style="list-style-type: none">- Výměna vzduchových hadic;- Výměna hydraulických hadic pístnic pérování;- Výměna motoru (dodán ze skladů AČR);- Úniky oleje z nábojů kol;- Výměna kulových čepů řízení;- Oprava elektroinstalace;- Výměna plachty nástavby. Místo: FORTE a.s. Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30. 11. 2022 – dlouhá čekací lhůta na motorovou stolič. Nedostatku, a dočasné nedostupnosti speciálních náhradních dílů.			

Cenová specifikace opravy techniky 2T7M vpz: 338-17-82

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Defektace							
	Nástavba							
2.	Netěsnost ovládacího rozvaděče (páka pohybu vlevo) – přetěsnění							
	Těsnící prvky "O"-kroužky, 2 ks, 1 ks a 100 Kč							
3.	Netěsnost hydraulického převaděče – přetěsnění							
	Těsnící prvky "O"-kroužky, 2 ks, 1 ks a 100 Kč							
4.	Špatná funkce levého vylučovače pérování – oprava/přetěsnění							
	Hydromotor vylučovače pérování přímočarý, pístnice podvozku ZIL 131 - oprava v rozsahu GO, 1 ks a 4000 Kč							
5.	Poškozené uchycení ramene (uložení) – oprava, rovnání, nátěr							
	Nátěrový systém dle ČOS, 3 ks, 1 ks a 100 Kč							
6.	Poškozené zajištění ramene – oprava zajišťovacího háčku							
	Výroba háčku, 1 ks, 1 ks a 500 Kč							
7.	Únik oleje z čepu 1 pístnice hydromotoru – přetěsnění							
	Těsnící prvky "O"-kroužky, 6 ks, 1 ks a 100 Kč							
8.	Únik oleje z kroužkového tělesa otoče ramene – přetěsnění							
	Těsnící prvky "O"-kroužky, 10 ks, 1 ks a 100 Kč							
	Podvozek							

9.	Výměna vzduchových hadic centrálního huštění pneumatik 4 ks
	Výroba hadic včetně materiálu, 4 ks, 1 ks a 600 Kč
10.	Výměna vzduchových hadic brzdové soustavy 4 ks
	Výroba hadic včetně materiálu, 4 ks, 1 ks a 600 Kč
11.	Promazání kloubů náprav
	Plastické mazivo - MOL NH2/TK, 1 kg, 1 kg a 100 Kč
	Plastické mazivo - G4L AK2/TK, 1 kg, 1 kg a 100 Kč
12.	Výměna hydraulických hadic pístnic pérování 4 ks
	Výroba hadic včetně materiálu, 4 ks, 1 ks a 600 Kč
13.	Výměna motoru – dodá útvar
	Výroba těsnění - Gumokorek - těsnicí deska 2 x 1000 x 1000 mm, 1 ks a 700 Kč
	Tmel na motory 200ml, 1 ks a 500 Kč
	Výroba kabeláže nad chladičem k pravému světlometu, 1 ks a 660 Kč
	Hydraulický olej ON1 pro posilovač řízení 4l, 1l a 125 Kč
	Motorový olej – (dodá útvar)
	Doplnění převodového oleje PP80 1l, 1l a 168 Kč
14.	Kontrola dodaného motoru na stolici
15.	Únik oleje kolem kardanu od motoru – přetěsnění + nová gufera
	307606-П Sestava manžet Výměna gufera 1 sad., 1 sad. a 1000 Kč
16.	Únik oleje (netěsnost 3 nápravy) z diferenciálu – přetěsnění

	Teflonová páska 2 ks, 1 ks a 35 Kč
17.	Únik oleje (netěsnost 2NP) náboj kola – přetěsnění
	307654-Π Manžeta sestavy náboje kola Výměna manžety 1 ks, 1 ks a 325 Kč
	120-2403036 Vnější sestava ložiska kola Výměna ložiska 1 ks, 1 ks a 669 Kč
	485437-Π Ložisko Výměna ložiska 1 ks, 1 ks a 546 Kč
18.	Únik oleje (netěsnost 2NP) houpačka – přetěsnění
19.	Únik oleje (netěsnost 3NP) houpačka – přetěsnění
	131-2918184-B Těsnící kroužek Výměna kroužku 1 ks, 1 ks a 225 Kč
	307283 Manžeta Výměna manžety 1 ks, 1 ks a 325 Kč
20.	Náboj výkyvného závěsu zadních náprav – doplnění oleje PP80 – množství 0,3l (dodá útvar)
21.	Vůle v kulových čepích na spojovací tyči z levého kola na pravé kolo (pokus o seřízení)
22.	Nefunkční stmívání na přístrojové desce – oprava – případná výměna vypínače
23.	Nefunkční motor topení – oprava – případná výměna uhlíků
24.	Výměna oleje PP80 – (dodá útvar)
25.	Výměna plachty
	Výroba plachty včetně materiálu, 1 ks, 1 ks a 27 900 Kč
	CELKEM

Nabídková cena: 202.500,00 .- Kč bez DPH

Cena celkem: 245.025,00.- Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: ...



titul, jméno, příjmení, telefon

V Mostkovicích, dne:

V

dne:

**Bohumil
Petrželka**

Digitálně podepsal
Bohumil Petrželka
Datum: 2022.10.07
13:28:16 +02'00'

Za poskytovatele:

Bohumil Petrželka

Za objednatele:

plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER

