

**OBJEDNÁVKA**

<b>Odběratel :</b> Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Revoluční 3088/26 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25013891 DIČ: CZ25013891 Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945	<b>Číslo dokladu :</b> 800 220740/005  Zakázka : Popis dodávky : 005 ND oprava Způsob dopravy : Dodavatel Forma úhrady : Platebním příkazem
<b>Místo určení :</b> Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Masarykova 58 400 10 Ústí nad Labem-Všebořice	<b>Dodavatel :</b> MESIT asd, s.r.o.  Sokolovská 573 686 01 Uherské Hradiště
Datum pořízení : 31.08.2022	IČO: 60709235 DIČ : CZ60709235
<b>Požadovaný termín dodání : dle dohody</b>	
<b>řádek Označení</b> Obj. číslo <b>Popis dodávky</b> <b>Jedn. cena bez DPH</b> <b>Množství MJ</b> <b>Cena bez DPH</b>	

0	<b>064 820015</b>		<b>Hlídač izolačního stavu HIST</b>		ks	
		(výr. čísla: IE0069)	Popis závady: nefunkční výstupy S03 a S05 Dále žádáme o kompletní diagnostiku zařízení z důvodu častých hlášení v diagnostice vozidla (DISMON)			
		Jedná se o závady:	E71 – porucha hlásiče izolačního stavu E90 – porucha J1939 CAN komunikace s HIST E74 – špatná verze SW HIST			
0	<b>064 820047</b>		<b>Regulátor teploty MTR - 32.2 - oprava</b>		ks	
		(výr. čísla: CA0009)	Popis závady: nefunkční výstup OUT1			
0	<b>064 820047</b>		<b>Regulátor teploty MTR - 32.2 - oprava</b>		ks	
		(výr. čísla: FH0001)	Popis závady: nefunkční výstup OUT1			
0	<b>064 820015</b>		<b>Hlídač izolačního stavu HIST</b>		ks	
		(výr. čísla: IF0071)	Popis závady: nefunkční výstupy S03 a S05 Dále žádáme o kompletní diagnostiku zařízení z důvodu častých hlášení v diagnostice vozidla (DISMON)			
		Jedná se o závady:	E71 – porucha hlásiče izolačního stavu E90 – porucha J1939 CAN komunikace s HIST E74 – špatná verze SW HIST			
0	<b>064 820015</b>		<b>Hlídač izolačního stavu HIST</b>		ks	
		(výr. čísla: IF0069)	Popis závady: nefunkční výstupy S03 a S05 Dále žádáme o kompletní diagnostiku zařízení z důvodu častých hlášení v diagnostice vozidla (DISMON)			
		Jedná se o závady:	E71 – porucha hlásiče izolačního stavu E90 – porucha J1939 CAN komunikace s HIST E74 – špatná verze SW HIST			
		Nutná výměna spodní desky.				

60 149,00

**Celkem CZK****60 149,00****V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.“**

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii objednávky prosím přiložte.