



221111

**Objednávka č.: 0000221111**

Odběratel: Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.  
Bartošková 28  
140 00 PRAHA 4  
Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:



DIČ: CZ86652052  
IČ: 86652052

Dodavatel:

IČ: 74738500 DIČ: CZ8002180263

Konečný příjemce:

NS124 Technické oddělení  
Adresa: pracoviště:  
Bartošková 28, 140 00 Praha 4 – NUSLE  
Česká republika

**Michal Benda**  
**Sulevická 423**  
**273 53 HOSTOŮŇ**  
**Česká republika**

Platnost objednávky do:	31.12.2022
-------------------------	------------

Termín dodání do:	15.10.2022
-------------------	------------

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Objednáváme u Vás:

Fakturu s číslem naší objednávky zasílejte na email: sekretariat@suro.cz

**Položkový rozpis:**

	Celkem s DPH
Oprava vozu Land Rover Defender 5A0 69-61 - výměna zadních brzdíčů, ložisek, brzdových destiček a brzdových kotoučů	25 500,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****25 500,00 Kč****Datum vystavení: 30.09.2022**

Vystavil:

.....  
Razítko, podpis