


-175120129

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 012/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10 | | |
| Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO | | Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel | | |
| Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | |
| Typ/modifikace techniky: | LRD 90 SW TDI TER. | Uživatel techniky: 662400 Dislokace techniky: BECHYNĚ Plk.gšt. Ing. ROBERT BIELENÝ velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení | | |
| Evidenční číslo: | 209 24-58 | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Npor. Ing. Bugne [redacted] | | |
| Rok výroby: | 1999 | | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | NE – drobná oprava | | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis | | | | |
| Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím | | mjr. Ing. M [redacted] podpis | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix | | | | |
| Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00 | | | | |
| Termín (doba) ukončení poskytování služby: 80 pracovních dnů od podepsání nabídky | | | | |
| Nabídková cena | | | | |
| Poskytovatel: | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.012 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.012 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Kooperace: | lakování | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Ostatní náklady: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Kooperace: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Ostatní náklady: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Celkem bez DPH: | | | | 510362,40 |
| Nabídková cena celkem 510362,40 Kč bez DPH, 617538,50 Kč s DPH. | | | | |
| Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon | | 15. 05. 2017 | | |
| V Praze dne: 26.4.2017 | | v Praze [redacted] | | |
| Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.04.27 09:45:31 +02'00' | | | | |
| Za poskytovatele: jednatel | | Za objednatele: Ing. [redacted] | | |



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

12/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 1.1 | Výměna rámu vozidla | KVD100700 | 1 | ks | rám vozidla | | | | | | |
| 1.2 | Výměna rámu vozidla | STC4349 | 1 | ks | montážní sada | | | | | | |
| 1.3 | Výměna rámu vozidla | AFU1075 | 32 | ks | přichytka | | | | | | |
| 1.4 | Výměna rámu vozidla | ANR3200 | 1 | ks | silentblok | | | | | | |
| 1.5 | Výměna rámu vozidla | ANR3201 | 1 | ks | silentblok | | | | | | |
| 1.6 | Výměna rámu vozidla | NTC9416 | 2 | ks | silentblok | | | | | | |
| 1.7 | Výměna rámu vozidla | OSTA0892072 | 3 | ks | nástřik podvozku | | | | | | |
| 2.1 | Oprava řízení | LR041267 | 1 | ks | tyč spojovací | | | | | | |
| 2.2 | Oprava řízení | RTC5869 | 1 | ks | čep | | | | | | |
| 2.3 | Oprava řízení | RBG000010 | 1 | ks | čep | | | | | | |
| 2.4 | Oprava řízení | RTC4472 | 1 | ks | tlumič řízení | | | | | | |
| 3.1 | Výměna panhardské tyče | RBI500020 | 1 | ks | tyč panhardská | | | | | | |
| 3.2 | Výměna panhardské tyče | BH114167 | 2 | ks | šroub | | | | | | |
| 3.3 | Výměna panhardské tyče | NV114047 | 2 | ks | matice | | | | | | |
| 4.1 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC5366 | 2 | ks | kloub otočný | | | | | | |
| 4.2 | Oprava úniku oleje př. nápravy | LRD59968 | 2 | ks | těsnění | | | | | | |
| 4.3 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC3276 | 2 | ks | těsnění | | | | | | |
| 4.4 | Oprava úniku oleje př. nápravy | RUC105200 | 2 | ks | unašeč | | | | | | |
| 4.5 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FRC2894 | 2 | ks | čep | | | | | | |
| 4.6 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC2882 | 2 | ks | čep | | | | | | |
| 4.7 | Oprava úniku oleje př. nápravy | 606666 | 4 | ks | ložisko | | | | | | |
| 4.8 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC3647 | 2 | ks | těsnění | | | | | | |
| 4.9 | Oprava úniku oleje př. nápravy | STC3435 | 3 | ks | vazelína - 375g | | | | | | |
| 4.10 | Oprava úniku oleje př. nápravy | 890108711 | 6 | ks | odmašťovač | | | | | | |
| 5.1 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR2409 | 1 | ks | těsnění | | | | | | |
| 5.2 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3424 | 3 | ks | těsnění | | | | | | |
| 5.3 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR1471 | 1 | ks | odlučovač | | | | | | |
| 5.4 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3340 | 1 | ks | filtr olejový | | | | | | |
| 5.5 | Oprava úniku oleje z motoru | ALU1403L | 1 | ks | podložka | | | | | | |
| 5.6 | Oprava úniku oleje z motoru | OST192360045 | 7 | l | olej 10W-40 | | | | | | |
| 5.7 | Oprava úniku oleje z motoru | STC4404 | 1 | ks | tmeľ - 300ml | | | | | | |
| 6.1 | Výměna podtlakové pumpy | ERR3539 | 1 | ks | pumpa podtlaková | | | | | | |
| 6.2 | Výměna podtlakové pumpy | ERR2027 | 1 | ks | těsnění | | | | | | |
| 7.1 | Oprava úniku oleje př. diferen. | FTC5258 | 1 | ks | těsnění | | | | | | |
| 7.2 | Oprava úniku oleje př. diferen. | OST171940256 | 1,7 | l | olej EPX 80W-90 | | | | | | |
| 8.1 | Oprava úniku oleje příd. Přev | ICV100000 | 1 | ks | těsnění | | | | | | |
| 8.2 | Oprava úniku oleje příd. Přev | FTC4939 | 2 | ks | těsnění | | | | | | |
| 8.3 | Oprava úniku oleje příd. Přev | FRC8292 | 1 | ks | o kroužek | | | | | | |
| 8.4 | Oprava úniku oleje příd. Přev | FRC7439 | 1 | ks | o kroužek | | | | | | |
| 8.5 | Oprava úniku oleje příd. Přev | OST193300010 | 2,5 | l | olej Syntrax 75W-90 | | | | | | |
| 9.1 | Oprava úniku oleje převodovky | FTC500010 | 1 | ks | těsnění | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 9.2 | Oprava úniku oleje převodovky | FTCS303 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 9.3 | Oprava úniku oleje převodovky | FTC4021 | 1 | ks | kroužek | | | | | |
| 9.4 | Oprava úniku oleje převodovky | OSTTEX111222 | 2,5 | l | olej MTF94 | | | | | |
| 10.1 | Výměna zadních tlumičů | STC3767 | 2 | ks | tlumič pérování | | | | | |
| 11.1 | Výměna ložisek zadních kol | STC4382 | 4 | ks | ložisko | | | | | |
| 11.2 | Výměna ložisek zadních kol | FTC4785 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 11.3 | Výměna ložisek zadních kol | FRC8700 | 4 | ks | matice | | | | | |
| 11.4 | Výměna ložisek zadních kol | FTC3179 | 2 | ks | podložka | | | | | |
| 11.5 | Výměna ložisek zadních kol | OST171940256 | 1,7 | l | olej EPX 80W-90 | | | | | |
| 12.1 | Výměna víčka nádrže | STC4072 | 1 | ks | víčko nádrže | | | | | |
| 13.1 | Oprava stěračů | PRC8495 | 2 | ks | unašeč | | | | | |
| 13.2 | Oprava stěračů | STC987 | 2 | ks | žep | | | | | |
| 13.3 | Oprava stěračů | RTC202 | 1 | ks | náhon | | | | | |
| 13.4 | Oprava stěračů | PRC4277 | 2 | ks | ramínko | | | | | |
| 13.5 | Oprava stěračů | LR079891 | 2 | ks | stěrač | | | | | |
| 14.1 | Výměna čelního okna | LR042760 | 1 | ks | čelní okno | | | | | |
| 14.2 | Výměna čelního okna | LR056278 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 15.1 | Výměna čalounění stropu | LR033216 | 1 | ks | čalounění stropu | | | | | |
| 15.2 | Výměna čalounění stropu | MWC9832LUH | 20 | ks | přichytka | | | | | |
| 16.1 | Výměna bočních stupaček | STC7631 | 2 | ks | stupačka | | | | | |
| 17.1 | Výměna zadní stupačky | STC7632 | 1 | ks | stupačka | | | | | |
| 18.1 | Výměna volantu | QTB102760PMA | 1 | ks | volant | | | | | |
| 18.2 | Výměna volantu | QM8101620 | 1 | ks | volantová tyč | | | | | |
| 18.3 | Výměna volantu | QTF100220 | 1 | ks | kryt | | | | | |
| 18.4 | Výměna volantu | NRC7636 | 1 | ks | kroužek | | | | | |
| 19.1 | Výměna zadních odrazek | XFF100070 | 2 | ks | odrazka | | | | | |
| 19.2 | Výměna zadních odrazek | NRC9707 | 2 | ks | držák | | | | | |
| 19.3 | Výměna zadních odrazek | A8608047L | 4 | ks | šroub | | | | | |
| 20.1 | Výměna předních sedadel | HAD501610RPI | 1 | ks | sedadlo L | | | | | |
| 20.2 | Výměna předních sedadel | HAD501600RPI | 1 | ks | sedadlo P | | | | | |
| 21.1 | Výměna dveří | 8DA710020 | 1 | ks | dveře P | | | | | |
| 21.2 | Výměna dveří | BDO710020 | 1 | ks | výztuha | | | | | |
| 21.3 | Výměna dveří | CUH000101 | 1 | ks | stahovací mechanis. | | | | | |
| 21.4 | Výměna dveří | EJD500620 | 1 | ks | folie dveří | | | | | |
| 21.5 | Výměna dveří | 8DA710030 | 1 | ks | dveře L | | | | | |
| 21.6 | Výměna dveří | 800710030 | 1 | ks | výztuha | | | | | |
| 21.7 | Výměna dveří | CJH000111 | 1 | ks | stahovací mechanis. | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 21.8 | Výměna dveří | EJD500630 | 1 | ks | folie dveří | | | | | |
| 21.9 | Výměna dveří | ALR5980 | 2 | ks | lišta | | | | | |
| 21.10 | Výměna dveří | MTC8473 | 2 | ks | lišta | | | | | |
| 21.11 | Výměna dveří | BDG710080 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 21.12 | Výměna dveří | BDG710090 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 21.13 | Výměna dveří | LR045739 | 2 | ks | lišta | | | | | |
| 21.14 | Výměna dveří | AC606031L | 20 | ks | šroub | | | | | |
| 21.15 | Výměna dveří | YOO451PMA | 2 | ks | radio dveří | | | | | |
| 21.16 | Výměna dveří | EJ812004DLOY | 1 | ks | čalounění dveří P | | | | | |
| 21.17 | Výměna dveří | EJ812005DLOY | 1 | ks | čalounění dveří L | | | | | |
| 21.18 | Výměna dveří | MKC1800 | 24 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.19 | Výměna dveří | MWC9918PMA | 4 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.20 | Výměna dveří | MWC9917 | 4 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.21 | Výměna dveří | MWC3136 | 24 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.22 | Výměna dveří | MXC4738PMA | 2 | ks | rámeček | | | | | |
| 21.23 | Výměna dveří | JRC1775PMA | 2 | ks | tlačítko | | | | | |
| 21.24 | Výměna dveří | EJS000011PMA | 2 | ks | držák | | | | | |
| 21.25 | Výměna dveří | MWC1950 | 4 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.26 | Výměna dveří | ALR6224 | 1 | ks | táhlo | | | | | |
| 21.27 | Výměna dveří | FQJ500240 | 1 | ks | zámek | | | | | |
| 21.28 | Výměna dveří | LR077708 | 1 | ks | pant | | | | | |
| 21.29 | Výměna dveří | LR077707 | 1 | ks | pant | | | | | |
| 21.30 | Výměna dveří | LR074026 | 1 | ks | pant | | | | | |
| 21.31 | Výměna dveří | LR077690 | 1 | ks | pant | | | | | |
| 21.32 | Výměna dveří | 8YH500100 | 8 | ks | matice | | | | | |
| 21.33 | Výměna dveří | BYG100150L | 8 | ks | šroub | | | | | |
| 21.34 | Výměna dveří | BYG100140L | 8 | ks | šroub | | | | | |
| 21.35 | Výměna dveří | ALR6852 | 1 | ks | 3. dveře | | | | | |
| 21.36 | Výměna dveří | 333032 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 21.37 | Výměna dveří | 333033 | 2 | ks | lišta | | | | | |
| 21.38 | Výměna dveří | 333035 | 2 | ks | lišta | | | | | |
| 21.39 | Výměna dveří | 333034 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 21.40 | Výměna dveří | AR606031L | 30 | ks | šroub | | | | | |
| 21.41 | Výměna dveří | RUG10183L | 2 | ks | nýt | | | | | |
| 21.42 | Výměna dveří | 73037 | 10 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.43 | Výměna dveří | AFU1926L | 10 | ks | přichytka | | | | | |
| 21.44 | Výměna dveří | LR082984 | 1 | ks | pant | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 21.45 | Výměna dveří | LR075817 | 2 | ks | pant | | | | | |
| 21.46 | Výměna dveří | SE108251 | 6 | ks | šroub | | | | | |
| 21.47 | Výměna dveří | SE108501 | 6 | ks | šroub | | | | | |
| 21.48 | Výměna dveří | ALR6250 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 21.49 | Výměna dveří | ALR6280 | 20 | ks | nýt | | | | | |
| 22.1 | Oprava palubní desky | MTC2808 | 1 | ks | kryt | | | | | |
| 22.2 | Oprava palubní desky | AD606044L | 4 | ks | šroub | | | | | |
| 22.3 | Oprava palubní desky | WK606214L | 4 | ks | podložka | | | | | |
| 22.4 | Oprava palubní desky | MWC9322 | 4 | ks | matice | | | | | |
| 23.1 | Výměna prahů | RTC6205 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 23.2 | Výměna prahů | RTC6206 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 23.4 | Výměna prahů | MTC8292 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 23.5 | Výměna prahů | MTC8293 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 24.1 | Oprava ostřikovačů | LR061678 | 1 | ks | tryska | | | | | |
| 24.2 | Oprava ostřikovačů | OSTA0892332851 | 3 | l | kapalina | | | | | |
| 25.1 | Výměna výfuku | ESR3463 | 1 | ks | díl výfuku | | | | | |
| 25.2 | Výměna výfuku | ESR2381 | 1 | ks | díl výfuku | | | | | |
| 25.3 | Výměna výfuku | NV108041L | 4 | ks | matice | | | | | |
| 25.4 | Výměna výfuku | ESR3172 | 4 | ks | guma výfuku | | | | | |
| 26.1 | Výměna chladicí kapaliny | OST182380271 | 6 | l | kapalina chladicí | | | | | |
| 27.1 | Seřízení geometrie | | | ks | | | | | | |
| 28.1 | Najetí/vyjetí/do/z servisu | | | ks | | | | | | |
| 29.1 | Zkušební jízda | | | ks | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | 42D 976,40 Kč | 93,5D | 59 840,00 Kč | 29 546,00 Kč | 510 362,40 Kč |

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

26.04.2017 Razítko:

Podpis:
 Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

Dušan Kadlec

posl Dušan Kadlec
 26 09-52-58

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 012/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ012/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----|-----------|
| Vojenský úrvar | 662400 | | |
| Typ vojenské techniky | LRD 90 SW TDI TER.. | VPZ | 209 24-58 |
| VIN | SALLDVB68WA155989 | | |

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.012

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.012

6. Cenová kalkulace:

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.012 | | | |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.012 | | | |
| Kooperace: | lakování | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 510362,40 |

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.04.27 09:24:56
+0200

V Praze

dne: 26.4.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý - technik servisu
titul, jm

V Praze

dne: 26.4.2017 Za odběratele:
titul, jm

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

12/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedin. | Měrná jedin. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 1.1 | Výměna rámu vozidla | KVD100700 | 1 | ks | rám vozidla | 117 130,00 Kč | 117 130,00 Kč | 32,00 | 20 480,00 Kč | | 137 610,00 Kč |
| 1.2 | Výměna rámu vozidla | STC4349 | 1 | ks | montážní sada | 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč | | - Kč | | 2 124,00 Kč |
| 1.3 | Výměna rámu vozidla | AFU1075 | 32 | ks | přichytka | 31,00 Kč | 992,00 Kč | | - Kč | | 992,00 Kč |
| 1.4 | Výměna rámu vozidla | ANR3200 | 1 | ks | silentblok | 845,00 Kč | 845,00 Kč | | - Kč | | 845,00 Kč |
| 1.5 | Výměna rámu vozidla | ANR3201 | 1 | ks | silentblok | 845,00 Kč | 845,00 Kč | | - Kč | | 845,00 Kč |
| 1.6 | Výměna rámu vozidla | NTC9416 | 2 | ks | silentblok | 1 880,00 Kč | 3 760,00 Kč | | - Kč | | 3 760,00 Kč |
| 1.7 | Výměna rámu vozidla | OSTA0892072 | 3 | ks | nástřik podvozku | 228,00 Kč | 684,00 Kč | | - Kč | | 684,00 Kč |
| 2.1 | Oprava řízení | LR041267 | 1 | ks | tyč spojovací | 7 394,00 Kč | 7 394,00 Kč | 2,30 | 1 472,00 Kč | | 8 866,00 Kč |
| 2.2 | Oprava řízení | RTCS869 | 1 | ks | čep | 1 436,00 Kč | 1 436,00 Kč | | - Kč | | 1 436,00 Kč |
| 2.3 | Oprava řízení | R8G000010 | 1 | ks | čep | 2 138,00 Kč | 2 138,00 Kč | | - Kč | | 2 138,00 Kč |
| 2.4 | Oprava řízení | RTC4472 | 1 | ks | tlumič řízení | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | | - Kč | | 2 530,00 Kč |
| 3.1 | Výměna panhardské tyče | R8I500020 | 1 | ks | tyč panhardská | 5 247,00 Kč | 5 247,00 Kč | 0,50 | 320,00 Kč | | 5 567,00 Kč |
| 3.2 | Výměna panhardské tyče | 8H114167 | 2 | ks | šroub | 158,00 Kč | 316,00 Kč | | - Kč | | 316,00 Kč |
| 3.3 | Výměna panhardské tyče | NV114047 | 2 | ks | matice | 79,00 Kč | 158,00 Kč | | - Kč | | 158,00 Kč |
| 4.1 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC5366 | 2 | ks | klobouk otočný | 5 520,00 Kč | 11 040,00 Kč | 4,00 | 2 560,00 Kč | | 13 600,00 Kč |
| 4.2 | Oprava úniku oleje př. nápravy | LR059968 | 2 | ks | těsnění | 371,00 Kč | 742,00 Kč | | - Kč | | 742,00 Kč |
| 4.3 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC3276 | 2 | ks | těsnění | 131,00 Kč | 262,00 Kč | | - Kč | | 262,00 Kč |
| 4.4 | Oprava úniku oleje př. nápravy | RUC105200 | 2 | ks | unašeč | 4 320,00 Kč | 8 640,00 Kč | | - Kč | | 8 640,00 Kč |
| 4.5 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FRC2894 | 2 | ks | čep | 2 369,00 Kč | 4 738,00 Kč | | - Kč | | 4 738,00 Kč |
| 4.6 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC2882 | 2 | ks | čep | 2 043,00 Kč | 4 086,00 Kč | | - Kč | | 4 086,00 Kč |
| 4.7 | Oprava úniku oleje př. nápravy | 606666 | 4 | ks | ložisko | 927,00 Kč | 3 708,00 Kč | | - Kč | | 3 708,00 Kč |
| 4.8 | Oprava úniku oleje př. nápravy | FTC3647 | 2 | ks | těsnění | 93,00 Kč | 186,00 Kč | | - Kč | | 186,00 Kč |
| 4.9 | Oprava úniku oleje př. nápravy | STC3435 | 3 | ks | vazelína - 375g | 330,00 Kč | 990,00 Kč | | - Kč | | 990,00 Kč |
| 4.10 | Oprava úniku oleje př. nápravy | 890108711 | 6 | ks | odmašťovač | 120,00 Kč | 720,00 Kč | | - Kč | | 720,00 Kč |
| 5.1 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR2409 | 1 | ks | těsnění | 392,00 Kč | 392,00 Kč | 2,20 | 1 408,00 Kč | | 1 800,00 Kč |
| 5.2 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3424 | 3 | ks | těsnění | 117,00 Kč | 351,00 Kč | | - Kč | | 351,00 Kč |
| 5.3 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR1471 | 1 | ks | odlučovač | 1 214,00 Kč | 1 214,00 Kč | | - Kč | | 1 214,00 Kč |
| 5.4 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3340 | 1 | ks | filtr olejový | 485,00 Kč | 485,00 Kč | | - Kč | | 485,00 Kč |
| 5.5 | Oprava úniku oleje z motoru | ALU1403L | 1 | ks | podložka | 44,00 Kč | 44,00 Kč | | - Kč | | 44,00 Kč |
| 5.6 | Oprava úniku oleje z motoru | OST192360045 | 7 | l | olej 10W-40 | 243,00 Kč | 1 701,00 Kč | | - Kč | | 1 701,00 Kč |
| 5.7 | Oprava úniku oleje z motoru | STC4404 | 1 | ks | tmel - 300ml | 585,00 Kč | 585,00 Kč | | - Kč | | 585,00 Kč |
| 6.1 | Výměna podtlakové pumpy | ERR3539 | 1 | ks | pumpa podtlaková | 13 932,00 Kč | 13 932,00 Kč | 0,50 | 320,00 Kč | | 14 252,00 Kč |
| 6.2 | Výměna podtlakové pumpy | ERR2027 | 1 | ks | těsnění | 74,00 Kč | 74,00 Kč | | - Kč | | 74,00 Kč |
| 7.1 | Oprava úniku oleje př. diferen. | FTC5258 | 1 | ks | těsnění | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 0,40 | 256,00 Kč | | 758,00 Kč |
| 7.2 | Oprava úniku oleje př. diferen. | OST171940256 | 1,7 | l | olej EPX 80W-90 | 181,00 Kč | 307,70 Kč | | - Kč | | 307,70 Kč |
| 8.1 | Oprava úniku oleje př. Přev | ICV100000 | 1 | ks | těsnění | 251,00 Kč | 251,00 Kč | 5,00 | 3 200,00 Kč | | 3 451,00 Kč |
| 8.2 | Oprava úniku oleje př. Přev | FTC4939 | 2 | ks | těsnění | 473,00 Kč | 946,00 Kč | | - Kč | | 946,00 Kč |
| 8.3 | Oprava úniku oleje př. Přev | FRC8292 | 1 | ks | o kroužek | 52,00 Kč | 52,00 Kč | | - Kč | | 52,00 Kč |
| 8.4 | Oprava úniku oleje př. Přev | FRC7439 | 1 | ks | o kroužek | 93,00 Kč | 93,00 Kč | | - Kč | | 93,00 Kč |
| 8.5 | Oprava úniku oleje př. Přev | OST193300010 | 2,5 | l | olej Syntrox 75W-90 | 471,00 Kč | 1 177,50 Kč | | - Kč | | 1 177,50 Kč |
| 9.1 | Oprava úniku oleje převodovky | FTCS00010 | 1 | ks | těsnění | 253,00 Kč | 253,00 Kč | 8,50 | 5 440,00 Kč | | 5 693,00 Kč |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 9.2 | Oprava úniku oleje převodovky | FTCS303 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 9.3 | Oprava úniku oleje převodovky | FTC4021 | 1 | ks | kroužek | | | | | |
| 9.4 | Oprava úniku oleje převodovky | OSTTEK111222 | 2,5 | l | olej MTF94 | | | | | |
| 10.1 | Výměna zadních tlumičů | STC3767 | 2 | ks | tlumič pérování | | | | | |
| 11.1 | Výměna ložisek zadních kol | STC4382 | 4 | ks | ložisko | | | | | |
| 11.2 | Výměna ložisek zadních kol | FTC4785 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 11.3 | Výměna ložisek zadních kol | FRCB700 | 4 | ks | matice | | | | | |
| 11.4 | Výměna ložisek zadních kol | FTC3179 | 2 | ks | podložka | | | | | |
| 11.5 | Výměna ložisek zadních kol | OST171940256 | 1,7 | l | olej EPX 80W-90 | | | | | |
| 12.1 | Výměna víčka nádrže | STC4072 | 1 | ks | víčko nádrže | | | | | |
| 13.1 | Oprava stěračů | PRC8495 | 2 | ks | unašeč | | | | | |
| 13.2 | Oprava stěračů | STC987 | 2 | ks | čep | | | | | |
| 13.3 | Oprava stěračů | RTC202 | 1 | ks | náhon | | | | | |
| 13.4 | Oprava stěračů | PRC4277 | 2 | ks | ramínko | | | | | |
| 13.5 | Oprava stěračů | LR079891 | 2 | ks | stěrač | | | | | |
| 14.1 | Výměna čelního okna | LR042760 | 1 | ks | čelní okno | | | | | |
| 14.2 | Výměna čelního okna | LR056278 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 15.1 | Výměna čalounění stropu | LR033216 | 1 | ks | čalounění stropu | | | | | |
| 15.2 | Výměna čalounění stropu | MWC9832LUH | 20 | ks | přichytka | | | | | |
| 16.1 | Výměna bočních stupaček | STC7631 | 2 | ks | stupačka | | | | | |
| 17.1 | Výměna zadní stupačky | STC7632 | 1 | ks | stupačka | | | | | |
| 18.1 | Výměna volantu | QTB102760PMA | 1 | ks | volant | | | | | |
| 18.2 | Výměna volantu | QMB101620 | 1 | ks | volantová tyč | | | | | |
| 18.3 | Výměna volantu | QTF100220 | 1 | ks | kryt | | | | | |
| 18.4 | Výměna volantu | NRC7636 | 1 | ks | kroužek | | | | | |
| 19.1 | Výměna zadních odrazek | XFF100070 | 2 | ks | odrazka | | | | | |
| 19.2 | Výměna zadních odrazek | NRC9707 | 2 | ks | držák | | | | | |
| 19.3 | Výměna zadních odrazek | AB608047L | 4 | ks | šroub | | | | | |
| 20.1 | Výměna předních sedadel | HAD501610RPI | 1 | ks | sedadlo L | | | | | |
| 20.2 | Výměna předních sedadel | HAD501600RPI | 1 | ks | sedadlo P | | | | | |
| 21.1 | Výměna dveří | BDA710020 | 1 | ks | dveře P | | | | | |
| 21.2 | Výměna dveří | BDO710020 | 1 | ks | výztuha | | | | | |
| 21.3 | Výměna dveří | CUH000101 | 1 | ks | stahovací mechanis. | | | | | |
| 21.4 | Výměna dveří | EJD500620 | 1 | ks | folie dveří | | | | | |
| 21.5 | Výměna dveří | BDA710030 | 1 | ks | dveře L | | | | | |
| 21.6 | Výměna dveří | BDO710030 | 1 | ks | výztuha | | | | | |
| 21.7 | Výměna dveří | CUH000111 | 1 | ks | stahovací mechanis. | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 21.8 | Výměna dveří | EJD500630 | 1 | ks | folie dveří | | | | | | |
| 21.9 | Výměna dveří | ALR5980 | 2 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.10 | Výměna dveří | MTC8473 | 2 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.11 | Výměna dveří | BDG710080 | 1 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.12 | Výměna dveří | BDG710090 | 1 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.13 | Výměna dveří | LR045739 | 2 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.14 | Výměna dveří | AC606031L | 20 | ks | šroub | | | | | | |
| 21.15 | Výměna dveří | YOO451PMA | 2 | ks | madlo dveří | | | | | | |
| 21.16 | Výměna dveří | EJB120040LOY | 1 | ks | čalounění dveří P | | | | | | |
| 21.17 | Výměna dveří | EJB120050LOY | 1 | ks | čalounění dveří L | | | | | | |
| 21.18 | Výměna dveří | MXC1800 | 24 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.19 | Výměna dveří | MWC9918PMA | 4 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.20 | Výměna dveří | MWC9917 | 4 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.21 | Výměna dveří | MWC3136 | 24 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.22 | Výměna dveří | MXC4738PMA | 2 | ks | rámeček | | | | | | |
| 21.23 | Výměna dveří | JRC1775PMA | 2 | ks | tlačítko | | | | | | |
| 21.24 | Výměna dveří | EJ5000011PMA | 2 | ks | držák | | | | | | |
| 21.25 | Výměna dveří | MWC1950 | 4 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.26 | Výměna dveří | ALR6224 | 1 | ks | táhlo | | | | | | |
| 21.27 | Výměna dveří | FQJ500240 | 1 | ks | zámek | | | | | | |
| 21.28 | Výměna dveří | LR077708 | 1 | ks | pant | | | | | | |
| 21.29 | Výměna dveří | LR077707 | 1 | ks | pant | | | | | | |
| 21.30 | Výměna dveří | LR074026 | 1 | ks | pant | | | | | | |
| 21.31 | Výměna dveří | LR077690 | 1 | ks | pant | | | | | | |
| 21.32 | Výměna dveří | BYH500100 | 8 | ks | matice | | | | | | |
| 21.33 | Výměna dveří | BYG100150L | 8 | ks | šroub | | | | | | |
| 21.34 | Výměna dveří | BYG100140L | 8 | ks | šroub | | | | | | |
| 21.35 | Výměna dveří | ALR6852 | 1 | ks | 3. dveře | | | | | | |
| 21.36 | Výměna dveří | 333032 | 1 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.37 | Výměna dveří | 333033 | 2 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.38 | Výměna dveří | 333035 | 2 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.39 | Výměna dveří | 333034 | 1 | ks | lišta | | | | | | |
| 21.40 | Výměna dveří | AR606031L | 30 | ks | šroub | | | | | | |
| 21.41 | Výměna dveří | RU610183L | 2 | ks | nýt | | | | | | |
| 21.42 | Výměna dveří | 73037 | 10 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.43 | Výměna dveří | AFU1926L | 10 | ks | příchytka | | | | | | |
| 21.44 | Výměna dveří | LR082984 | 1 | ks | pant | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedm. | Měrná jedm. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 21.45 | Výměna dveří | LR075B17 | 2 | ks | pant | | | | | |
| 21.46 | Výměna dveří | SE108251 | 6 | ks | šroub | | | | | |
| 21.47 | Výměna dveří | SE108501 | 6 | ks | šroub | | | | | |
| 21.48 | Výměna dveří | ALR6250 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 21.49 | Výměna dveří | ALR6280 | 20 | ks | nýt | | | | | |
| 22.1 | Oprava palubní desky | MTC280B | 1 | ks | kryt | | | | | |
| 22.2 | Oprava palubní desky | AD60G044L | 4 | ks | šroub | | | | | |
| 22.3 | Oprava palubní desky | WK606214L | 4 | ks | podložka | | | | | |
| 22.4 | Oprava palubní desky | MWC9322 | 4 | ks | matice | | | | | |
| 23.1 | Výměna prahů | RTC6205 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 23.2 | Výměna prahů | RTC6206 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 23.4 | Výměna prahů | MTC8292 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 23.5 | Výměna prahů | MTC8293 | 1 | ks | lišta | | | | | |
| 24.1 | Oprava ostřikovačů | LR06167B | 1 | ks | tryska | | | | | |
| 24.2 | Oprava ostřikovačů | OSTA0892332851 | 3 | l | kapalina | | | | | |
| 25.1 | Výměna výfuku | ESR3463 | 1 | ks | díl výfuku | | | | | |
| 25.2 | Výměna výfuku | ESR2381 | 1 | ks | díl výfuku | | | | | |
| 25.3 | Výměna výfuku | NV108041L | 4 | ks | matice | | | | | |
| 25.4 | Výměna výfuku | ESR3172 | 4 | ks | guma výfuku | | | | | |
| 26.1 | Výměna chladící kapaliny | OST182380271 | 6 | l | kapalina chladící | | | | | |
| 27.1 | Seřízení geometrie | | | ks | | | | | | |
| 28.1 | Najetí/vyjetí/do/z servisu | | | ks | | | | | | |
| 29.1 | Zkušební jízda | | | ks | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | 420 976,40 Kč | 93,50 | 59 840,00 Kč | 29 546,00 Kč | 510 362,40 Kč |

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

26.04.2017 Razítko:

Podpis:
 Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

Dušan K

Dušan Kadlec
 26 09 52 58