

- 1 7 5 1 2 0 1 2 6

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 003/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI MIL1 A2	Uživatel techniky:	4312	
Evidenční číslo:	014 66-45	Dislokace techniky:	STRAKONICE Plk.gšt. Ing. VLADIMÍR BARCA velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2004	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	Prap. JIŘÍ DLOUHÝ	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. M. Veselý razítko a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 140 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.003			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.003			
Kooperace:	lakování			
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				778903,40
Nabídková cena celkem 778903,40 Kč bez DPH, 942473,11 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		v Praze dne: 10.5.2017		15. 05. 2017
V Praze dne: 10.5.2017		v Praze dne:		
Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.05.10 15:22:50 +02'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

3/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	podtlaková pumpa					
1.2	Výměna podtlakové pumpy	FS108207L	6	ks	šroub					
1.3	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
2.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2851	1	ks	vzpěra					
2.2	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	uložení					
2.3	Oprava vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
3.1	Výměna výfuku	ESR2384	1	ks	díl výfuku					
3.2	Výměna výfuku	ESR3172	2	ks	uložení					
3.3	Výměna výfuku	NV108041L	2	ks	matice					
4.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
4.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový					
4.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
4.4	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
4.5	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
4.6	Oprava brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový					
4.7	Oprava brzd	SMCS00260	1	ks	brzdíč LZ					
4.8	Oprava brzd	SMCS00270	1	ks	brzdíč P2					
4.9	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
5.1	Oprava osvětlení	LR048200	1	ks	světlo zadní					
5.2	Oprava osvětlení	OST7537	1	ks	žárovka 21/SW					
6.1	Oprava stěračů	DKB000051PM0	2	ks	ramínko stěrače					
6.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
7.1	Výměna zadních mřížek světel	STCS3157	1	ks	mřížky světel					
8.1	Výměna gum pedálů	11H1781L	1	ks	guma pedálu					
8.2	Výměna gum pedálů	SKE500060	2	ks	guma pedálu					
9.1	Výměna kapoty	ALR6107	1	ks	kapota					
9.2	Výměna kapoty	RRC8666	4	ks	matice					
9.3	Výměna kapoty	391287	2	ks	krytka					
9.4	Výměna kapoty	BYP500180	6	ks	šroub					
9.5	Výměna kapoty	346849	2	ks	uložení					
10.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
10.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
10.5	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
10.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
10.7	Oprava úniku oleje z motoru	8901087.11	4	ks	odmašťovač					
11.1	Oprava úniku z pal. Soustavy	MJN100910	1	ks	hadice					
11.2	Oprava úniku z pal. Soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
11.3	Oprava úniku z pal. Soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
12.1	Výměna alternátoru	RRC8642	1	ks	alternátor					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.2	Výměna alternátoru	ERR5911	1	ks	řemen					
12.3	Výměna alternátoru	ERR2215	1	ks	řemen					
12.4	Výměna alternátoru	ERR4708	1	ks	kladka					
12.5	Výměna alternátoru	ERR7296	1	ks	kladka					
12.6	Výměna alternátoru	ERR7295	1	ks	kladka					
13.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
13.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Dožání zátky expanzní nádoby	NTC7161	1	ks	zátka					
15.1	Oprava startéru			ks						
16.1	Výměna oleje před. Diferenciálu	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
17.1	Výměna oleje zad. Diferenciálu	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
18.1	Výměna oleje v převodovce	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
19.1	Výměna oleje v před. Převodovce	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
20.1	Výměna chladící kapaliny	OSTTEX111223	6	l	kapalina chladící					
21.1	Oprava řízení	LRO41267	1	ks	tyč spojovací					
21.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep					
21.3	Oprava řízení	RBGD00010	1	ks	čep					
21.4	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
21.5	Oprava řízení	8H110121L	1	ks	šroub					
22.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	kloub otočný					
22.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LRO59968	2	ks	těsnění					
22.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
22.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
22.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
22.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
22.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
22.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
23.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L					
23.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P					
24.1	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák					
24.2	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěrák					
25.1	Výměna akumulátoru	YG0500200	2	ks	akumulátor					
25.2	Výměna akumulátoru	RRC8342	1	ks	držák					
25.3	Výměna akumulátoru	RRC8343	3	ks	šroub					
25.4	Výměna akumulátoru	ALR5110	1	ks	kryt					
26.1	Oprava klimatizace	OST20220075	1	ks	motor					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
26.2	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	jednotka					
26.3	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	výdech					
27.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	rám čelní					
28.1	Výměna předčističe vzduchu	PC350	1	ks	předčistič					
29.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor					
29.2	Výměna kompresoru uzávěrky	PRC8877	1	ks	relé					
30.1	Oprava navijáku	OST38843	1	ks	ovládací skříňka					
31.1	Výměna lampičky na čtení map	ZAB004532001	1	ks	lampička					
32.1	Výměna pneumatik	O5TBFG2358516	0	ks	pneu BF Goodrich					
32.2	Výměna pneumatik	10000203	0	ks	ventilek					
33.1	Oprava nezávislého topení	OST1322450A	1	ks	pumpa					
34.1	Výměna zámků dveří	FQJ500350	1	ks	zámek LP					
34.2	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek PP					
34.3	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek 3. dveří					
34.4	Výměna zámků dveří	FQB000050	1	ks	západka					
34.5	Výměna zámků dveří	FQB000040	1	ks	západka					
34.6	Výměna zámků dveří	FQ8000040	1	ks	západka					
34.7	Výměna zámků dveří	395141	3	ks	vložka zámků					
35.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění					
35.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění					
35.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění					
36.1	Výměna zadního čela blatníku	STC1854	1	ks	čelo P					
36.2	Výměna zadního čela blatníku	STC1855	1	ks	čelo L					
36.3	Výměna zadního čela blatníku	LR039961	1	ks	lišta P					
36.4	Výměna zadního čela blatníku	LR039962	1	ks	lišta L					
36.5	Výměna zadního čela blatníku	RU608313L	20	ks	nýt					
37.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno					
38.1	Výměna okna LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
39.1	Výměna okna PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
40.1	Výměna plynových vzpěr př. dveří	OST44152690	2	ks	vpěra plynová					
41.1	Výměna omezovače 3. dveří	OST44152692	1	ks	omezovač					
42.1	Výměna pantů větracích klapek	OST44152694	4	ks	pant klapky					
43.1	Výměna pantů př. dveří	OST44152695	4	ks	pant dveří					
44.1	Oprava pancéřové nástavby			ks						
45.1	Lakýrnické práce + materiál			ks						
46.1	Výměna čidla tlaku oleje	PRC6387	1	ks	čidlo					
47.1	Seřízení geometrie			ks						

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 003/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ003/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4312		
Typ vojenské techniky	LRD 110TDI MILI A2	VPZ	014 66-45
VIN	SALLDBAF86A711885		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.003

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.003

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.003			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.003			
Kooperace:	lakování			
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				778903,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílejšího plnění: 140 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.05.10 15:20:23
+02'00'

V Praze dne: 10.5.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V H. Boleslav dne: 10.5.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

3/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	podtlaková pumpa					
1.2	Výměna podtlakové pumpy	FS108207L	6	ks	šroub					
1.3	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
2.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2851	1	ks	vzpěra					
2.2	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	uložení					
2.3	Oprava vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
3.1	Výměna výfuku	ESR2384	1	ks	díl výfuku					
3.2	Výměna výfuku	ESR3172	2	ks	uložení					
3.3	Výměna výfuku	NV108041L	2	ks	matice					
4.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
4.2	Oprava brzd	LRO17952	2	ks	kotouč brzdový					
4.3	Oprava brzd	SEBS00470	1	ks	brzdíč LP					
4.4	Oprava brzd	SEBS00460	1	ks	brzdíč PP					
4.5	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
4.6	Oprava brzd	LRO18026	2	ks	kotouč brzdový					
4.7	Oprava brzd	SMCS00260	1	ks	brzdíč LZ					
4.8	Oprava brzd	SMCS00270	1	ks	brzdíč PZ					
4.9	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
5.1	Oprava osvětlení	LRO48200	1	ks	světlo zadní					
5.2	Oprava osvětlení	OŠT7537	1	ks	žárovka 21/SW					
6.1	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko stěrače					
6.2	Oprava stěračů	LRO79891	2	ks	stírátko					
7.1	Výměna zadních mířek světel	STC53157	1	ks	mířky světel					
8.1	Výměna gum pedálů	11H1781L	1	ks	guma pedálu					
8.2	Výměna gum pedálů	5KE500060	2	ks	guma pedálu					
9.1	Výměna kapoty	ALR6107	1	ks	kapota					
9.2	Výměna kapoty	RRC8666	4	ks	matice					
9.3	Výměna kapoty	391287	2	ks	krytka					
9.4	Výměna kapoty	BYP500180	6	ks	šroub					
9.5	Výměna kapoty	346849	2	ks	uložení					
10.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
10.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
10.5	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
10.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
10.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašťovač					
11.1	Oprava úniku z pal. Soustavy	MJN100910	1	ks	hadice					
11.2	Oprava úniku z pal. Soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
11.3	Oprava úniku z pal. Soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
12.1	Výměna alternátoru	RRC8642	1	ks	alternátor					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.2	Výměna alternátoru	ERR5911	1	ks	řemen					
12.3	Výměna alternátoru	ERR2215	1	ks	řemen					
12.4	Výměna alternátoru	ERR4708	1	ks	kladka					
12.5	Výměna alternátoru	ERR7296	1	ks	kladka					
12.6	Výměna alternátoru	ERR7295	1	ks	kladka					
13.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
13.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Dodání zátky expanzní nádoby	NTC7161	1	ks	zátky					
15.1	Oprava startéru			ks						
16.1	Výměna oleje před. Diferenciálu	DST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
17.1	Výměna oleje zad. Diferenciálu	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
18.1	Výměna oleje v převodovce	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
19.1	Výměna oleje v před. Převodovce	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
20.1	Výměna chladicí kapaliny	OSTTEX111223	6	l	kapalina chladicí					
21.1	Oprava řízení	LRO41267	1	ks	tyč spojovací					
21.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep					
21.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep					
21.4	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
21.5	Oprava řízení	8H110121L	1	ks	šroub					
22.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3366	2	ks	kloub otočný					
22.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LRO59968	2	ks	těsnění					
22.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
22.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
22.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
22.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
22.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
22.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelina - 375g					
23.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L					
23.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P					
24.1	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák					
24.2	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěrák					
25.1	Výměna akumulátoru	YG0500200	2	ks	akumulátor					
25.2	Výměna akumulátoru	RRC8342	1	ks	držák					
25.3	Výměna akumulátoru	RRC8343	3	ks	šroub					
25.4	Výměna akumulátoru	ALR5110	1	ks	kryt					
26.1	Oprava klimatizace	DST20220075	1	ks	motor					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
26.2	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	jednotka					
26.3	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	výdech					
27.1	Výměna železného rámu	RTC9547	1	ks	rám železný					
28.1	Výměna předčističe vzduchu	PC350	1	ks	předčistič					
29.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor					
29.2	Výměna kompresoru uzávěrky	PRC8877	1	ks	relé					
30.1	Oprava navijáku	OST38843	1	ks	ovládací skříňka					
31.1	Výměna lampičky na čtení map	2AB004532001	1	ks	lampička					
32.1	Výměna pneumatik	OSTBFG2358516	0	ks	pneu BF Goodrich					
32.2	Výměna pneumatik	10000203	0	ks	ventilek					
33.1	Oprava nezávislého topení	OST1322450A	1	ks	pumpa					
34.1	Výměna zámků dveří	FQJ500350	1	ks	zámek LP					
34.2	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek PP					
34.3	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek 3. dveří					
34.4	Výměna zámků dveří	FQB000050	1	ks	západka					
34.5	Výměna zámků dveří	FQB000040	1	ks	západka					
34.6	Výměna zámků dveří	FQ8000040	1	ks	západka					
34.7	Výměna zámků dveří	395141	3	ks	vločka zámků					
35.1	Výměna těsnění dveří	LRO77686	1	ks	těsnění					
35.2	Výměna těsnění dveří	LRO77687	1	ks	těsnění					
35.3	Výměna těsnění dveří	LRO44314	1	ks	těsnění					
36.1	Výměna zadního čela blatníku	STC1854	1	ks	čelo P					
36.2	Výměna zadního čela blatníku	STC1855	1	ks	čelo L					
36.3	Výměna zadního čela blatníku	LRO39961	1	ks	lišta P					
36.4	Výměna zadního čela blatníku	LRO39962	1	ks	lišta L					
36.5	Výměna zadního čela blatníku	RU608313L	20	ks	nýt					
37.1	Výměna železného okna	PCS-0159-00	1	ks	železná okna					
38.1	Výměna okna LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
39.1	Výměna okna PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
40.1	Výměna plynových vzpěr př. dveří	OST44152690	2	ks	vpěra plynová					
41.1	Výměna omezovače 3. dveří	OST44152692	1	ks	omezovač					
42.1	Výměna pantů větracích klapek	OST44152694	4	ks	pant klapky					
43.1	Výměna pantů př. dveří	OST44152695	4	ks	pant dveří					
44.1	Oprava pancéřové nástavby			ks						
45.1	Lakýrnické práce + materiál			ks						
46.1	Výměna židle tlaku oleje	PRC6387	1	ks	židle					
47.1	Sefřízení geometrie			ks						

