

-175 120076



Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu E. 11/2017 BO + dodatek č.1 MOCRX006LZA0
podle smlouvy č. 145110079

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel:		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru pro vyzbrojování pozemních sil		Jehož jménem jedná: Ing. Marek ŠPOK, PhD. – ředitel podniku		
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA		Kontaktní osoba: Jan Cmíral		
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]		
Fax: [redacted]		Fax: + [redacted]		
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky: Automobil ACHR-90CO	odmoř.	Uživatel techniky: 662400		
Evidenční číslo - VPZ: 178-22-79		Dislokace techniky: Bechyně		
Rok výroby: 2007		plk.gšt. Ing. Robert Bielený		
SOJ ano/ne; rozsah: ANO		velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ v rozsahu KK.		Zástupce uživatele: por. Bc. Marián IŠTOK [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon		
Číslo telefonu: [redacted]		Ing. Marek MAGDON [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava vozidla Automobil odmořovací ACHR 90 CO				
Dodatek č. 1 – výměna lana navijáku nástavby				
Místo: VOP CZ, s.p				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30.8.2017				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz. kalkulace	[redacted]		
Materiálové náklady:	Viz. kalkulace			
Kooperace:				
Celkem:				
Dodatek č.1				
Náklady na vlastní výkony:	Výměna lana	[redacted]		
Materiálové náklady:	Lano			
Kooperace:				
Celkem dodatek č.1:				
Celkem bez DPH BO + Dodatek č. I:				251.052,60

Nabídková cena celkem 251.052,60 Kč bez DPH 303.773,65 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Jan Cmíral [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Šenově u Nového Jičína [redacted] dne: [redacted]

Za poskytovatele: Ing. Marek ŠPOK, PhD. Za objednatele: Ing. T. [redacted]

Ing. Jaroslav Kučera
1. zástupce ředitele



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493



*

Příloha k požadavkovému listu č. 11 /2017
178-22-79

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
1	příprava vozidla k provedení prací							
2	oprava elektro. mag. cívky předehřevu motoru							
3	revize lana navijáku							
4	oprava neprůbojných pojistek - výměna							
5	oprava tlakoměru čerpadla Meta - výměna							
6	oprava jeřábků 280,50kg + revize jeřábků							
7	výměna oleje ve skříni čerpadla META							
8	kontrola funkčnosti, údržba čerpadel FROGGY Zks							
9	kontrola těsnosti vodních nádrží							
10	výměna teplotních čidel vodních nádrží							
11	kontrola těsnosti kulových kohoutů v prostoru META							
12	výměna hydrostatických čidel							
13	výměna gumy pro uchycení plachty							
14	výměna pryž. držáků schůdků nástavby							
15	doplnění nízkohledového zrcátka u spolujezdce							
16	ošetření dutin klecí a rámků dveří metodou MIL							
17	oprava oranžového majáku Lzadní - výměna							
18	oprava odvodňovacího šroubu META							
19	kontrola teplovzdušného topení D5LC -nástavba							
20	výměna panelmetru nádrže nástavby							
21	výměna pryž. úchytů ve skříni mety							
22	výměna hadice vývěvy							
23	kontrola funkčnosti želva / zajíc							
24	výměna hydrau. oleje nástavby OHHM - 46							
25	oprava poškozených zadních P dveří							
26	výměna tažného zařízení za Ringfeder							
27	lakování vyměněných a opravených dílů							
28	ověření funkce opravených závad ,předání							
	CELKEM							
	Dodatek č. 1							
I	výměna lana navijáku - řešeno dodatkem z důvodů původního požadavku objednatele, že si lano dodají z vlastních zásob. Toto lano však nesplňovalo požadované parametry.	183,00	137 250,00		113 802,60		251 052,60	303 773,65
	Celkem BO+dodatek č.1							

VOP FZ, s.p.
Dřevná 102
172 002 00493
IČ: 000 01 493

7