

Restaurování náhrobku rodiny Štechovy na hřbitově ve Slaném

	Popis prací	Částka
1.	biocidní ošetření roztokem (např. Sanatop)	4100
2.	odstranění nevhodných doplňků	1800
3.	odvoz tří volných nápisových desek a výroba jejich kopií	56400
4.	předběžné zpevnění narušených partií	4500
5.	rozebrání přední části rámu vč. stupňů a zídky	15200
6.	zhotovení nového betonového základu pod zídku a stupně	24000
7.	vyzdění zídky, osazení stupňů a přední části rámu	21500
8.	provedení nové omítky na zídku	7200
9.	přespárování rámu a stupňů, výměna železných kramlí ze nerezové	9800
10.	omytí, čištění nízkotlakou vodní párou	9400
11.	celkové zpěvnění nehydrofobním organokřemičitým konsolidátem	18300
12.	injektáž prasklin, lepení uvolněných partií	3800
13.	plastické doplnění provarbeným minerálním tmelem, kamenná vložka do obruby	31200
14.	přespárování probarvenou vápennou spárovací směsí	4400
15.	barevná úprava nápisů	13700
16.	lokální barevné retuše	9400
17.	preventivní biocidní ošetření	1600
18.	osazení odlitku hlavy V. Štecha na soklík	1800
19.	hydrofobizace přípravkem Porosil VV5Plus	4700
20.	oplechování stříšky olověným plechem o síle 1 mm	8200
21.	zpracování závěrečné restaurátorské zprávy v tištěné a digitální podobě	8000
	Celkem bez DPH	259000
	DPH	38850
	Celkem s DPH	297850

V Praze 6.10.2022

