

Kalkulace:

- Oprava střechy na Letním stadionu v Chomutově**
- střecha nad V.I.P. seřezem na fotbalovém stadionu
- střecha budovy na atletickém stadionu/šatny/
-

Vzhledem ke složení střešního pláště a k tomu, že vrchní část tvoří posyp kamínky, je velmi náročné zjistit příčinu zatékání a následně zajistit opravu. Proto navrhujeme rozdělit práci do dvou etap.


1. etapa – přesun posypových kamínků
zametení, očištění a umytí plochy
sondy a zjištění příčiny zatékání

Cena: 38 000,--Kč fotbalový stadion
30 000,--Kč atletický stadion

2. etapa: - po zjištění závad firma vybere a navrhne nejlepší
způsob opravy včetně kalkulace

Vyhotovil: **Bohuslav Křepka** -
Pokrývačství, tesařství
Mýtná 2067/10
430 03 Chomutov

IČ: 02542943
Nejsem plátce DPH

 **Bohuslav KŘEPKA**
POKRÝVAČSTVÍ, TESAŘSTVÍ

IČ: 025 429 43
NEJSEM PLÁTCE DPH