

Dodavatel:



Air Tech Servis s.r.o.
Nad Královskou oborou 43
170 00 Praha 7

IČ: 28316363
DIČ: CZ28316363
www.airtechservis.cz

Nabídka č.: 22RH030117
Datum zápisu: 14.10.2022
Platno do: 31.12.2022

Odběratel: IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423

Vězeňská služba České republiky
Věznice Vinařice
Soudní 1672/1a
140 00 Praha

Tel.:
Fax:

Konečný příjemce:

Vězeňská služba České republiky, Věznice Vinařice
Vinařice 245
273 07 Vinařice u Kladna

Výměna vadných komponentů VZT, chlazení a MaR - Věznice Vinařice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
-Odvzdušňovací ventil na topnou větev	4 ks	50,00		200,00 21%	42,00	242,00
-Montáž VZT a MaR - osazení ventilů, kontrola ovladače MaR	1 kpl	4 500,00		4 500,00 21%	945,00	5 445,00
-Vypuštění systému - vodní okruh	1 kpl	2 000,00		2 000,00 21%	420,00	2 420,00
-Expanzní ventil na chladivovém okruhu YORK	1 ks	12 500,00		12 500,00 21%	2 625,00	15 125,00
-Montáž chlazení - odsátí chladiva, osazení ventilu, vakuování, naplnění chladivem	1 kpl	15 000,00		15 000,00 21%	3 150,00	18 150,00
-Chladivo R410A 2x29 kg do okruhu	8 kg	1 600,00		12 800,00 21%	2 688,00	15 488,00
-Doprava	1 kpl	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
-Čtyřcestný ventil ESBE VRG na topnou větev s přípravou na BELIMO	4 ks	2 325,00		9 300,00 21%	1 953,00	11 253,00
-Těsnící a spojovací materiál	1 kpl	850,00		850,00 21%	178,50	1 028,50
-Montáž VZT - osazení ventilů, natlakování, odvzdušnění, čištění kal. filtrů	4 kpl	2 000,00		8 000,00 21%	1 680,00	9 680,00
-Doprava	1 kpl	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
-Ovladač TAC Xenta OP	1 ks	35 400,00		35 400,00 21%	7 434,00	42 834,00
-Montáž VZT - výměna ovladače a kontrola nastavení	1 kpl	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
-Doprava	1 kpl	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
-Kontrola VZT netopí a výměna prasklé flexi hadice na topné větvy	1 kpl	6 000,00		6 000,00 21%	1 260,00	7 260,00
-Doprava	1 kpl	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
Součet položek				122 050,00	25 630,50	147 680,50
Zaokrouhlení						0,00
CELKEM K ÚHRADĚ						147 680,50

Cena neobsahuje:

- v případě potřeby nové naprogramování
- nutno zajistit u původní MaR firmy



Vystavil: Ing. Radek Hnilica mob.: 728417 888
e-mail: radek.hnilica@airtechservis.cz