

Po prozkoumání venkovní jednotky klimatizace na objektu Sandra, konstatujeme, že došlo k mechanickému poškození chladicího potrubí třetí osobou. V důsledku úniku chladiva došlo k neopravitelnému poškození kompresoru. S ohledem na použitý typ kompresoru je oprava vnější jednotky neekonomická.

Nabídka instalace klimatizační jednotky.

Venkovní klimatizační jednotka Toshiba RAS-2M18UAVG-E 45.125,-

Vnitřní klimatizační jednotka Toshiba RAS-B10-J2KVG 9.000,-

Montáž jednotek 5.000,-

Instalace nového potrubí a kabeáže (20m) 16.000,-

Tlaková zkouška potrubí (20m) 6.000,-

Celkem 81.125,-

Uvedené ceny jsou bez DPH

--

Martin Lexa
LAM plus s.r.o.

