

Stavba :	<b>01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>01 Oprava narušené konstrukce balkonu</b>	stavební část - balkon východní	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce	0	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady stavby	373 795	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady	9 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	15 665	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	42 525	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	27 658	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 535	0	0	0	0
5 Komunikace	59 540	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	73 120	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	77 000
94 Lešení a stavební výtahy	111 027	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	52 681	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 320	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 190	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 692 574	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 710	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	63 000	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 900	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 100	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 000	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	42 705	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>799 055</b>	<b>1 817 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>