

Stavba :	01 Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Oprava narušené konstrukce balkonu	stavební část - balkon západní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce	0	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady stavby	373 795	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady	9 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	15 665	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	42 525	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	27 658	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 535	0	0	0	0
5 Komunikace	59 540	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	73 120	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	77 000
94 Lešení a stavební výtahy	111 027	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	52 681	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 320	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 190	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 695 344	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 710	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	63 000	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 900	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 000	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	127 485	0	0	0
CELKEM OBJEKT	802 955	1 905 539	0	0	77 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0