

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel**MEDKONSULT, s. r. o.****Nová Ulice, Balcárkova 1258/8****779 00 Olomouc****CZECH REPUBLIC****IČO 47679522****DIČ CZ47679522****Příjemce - místo dodání****NPK Pardubická nemocnice a.s.,**

Kyjevská 44
530 02 Pardubice



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 16.11.2022 12:04:04
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
10 E04-472000-00001	Opravy - Oprava ultrazvuku BK3000 (2300-01) - problém s připojením sond, softwarová chyba (technik si přístroj odvezl)			

Cena celkem bez DPH**168 080,00****CZK***Razítko a podpis dodavatele**Razítko a podpis odběratele*