



Sportovní hala Dašická

Dašická 1826
530 03 Pardubice


Naše značka: 8034/22

Vyřizuje: 

Dne: 2.11.2022

Věc : Cenová nabídka

Akce : Oprava připojení UT pro centrální VZT jednotku Sportovní haly Dašická


Během dnešní prohlídky místa lze konstatovat, že netěsnost odvětrávacího ventilu, neustále z něho odtéká teplá voda ven, v místě jejího napojení na výměník jednotky způsobila značnou korozi připojovacího závitu. Tato část zařízení je v tuto chvíli v havarijním stavu, nejde opravit a pokud praskne, zařízení nebude schopno vytápět halu. Níže nabízíme výměnu části připojovacího potrubí vč. ventilu + nový výměník.

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka celkem

118.964,-Kč
(ceny uvedeny bez DPH)

Termín opravy 16.11.2022

Za fy. Elklima s.r.o.

ELKLIMA s.r.o.
Chrudimská 2905
530 02 Pardubice

Odběratel:
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Dašická 1083
530 03 Pardubice


Objednávka č. 22/2022

číslo objednávky
nutno uvést na fakturu

Bankovní spojení:
Komerční banka Pardubice

plátce DPH

Dodavatel: ELIKLIMA s.r.o., Chrudimská 2905, Pce

Číslo výrobku	Jednotka množství	Množství	Název	Cena celkem bez DPH
			<p>Objednáváme u Vás: Opravu připojení UT pro centrální VZT jednotku Sportovní haly dle Vaší cenové nabídky.</p> <p>Děkujeme</p> <p>Fakturu možno zaslat na výše uvedenou adresu nebo </p> <p>Škola je plátcem DPH a platbu provádíme pouze na zveřejněné číslo účtu.</p>	118.964,- Kč

V Pardubicích dne 14. 11. 2022

