



Číslo objednávky: 46124/46102/0118/20

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Navigační 787
252 61 Jeneč

IČO odběratele: 49710371
DIČ odběratele: CZ699004742

KAREL PŘEVOR - KLIMAT SERVIS
Albánská 10/843
160 00 Praha 6

DIČ: CZ7703140313

IČO: 69319529

Vyřizuje:

Datum vystavení: 28.2.2020

Zboží dodejte na adresu:

Podmínky dodávky:

Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky č. 007T20 ze dne 25.02.2020 u vás objednáваме havarijní opravu venkovní jednotky TOSHIBA S-MMS systému VRF v objektu TEB - Technický blok.

Závada:

- při výpadku zařízení byl zjištěn vadný kompresor jednotky Toshiba MMY-MAP1201T8-E v.č.00470003.

V případě nepoškození řídicí desky IPDU nebude tato deska účována.

Termín opravy předem dohodněte.

Kontaktní osoba za ŘLP ČR, s. p.: XXXXXXXXXX

Termín realizace: 2020	Termín fakturace: 2020	Cena bez DPH celkem: 75 562,00 KC
------------------------	------------------------	-----------------------------------