

## Nabídka servisu a oprav Safariexpresů č. 177 a č. 178

### Tahač č.177

	počet MJ	cena / MJ	cena celkem
Výměna výparníku klimatizace	1ks	8 900 Kč	8 900 Kč
Chladivo + filtr klimatizace	1kpl	1 200 Kč	1 200 Kč
Hadice s filtrem klimatizace	1kpl	1 000 Kč	1 000 Kč
Řemen klimatizace	3ks	620 Kč	1 860 Kč
Výměna olejů a filtrů	1kpl	7 900 Kč	7 900 Kč
Výměna spojky - komplet	1kpl	26 000 Kč	26 000 Kč
Výměna závěsu přívěsu	1ks	14 000 Kč	14 000 Kč
Výměna startéru s reduktorem	1kpl	4 200 Kč	4 200 Kč
Vazelína pro promazání podvozku	1ks	200 Kč	200 Kč
Práce	80h	450 Kč	36 000 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>101 260 Kč</b>

### Tahač č.178

	počet MJ	cena / MJ	cena celkem
Výměna olejů a filtrů	1kpl	7 900 Kč	7 900 Kč
Řemen klimatizace	1ks	620 Kč	620 Kč
Výměna spojky - komplet	1kpl	26 000 Kč	26 000 Kč
Výměna závěsu přívěsu	1ks	14 000 Kč	14 000 Kč
Vazelína pro promazání podvozku	1ks	200 Kč	200 Kč
Oprava ruční brzdy (bovden + táhlo)	1kpl	1 800 Kč	1 800 Kč
Výměna baterie (100Ah Banner)	1ks	4 000 Kč	4 000 Kč
Chladivo + filtr klimatizace	1kpl	1 200 Kč	1 200 Kč
Práce	80h	450 Kč	36 000 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>91 720 Kč</b>

**Cena celkem**

**192 980 Kč**

---

Uvedené ceny jsou bez DPH

V Dobré dne 12.12.2022