



Řízení letového provozu České republiky

SMLOUVA O DÍLO

„Kompletní oprava požárních prostupů IATCC a následná revizní zpráva“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, 252 61

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[illegible]

ČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

Elektromontáže Stavby s.r.o.

se sídlem: Smečenská 1009, PSČ 274 01, Slaný

zastoupená: Ing. Lubomír Hošínský, jednatel

IČO: 25700936

DIČ: CZ25700936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 62417,

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jen „**smluvní strany**“).

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v:
- opravě požárních ucpávek/prostupů v objektu IATCC
 - následném vypracování revizní zprávy PU/PP
- 2.2 Podrobná specifikace předmětu plnění – díla je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 2.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek stanovených v článku 3. této smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

- 3.1 Cena díla dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

814 910,00,-**Kč bez DPH**

(slovy: osm set čtrnáct tisíc devět set deset korun českých)

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

K ceně díla uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). V případě, že předmět plnění nebo jeho část bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti, tak na faktuře musí být uvedeno „daň odvede zákazník“ a k příslušné ceně nebude účtována sazba DPH.

- 3.2 Platba objednatele bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení objednatelem. V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání objednatelem a nová lhůta počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Oprava faktury musí být provedena nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení zhotovitelem.
- 3.3 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané ustanovením zákona o DPH, odkaz na evidenční číslo této smlouvy objednatele, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy jako evidenční číslo ŘLP ČR, s.p., a musí být k ní připojena kopie předávacího protokolu o předání a převzetí díla, jinak bude vrácena zhotoviteli.
- 3.4 Faktura včetně všech náležitostí specifikovaných v odst. 3.3 této smlouvy musí být zaslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy nebo elektronickou poštou z e-mailové adresy zhotovitele [redacted]@[redacted].y na e-mailovou adresu objednatele: [redacted] jinak bude vrácena zhotoviteli.
- 3.5 Právo zhotovitele vystavit objednateli fakturu vzniká až po odevzdání díla objednateli na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.6 Cena díla dle odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla podle této smlouvy. Změna ceny díla může být provedena výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a následně předat dílo objednateli v následujících termínech:

4.1.1. oprava požárních ucpávek/prostupů v objektu IATCC : nejpozději do 30. 9. 2022

4.1.2. vypracování revizní zprávy PU/PP : nejpozději do 31.10.2022

5. Kontaktní osoby:

■ [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]@ [REDACTED] y [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

6. Místo plnění

6.1 Místem provádění a předání díla je sídlo objednatele – objekt IATCC, Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61.

7. Vlastnické právo

7.1 Vlastnické právo ke hmotným částem plnění dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o řádném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody přechází na objednatele spolu s vlastnickým právem.

8. Záruka a odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jím provedené bude bez vad, v nejvyšší jakosti a kvalitě a plně použitelné pro účel, pro který bylo pořízeno. Dílo musí být dodáno s vynaložením odpovídající odborné péče a s proaktivním přístupem. Dílo musí být provedeno v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky.

8.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne podpisu předávacího protokolu o řádném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přitom se má za to, že objednatel oznámil případně zjištěné vady včas bez ohledu na okamžik jejich zjištění, pokud je oznámil kdykoli během záruční doby.

8.3 Objednatel má právo reklamovat zjištěné vady. Objednatel oznámí vady díla písemně - poštou nebo e-mailem na kontaktní místo zhotovitele. Kontaktním místem zhotovitele pro tyto účely je adresa sídla zhotovitele uvedená v čl. 1 této smlouvy, a dále kontaktní e-mail uvedený v čl. 5. této smlouvy. Objednatel je povinen hlásit reklamované vady díla zhotoviteli bezprostředně po jejich

zjištění. Odstranit vadu je zhotovitel povinen na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení. Tím nejsou dotčena další práva zhotovitele z vadného plnění.

- 8.4 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením § 2615 ve spojení s § 2099 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

9. Povinnosti zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel, jako zaměstnavatel při provádění díla podle této smlouvy, odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně o tom informovat objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt IATCC, je z důvodu ochrany majetku objednatele monitorován.

- 9.2 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vstupu externích subjektů do objektů a areálů objednatele. Povinnosti zhotovitele vztahující se ke vstupu externích subjektů do objektů a areálů objednatele jsou uvedeny na následující webové stránce:

<https://www.rlp.cz/categorysb?CatCode=A9>

- 9.3 Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých důvěrných skutečnostech, o nichž se v souvislosti s dílem a/nebo touto smlouvou dozvěděl, zejména o všech údajích a informacích, které mu byly objednatelem poskytnuty.

10. Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel na vyžádání umožní zhotoviteli přístup k objektu, kde bude probíhat realizace díla a jiné aktivity související s prováděním díla podle této smlouvy.
- 10.2 Objednatel předá nebo zprostředkuje předání nezbytně nutných technických informací o objektu, který je předmětem této smlouvy.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném v této smlouvě, avšak zhotovitel nedodrží termíny předání díla uvedené v odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté ceny díla uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 11.2 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky týkající se odstraňování vad během záruční doby stanovené v odst. 8.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté ceny díla uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 11.3 V případě porušení pravidel vstupu externích subjektů podle odst. 9.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení těchto pravidel.
- 11.4 V případě porušení některé povinnosti ochrany důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací podle této smlouvy smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 11.5 Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich zaplacení.

- 11.6 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.

12. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

- 12.1 Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností zhotovitele ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě objednatele či k jiné nemajetkové újmě, uhradí zhotovitel objednateli i přiměřené zadostiučinění.

13. Ostatní ujednání

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činnostmi jiným osobám.

13.2 Uveřejňování

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejňování této smlouvy v registru smluv budou v jejím textu znečitelněny zejména tyto údaje: číslo účtu a bankovní spojení zhotovitele uvedené v čl. 1. této smlouvy, jméno osoby zastupující objednatele v čl. 1. této smlouvy a u podpisu, jméno osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických uvedené v čl. 1. této smlouvy, kontaktní údaje uvedené v odst. 5. této smlouvy, e-mail zhotovitele uvedený v odst. 3.4 této smlouvy, podpisy na smlouvě, a dále obchodní tajemství, kterým je cenová kalkulace díla uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Obchodní tajemství

Podle ust. § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím cenová kalkulace díla uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, proto nebude zveřejněna ani poskytnuta dle odst. 13.2 této smlouvy.

13.4 Bezpečnost v civilním letectví

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Zhotovitel nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. S ohledem na povinnost dle tohoto ustanovení nebudou zveřejněny přílohy smlouvy.

13.5 Ochrana osobních údajů

Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů na straně objednatele jsou k dispozici na webových stránkách

<https://www.rlp.cz/categorysb?CatCode=A5>

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení se považuje zejména pokud:
- zhotovitel je v prodlení se splněním své povinnosti vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a i přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění povinnosti v délce alespoň 10 dnů od doručení upozornění zhotoviteli, povinnost nesplnil;
 - zhotovitel nevytváří dílo v souladu s touto smlouvou anebo zanedbává plnění svých závazků takovým způsobem, že tato skutečnost výrazně ovlivňuje kvalitu díla nebo termín jeho dodání
 - objednateli vznikl podle této smlouvy nárok na smluvní pokuty v souhrnné výši přesahující 30% ceny plnění dle této smlouvy.
- 14.2 Zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla po dobu delší než 30 dnů i přes písemné upozornění zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty alespoň 10 dnů od doručení upozornění objednateli.
- 14.3 Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud se druhá smluvní strana dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení bude zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 14.5 V případě odstoupení od smlouvy budou vyrovnány nároky obou smluvních stran tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné smluvní strany
- 14.6 Je-li dán důvod pro odstoupení od této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v plném rozsahu, a to i když zhotovitel již částečně ze smlouvy plnil.
- 14.7 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení.
- 14.8 Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na nároky ze smluvních pokut a náhrady škody dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od této smlouvy.

15. Vyšší moc (vis maior)


- 15.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.
- 15.2 Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.
- 15.3 Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 16.3 Stane-li se jakákoliv část smlouvy neplatnou či neúčinnou, zbývající části zůstávají i nadále platné a účinné. V takovém případě se smluvní strany zavazují neplatné či neúčinné ustanovení neprodleně nahradit ustanovením, které je svým účelem a povahou nejbližší takovému neplatnému či neúčinnému ustanovení.
- 16.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným soudem.
- 16.5 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.6 **Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 16.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Příloha č. 2 - Specifikace a rozsah požárních prostupu





Požární ucoávky - soupis									
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozměr	Počet	KS	Závada	Provozu schopné
1.NP-místnost 1.182	142	-----	Rev. otvor	-----	-----	----	KS	Nepřístupné - nelze otevřít revizní otvor	NE
1.NP	143	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP-Zázemí recepcce	144	-----	Rev. otvor	-----	-----	----	KS	Nepřístupné - nelze otevřít revizní otvor	NE
1.NP	145	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	145	Intumex	Strop - jednostranně	7 - Elektro	KB 20	6	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	145	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	145	Intumex	Strop - jednostranně	7 - Elektro	KB 20	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	145	Intumex	Strop - jednostranně	7 - Elektro	KB 40	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	146	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 20	11	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	146	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	146	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	DN 30	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	147	Intumex	Zdivo - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP	233	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 30	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	233	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 10	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	233	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 20	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	233	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	233	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 30	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	234	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Chybí Puc	NE
1.NP	235	Intumex	SDK - oboustranně	5 - Voda	DN 90	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	236	Intumex	SDK - oboustranně	5 - Voda	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	237	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 30	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	237	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 10	3	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	237	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	237	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 10	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	237	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 30	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	237	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 40	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	238	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 10	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	238	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 30	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	238	Intumex	SDK - oboustranně	7 - Elektro	KB 40	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	238	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 20	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	238	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	239	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	239	Intumex	Strop - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.NP	240	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	HK 10	1	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP	241	Intumex	SDK - oboustranně	5 - Voda	DN 75	2	KS	Poškozená Puc	NE
1.NP	241	Intumex	SDK - oboustranně	5 - Voda	DN 40	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.NP	242	Intumex	SDK - oboustranně	1 - VZT	700x350	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.NP	243	-----	Zdivo - oboustranně	7 - Elektro	700	1	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP	244	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	1200	2	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP	245	Intumex	Zdivo - oboustranně	5 - Voda	1200	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.NP	246	-----	Zdivo - oboustranně	9 - Stavba	otvor 150x150	1	KS	Otvor ve zdivu, neosetřeno	NE
1.NP	247	Intumex	Zdivo - oboustranně	5 - Voda	1200	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.NP	248	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	1200	1	KS	Poškozená Puc-nový prostup	NE
1.NP	249	-----	SDK - oboustranně	9 - Stavba	250	1	KS	Poškozená Puc-nový prostup	NE
1.NP	250	CP 611A zpěňující tmel	SDK - oboustranně	7 - Elektro	500	1	KS	Nedodrženy TL výrobce	NE
1.NP	251	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	300	1	KS	Poškozená Puc-nový prostup	NE
1.NP	252	-----	SDK - oboustranně	7 - Elektro	300	1	KS	Poškozená Puc-nový prostup	NE
1.NP	253	Intumex	SDK - oboustranně	7 - Elektro	250	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.NP	254	Intumex	SDK - oboustranně	7 - Elektro	600	2	KS	Nedodrženy TL výrobce	NE
1.NP	255	Intumex	Zdivo - oboustranně	5 - Voda	300	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	256	-----	Zdivo - oboustranně	7 - Elektro	300	1	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP	257	-----	Zdivo - oboustranně	7 - Elektro	600	1	KS	Chybí Puc - nový prostup	NE
1.NP	258	Intumex	Zdivo - oboustranně	5 - Voda	600	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	259	Intumex	Zdivo - oboustranně	5 - Voda	600	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	260	Intumex	Zdivo - oboustranně	5 - Voda	400	1	KS	Nedodrženy TL výrobce	NE
1.NP	261	Intumex	Zdivo - oboustranně	3 - Topení	400	2	KS	Nedodrženy TL výrobce	NE
1.NP	262	Intumex	Zdivo - oboustranně	7 - Elektro	400	2	KS	Nedodrženy TL výrobce	NE
1.NP	263	Intumex	Zdivo - oboustranně	7 - Elektro	KBSV 30	2	KS	Nedostatečný nátěr	NE

1.NP	264	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 40	2	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	264	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	264	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	264	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	5	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	265	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Nedostatečný nátěr	NE
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozměr	Počet	KS	Závada	Provozu schopné
1.NP	266	-----	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 30	1	KS	Chybí Puc	NE
1.NP	267	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 110	2	KS	Poškozeno,nátěr	NE
1.NP	268	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 150	2	KS	Poškozeno,nátěr	NE
1.NP	269	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	270	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 150	6	KS	Poškozeno,nátěr	NE
1.NP	271	Intumex	Zdivo - oboustranné	8 - Plyn	DN 90	1	KS	Chybí izolace	NE
1.NP	272	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	272	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 100	1	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	273	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	274	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	2	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	274	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 100	1	KS	Poškozeno,nátěr	NE
1.NP	275	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 250	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	276	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	277	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Poškozená Puc-nový prostup	NE
1.NP	277	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Poškozeno,chybí nátěr	NE
1.NP	277	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	DN 40	8	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	278	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	279	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 40	3	KS	Poškozeno,nátěr	NE
1.NP	279	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	280	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Chybí Puc	NE
1.NP	281	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 250	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	282	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	283	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.NP	284	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	285	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 250	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	286	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	4	KS	Poškozeno,nátěr	NE
1.NP	287	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 90	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	288	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	289	Intumex	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	290	Intumex	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.NP	291	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	2	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	291	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	3	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.NP	292	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	293	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.NP	294	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	295	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 300	1	KS	Chybí izolace	NE
1.NP	296	-----	Zdivo - oboustranné	8 - Plyn	DN 30	1	KS	Chybí Puc	NE
1.NP	297	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	484	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	485	Intumex C	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 50	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	486	Intumex C	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 300	1	KS	VZT bez izolace	NE
1.NP	487	Intumex C	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 300	1	KS	VZT bez izolace	NE
1.NP	488	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	489	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 125	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	490	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	491	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 300	1	KS	VZT bez izolace	NE
1.NP	492	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	492	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	493	Intumex C	SDK - oboustranné	1 - VZT	700x700	1	KS	VZT bez izolace	NE
1.NP	494	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Poškozená Puc-nový prostup	NE
1.NP	495	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 150	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	496	-----	Strop - jednostranné	2 - Kanalizace	DN 40	1	KS	Chybí puc	NE
1.NP	497	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	498	Intumex C	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 50	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE

1.NP	499	Intumex C	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	505	Intumex C	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 100	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	506	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	507	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	508	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.NP	509	Intumex MA	Zdivo - oboustranné	8 - Plyn	DN 40	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	1	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 40	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	2	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	1200x700	1	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.PP	3	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	4	Intumex	Strop - oboustranné	4 - Chlazení	DN 90	6	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	4	Intumex	Strop - oboustranné	3 - Topení	DN 90	6	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	5	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	6	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	7	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 125	2	KS	Poškozená Puc	NE
1.PP	8	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	9	Intumex	Strop - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	9	Intumex	Strop - oboustranné	3 - Topení	DN 100	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	10	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	11	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	12	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 110	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.PP	13	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 110	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	14	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 100	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.PP	15	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	16	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	17	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	18	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 20	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.PP	19	-----	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Poškozená Puc-nový prístup	NE
1.PP	20	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 40	2	KS	Poškozená Puc-nový prístup	NE
1.PP	21	Intumex	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 63	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	22	-----	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	23	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 30	1	KS	Chybí Puc	NE
1.PP	24	-----	Strop - jednostranné	9 - Stavba	otvor DN 50	1	KS	Chybí Puc	NE
1.PP	25	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	26	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	27	Intumex	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozměr	Počet	Ks	Závada	Provozu schopné
1.PP	29	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	2	KS	Nedostatečný nátěr	NE
1.PP	31	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 50	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	32	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 75	2	KS	Poškozená Puc	NE
1.PP	33	-----	Beton - oboustranné	7 - Elektro	DN 30	1	KS	Chybí Puc	NE
1.PP	34	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Chybí Puc	NE
1.PP	35	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	36	Intumex C	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 150	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	37	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Mix technologií	NE
1.PP	38	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Poškozená Puc-nový prístup	NE
1.PP	39	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	5	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	40	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	41	Intumex	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 100	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	42	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	43	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	44	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	45	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Puc - nový prístup	NE
1.PP	46	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	47	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 125	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	48	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	49	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Poškozená Puc-nový prístup	NE
1.PP	50	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	51	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	52	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	53	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	54	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 40	1	KS	Poškozeno nátěr	NE
1.PP	55	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	otvor DN 50	1	KS	Poškozená Puc	NE
1.PP	56	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	57	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	HK 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE

1.PP	58	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	3	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	59	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	59	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 30	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	60	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 20	2	KS	Špatná technologie, chvbi izolace	NE
1.PP	61	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	62	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBLV	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	63	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	64	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 40	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	65	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 125	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	66	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 50	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	67	Intumex	Strop - jednostranné	4 - Chlazení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	68	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 125	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	69	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	70	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	71	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	8	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	72	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	73	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	8	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	74	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Poškozená Pvc-nový prostup	NE
1.PP	75	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	76	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	77	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	78	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 125	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	79	Intumex	Strop - jednostranné	4 - Chlazení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	80	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	81	Intumex	Beton - oboustranné	5 - Voda	DN 30	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	82	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	83	Intumex	SDK - oboustranné	3 - Točení	DN 110	1	KS	Poškozená Pvc	NE
1.PP	84	Intumex	SDK - oboustranné	3 - Točení	DN 110	1	KS	Poškozená Pvc	NE
1.PP	85	Intumex	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	86	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 110	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	87	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	88	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 110	2	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	89	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 110	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	90	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 90	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	91	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	92	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 90	1	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	93	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 90	4	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	94	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 90	4	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	95	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 125	1	KS	Chvbi izolace	NE
1.PP	96	Intumex	Zdivo - oboustranné	5 - Voda	DN 30	3	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	97	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	98	Intumex	Strop - jednostranné	2 - Kanalizace	DN 110	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	148	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	149	-----	SDK - oboustranné	3 - Točení	DN 63	2	KS	Chvbi Pvc	NE
1.PP	150	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	DN 20	2	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	151	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	152	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	152	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	152	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	153	Intumex	SDK - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 200	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	153	Intumex	SDK - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 150	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	154	intumex manžeta	SDK - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 110	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	155	-----	Zdivo - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 200	1	KS	Chvbi Pvc	NE
1.PP	156	Intumex	SDK - oboustranné	1 - VZT	1200x700	1	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
1.PP	157	Intumex	SDK - oboustranné	1 - VZT	500x500	1	KS	Poškozená Pvc	NE
1.PP	158	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	DN 30	6	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	158	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	DN 20	3	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	158	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 40	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	159	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	1200x700	1	KS	Poškozeno nátěr	NE
1.PP	160	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	1200x700	1	KS	Poškozeno nátěr	NE
1.PP	161	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	DN 30	6	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	161	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	DN 20	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	161	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
1.PP	298	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	298	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
1.PP	299	-----	Zdivo - oboustranné	9 - Stavba	DN 50	1	KS	Otvor ve zdivu neosetřeno	NE
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozměr	Počet	Ks	Závada	Provozu schopné
1.PP	300	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	300	Intumex	Zdivo - oboustranné	3 - Točení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	301	Intumex	Strop - jednostranné	3 - Točení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE

1.PP	302	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Chybí auc	NE
1.PP	302	-----	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chybí auc	NE
1.PP	303	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chybí auc	NE
1.PP	304	-----	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chybí auc	NE
1.PP	304	-----	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 110	1	KS	Chybí auc	NE
1.PP	305	Intumex	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	306	Intumex MG	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	306	Intumex MG	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	307	Intumex MG	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 30	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	308	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	309	Intumex MG	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 30	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	310	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	310	-----	Strop - jednostranné	9 - Stavba	DN 40	1	KS	Chybí auc	NE
1.PP	311	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	312	Intumex	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	313	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	314	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	315	Intumex MG	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	315	Intumex MG	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	316	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KR 30	6	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 40	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KR 20	5	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KR 20	6	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KR 30	6	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KR 50	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	317	Intumex C	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	318	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	319	Intumex	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	320	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 100	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	321	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	322	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	323	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	324	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	325	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	326	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	327	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	328	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	329	Intumex	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	330	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Nedostatečný náěr	NE
1.PP	331	Intumex MA	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Nedostatečný náěr	NE
1.PP	332	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	333	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	334	Intumex C	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 150	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	335	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	336	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	337	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	337	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	338	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	339	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KR 10	2	KS	Poškozená Pvc-novýrostup	NE
1.PP	340	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	342	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	343	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	344	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 110	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	345	Intumex BS	Zdivo - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 75	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	346	Intumex C	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	347	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	347	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KR 10	1	KS	Poškozená Pvc-novýrostup	NE
1.PP	348	Intumex MG	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 50	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	348	Intumex MG	Strop - jednostranné	2 - Kanalizace	DN 40	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	349	Intumex MG	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	349	Intumex MG	Strop - jednostranné	2 - Kanalizace	DN 40	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	350	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	350	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	351	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Poškozená Pvc-novýrostup	NE
1.PP	352	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	353	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 50	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	354	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	355	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 150	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	355	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	356	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE

1.PP	357	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	358	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	358	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	359	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	360	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	361	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	362	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	363	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	6	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	363	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	8	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	364	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KR 10	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	365	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KR 10	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	366	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	367	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	368	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	369	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 40	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	370	Intumex C	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 150	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	371	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	372	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	373	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	374	Intumex C	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	375	Intumex C	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 75	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozměr	Počet	KS	Závada	Provozu schopně
1.PP	376	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	377	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	378	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	379	Intumex C	Beton - oboustranné	6 - SHZ	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	380	Intumex C	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	381	Intumex MA	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	382	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	383	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	384	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 110	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	385	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	2	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	386	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 30	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	387	Intumex MG	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	388	Intumex C	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	389	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	390	Intumex C	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 150	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	391	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 40	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	391	Intumex C	Strop - jednostranné	2 - Kanalizace	DN 20	1	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	392	Intumex C	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	4	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	393	Intumex C	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 90	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	393	Intumex C	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	394	Intumex C	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 50	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	395	Intumex C	Strop - jednostranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	395	Intumex C	Zdivo - jednostranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	396	Intumex C	Zdivo - oboustranné	3 - Topení	DN 63	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	396	Intumex C	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Puc	NE
1.PP	397	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	398	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	398	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	DN 30	5	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	398	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	DN 40	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	399	Intumex C	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	5	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	399	Intumex C	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	400	Intumex MA	Beton - oboustranné	6 - SHZ	DN 30	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	401	Intumex C	Beton - oboustranné	1 - VZT	DN 100	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	402	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	403	Intumex MA	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 30	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	404	Intumex MG	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	405	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	406	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 110	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	406	Intumex C	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	407	Intumex MA	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 30	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	407/1PP	-----	Zdivo - oboustranné	2 - Kanalizace	160	1	KS	Chybí nuc	NE
1.PP	408	Intumex MA	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	409	Intumex MG	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 50	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	410	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 50	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	412	-----	SDK - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 160	1	KS	Nepřístupné - předstěna SDK	NE
1.PP	413	-----	SDK - oboustranné	2 - Kanalizace	DN 200	1	KS	Nepřístupné - předstěna SDK	NE
1.PP	414	-----	SDK - oboustranné	3 - Topení	DN 63	4	KS	Nepřístupné - předstěna SDK	NE
1.PP	415	-----	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	Nepřístupné - předstěna chybí izolace	NE

1.PP	416	Intumex MG	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 40	12	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	417	Intumex C/MA	Zdivo - jednostranné	6 - SHZ	DN 125	2	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	417	Intumex C/MA	Zdivo - jednostranné	6 - SHZ	DN 100	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	418	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 125	2	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	418	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 100	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	419	Intumex C/MA	SDK - jednostranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	420	Intumex C/MA	Beton - jednostranné	4 - Chlazení	DN 300	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	421	Intumex C/MA	Beton - jednostranné	4 - Chlazení	DN 200	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	422	Intumex MG	Beton - jednostranné	7 - Elektro	KB 10	3	KS	Poškozená Pvc-nový prostup	NE
1.PP	423	Intumex MA	Beton - jednostranné	7 - Elektro	KBLV	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	424	Intumex C/MA	Beton - jednostranné	4 - Chlazení	DN 110	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	425	Intumex MA	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	426	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 300	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	427	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	428	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 100	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	428	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	430	Intumex	SDK - jednostranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	431	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 110	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	432	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	433	Intumex C/MA	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	434	Intumex C	SDK - jednostranné	7 - Elektro	HK 20	3	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	435	Intumex C	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	DN 20	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
1.PP	436	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Chybí pvc	NE
1.PP	437	Intumex C/MA	Zdivo - jednostranné	5 - Voda	DN 100	2	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	438	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 125	2	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	438	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	6 - SHZ	DN 150	1	KS	Chybí izolace	NE
1.PP	439	Intumex MG	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Poškozená Pvc	NE
1.PP	440	Intumex MA	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	4	KS	Nedodržení TL výrobce	NE
1.PP	479	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	5 - Voda	DN 90	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
2.NP	133	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	300x300	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	134	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	134	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 30	2	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	135	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	7	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	136	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 80	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	136	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 40	7	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	136	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	137	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	2	KS	Poškozená Pvc	NE
2.NP	138	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	138	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	139	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	8	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	139	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 40	4	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	139	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	139	Intumex	Strop - jednostranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	140	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 125	1	KS	Jednostranná izolace,VZT bez izolace	NE
2.NP	141	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	300x300	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	191	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBLV	1	KS	Poškozená Pvc	NE
2.NP	192	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBLV	1	KS	Poškozená Pvc	NE
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozeř	Počet	KS	Závada	Provozu schopné
2.NP	193	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chybí Pvc	NE
2.NP	194	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chybí Pvc	NE
2.NP	195	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Poškozená Pvc	NE
2.NP	195	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Poškozená Pvc	NE
2.NP	196	Intumex	Beton - oboustranné	1 - VZT	250x250	2	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	196	Intumex	Beton - oboustranné	1 - VZT	DN 200	2	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	197	Intumex	Beton - oboustranné	1 - VZT	600x400	2	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	198	Intumex	Beton - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	199	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 100	1	KS	Poškozeno chybí nátěr	NE
2.NP	200	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chybí nátěr	NE
2.NP	201	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Poškozeno chybí nátěr	NE
2.NP	202	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	203	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	204	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Poškozená Pvc	NE
2.NP	205	-----	SDK - oboustranné	9 - Stavba	DN 100	1	KS	Poškozená Pvc	NE
2.NP	206	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Poškozeno chybí nátěr	NE
2.NP	207	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	208	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chybí Pvc - nový prostup	NE
2.NP	209	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	1	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	209	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	10	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	209	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	2	KS	Jednostranná izolace	NE
2.NP	210	Intumex C	Strop - oboustranné	5 - Voda	DN 90	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE

2.NP	211	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	212	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	213	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	214	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	215	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	216	-----	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chvíb Pvc	NE
2.NP	217	-----	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chvíb Pvc	NE
2.NP	218	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBLV	2	KS	Poškodená Pvc	NE
2.NP	219	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBLV	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	220	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 50	1	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	221	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
2.NP	221	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	7	KS	Jednostranná aplikácia	NE
2.NP	221	-----	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Chvíb Pvc	NE
2.NP	221	-----	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	2	KS	Chvíb Pvc	NE
2.NP	222	Intumex	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 63	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	223	Intumex	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 300	1	KS	Chvíb izolácie	NE
2.NP	224	-----	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	225	Intumex	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Poškodená Pvc	NE
2.NP	226	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Poškodená Pvc-nový prístup	NE
2.NP	227	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
2.NP	228	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Poškodená Pvc	NE
2.NP	229	Intumex	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 20	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	230	Intumex	SDK - oboustranné	1 - VZT	DN 125	1	KS	Chvíb izolácie	NE
2.NP	231	Intumex	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 20	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	232	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Chvíb Pvc	NE
2.NP	441	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 110	1	KS	VZT bez izolácie	NE
2.NP	442	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolácie	NE
2.NP	443	Intumex MG	SDK - jednostranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Poškodená Pvc	NE
2.NP	444	Intumex C/MA	Beton - jednostranné	4 - Chlazení	DN 75	4	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	445	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	446	Intumex C/MA	Beton - jednostranné	4 - Chlazení	DN 125	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	447	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	448	Intumex C/MA	Zdivo - jednostranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP chodba v miestn. 2.158	449	-----	Strop - jednostranné	-----	-----	----	KS	Nepřístupné - nelze otevřít revizní otvor	NE
2.NP	450	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolácie	NE
2.NP	451	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolácie	NE
2.NP	452	Intumex C	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	453	Intumex C	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	454	Intumex C	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	477	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	478	Intumex C/MA	Strop - jednostranné	4 - Chlazení	DN 50	4	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	478	Intumex C/MA	Strop - jednostranné	2 - Kanalizace	DN 20	1	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	480	Intumex C	Strop - oboustranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	481	Intumex C	Strop - jednostranné	5 - Voda	DN 75	1	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	482	Intumex C	SDK - oboustranné	5 - Voda	DN 75	3	KS	Nevhodná technológia Pvc	NE
2.NP	483	Intumex C	Strop - jednostranné	5 - Voda	DN 40	1	KS	Chvíb izolácie	NE
2.NP	502	-----	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 30	2	KS	Chvíb auc	NE
3.NP	120	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	121	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	300x300	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	122	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	122	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	122	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 40	2	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	122	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	7	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	123	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	124	Intumex	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	2	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
3.NP	125	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
3.NP	126	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	126	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	5	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	126	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	126	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 40	4	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	127	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	128	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	2	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
3.NP	129	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
3.NP	130	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
3.NP	131	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	300x300	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	132	Intumex	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 30	2	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	132	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 150	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	163	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	2	KS	Chvíb Pvc - nový prístup	NE
3.NP v IŠZ	164	Rev otvor	Strop - jednostranné	-----	-----	----	KS	Nepřístupné - nelze otevřít revizní otvor	NE
3.NP	165	CP 611A zošľuvací tmel	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Jednostranná aplikácia	NE
3.NP	166	-----	Beton - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chvíb Pvc	NE

3.NP	167	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
Umístění	Číslo	Technologie	Místo	Specifikace	Rozměr	Počet	KS	Závada	Provozu schopné
3.NP	168	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
3.NP	169	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Poškozená Pvc	NE
3.NP	170	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
3.NP	171	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Poškozená Pvc	NE
3.NP	171	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 100	1	KS	Poškozená Pvc	NE
3.NP	172	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	173	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	174	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	175	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	176	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	177	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	178	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	179	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	180	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Chvbi nátěr	NE
3.NP	181	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	2	KS	Poškozená Pvc	NE
3.NP	182	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 20	1	KS	Poškozená Pvc	NE
3.NP	183	Intumex	Beton - oboustranné	1 - VZT	600x400	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
3.NP	184	Intumex	Beton - oboustranné	1 - VZT	600x400	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
3.NP	185	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
3.NP	185	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
3.NP	186	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
3.NP	187	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Chvbi Pvc	NE
3.NP	188	-----	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 40	1	KS	Chvbi Pvc	NE
3.NP	189	Intumex	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KBLV	1	KS	Poškozená Pvc	NE
3.NP	190	Intumex	SDK - oboustranné	6 - SHZ	DN 90	1	KS	Poškozeno chvbi nátěr	NE
3.NP	455	Intumex C	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolace	NE
3.NP	456	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	457	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	458	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	459	Intumex C/MA	Zdivo - jednostranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	460	Intumex C/MA	Zdivo - jednostranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	461	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolace	NE
3.NP	462	Intumex C/MA	Beton - jednostranné	4 - Chlazení	DN 125	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	463	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	464	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	500	Intumex C	Strop - oboustranné	5 - Voda	DN 90	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	501	Intumex C/MA	Zdivo - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	4	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
3.NP	503	-----	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chvbi pvc	NE
3.NP	504	-----	Strop - jednostranné	4 - Chlazení	DN 30	2	KS	Chvbi pvc	NE
3.NP	504	-----	Strop - jednostranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chvbi pvc	NE
4.NP	109	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	600x400	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	110	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	2	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
4.NP	111	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
4.NP	112	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	5	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	112	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	3	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	112	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 100	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	112	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	2	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	113	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
4.NP	114	-----	SDK - oboustranné	9 - Stavba	DN 90	2	KS	Chvbi Pvc	NE
4.NP	115	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 30	1	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
4.NP	116	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
4.NP	116	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	4	KS	Chvbi Pvc - nový prostup	NE
4.NP	117	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 10	3	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	117	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 100	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	117	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KB 30	4	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	117	Intumex	Strop - oboustranné	7 - Elektro	KBSV 50	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	118	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 200	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	119	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	400x300	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
4.NP	162	Intumex	Strop - oboustranné	4 - Chlazení	DN 90	4	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	465	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	466	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 125	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	467	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	468	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolace	NE
4.NP	469	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	470	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	471	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolace	NE
4.NP	472	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 100	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
4.NP	473	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE

4.NP	474	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	4 - Chlazení	DN 75	2	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE
5.NP	99	-----	SDK - oboustranné	4 - Chlazení	DN 63	4	KS	Chybí Pvc	NE
5.NP	100	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chybí Pvc - nový přístup	NE
5.NP	101	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Chybí Pvc - nový přístup	NE
5.NP	102	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	2	KS	Chybí Pvc - nový přístup	NE
5.NP	103	-----	SDK - oboustranné	7 - Elektro	HK 30	1	KS	Chybí Pvc - nový přístup	NE
5.NP	104	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	DN 200	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
5.NP	105	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	400x400	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
5.NP	106	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	2	KS	Chybí Pvc	NE
5.NP	107	-----	Zdivo - oboustranné	7 - Elektro	KB 20	1	KS	Chybí Pvc - nový přístup	NE
5.NP	108	Intumex	Zdivo - oboustranné	1 - VZT	400x300	1	KS	Jednostranná aplikace	NE
5.NP	475	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	1 - VZT	DN 250	1	KS	VZT bez izolace	NE
5.NP	476	Intumex C/MA	Beton - oboustranné	7 - Elektro	HK 20	1	KS	Nevhodná technologie Pvc	NE