

## SAZEBNÍK JEDNOTKOVÝCH CEN

## KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V BUDOVÁCH KSO - ČÁST 1

Umístění	Ozn	Typ	Výrobní číslo	Typ chladiva	Náplň (kg)	Počet KS	Cena za kontrolu a údržba 2 x za 12 měsíců:
							Cena bez DPH
Dvůr "D" - IT server, Sokolská třída 3333/14a, Moravská Ostrava	1	Venkovní jednotka Daikin RZQS 140	v.č. 000103	R410	4	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FHQG140CVEB	v.č. A000104	-	-	1	340,00 Kč
	2	Venkovní jednotka Daikin RZQS 140	v.č. 000102	R410	4	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FHQG140CVEB	v.č. A000122	-	-	1	340,00 Kč
	3	Venkovní jednotka Daikin RKS42G	v.č. J004369	R410	1,3	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTXS42G2V1B	v.č. J066186	-	-	1	340,00 Kč
	4	Venkovní jednotka Daikin RKS42G	v.č. J004264	R410	1,3	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTXS42G2V1B	v.č. J066082	-	-	1	340,00 Kč
Kuchyně "C", Sokolská třída 3100/14, Moravská Ostrava	5	Kondenzační Venkovní jednotka LG AUW488D2	v.č. 311KAPB000312	R410	3,4	1	400,00 Kč
		Mandík, Výrobní číslo 0701-172, Vn=3000m3/h, Prex=300 Pa, 1,5 kW, 400 V				1	2 560,00 Kč
Regionální učebna "B", Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava	6	Venkovní jednotka Daikin RX50G3V1B	v.č. J026116	R410	1,5	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTX50GV1B	v.č. E063862	-	-	1	340,00 Kč
	7	Venkovní jednotka Daikin RX50G3V1B	v.č. J026083	R410	1,5	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTX50GV1B	v.č. E063857	-	-	1	340,00 Kč
	8	Venkovní jednotka Daikin RX50K	v.č. J017744	R410	1	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTX35J3V1B	v.č. J012838	-	-	1	340,00 Kč
Dvůr "B" - levá strana, Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava	9	Tadiran ANLS503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	10	Tadiran ANLS503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	11	Toshiba RASM18	v.č.104P056	R410	1,2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kazetová podstropní jednotka Toshiba	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
Dvůr "B" - pravá strana, Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava	12	Tadiran ANLS503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	13	Tadiran ANLS503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	14	Tadiran ANL25H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	15	Tadiran ANLS503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
Střeška "A", Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava	16	Venkovní jednotka Carrier 42HMC014N	Neuvedeno	R407	1,2	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Carrier 42HMC014N	1103V31892	-	-	1	340,00 Kč
	17	Venkovní jednotka Carrier 42HMC014N	Neuvedeno	R407	1,2	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Carrier 42HMC014N	1103V31896	-	-	1	340,00 Kč
	18	Venkovní jednotka Carrier 42HMC014N	Neuvedeno	R407	1,2	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Carrier 42HMC014N	1103V31893	-	-	1	340,00 Kč
Střeška "B", Sokolská třída 935/16, Moravská Ostrava	19	Tadiran ANL503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	20	Tadiran ANL503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	21	Tadiran ANL503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč
		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
	22	Tadiran ANL503H	Neuvedeno	R22	2	1	400,00 Kč

		Vnitřní kanálová jednotka	Neuvedeno	-	-		340,00 Kč
Dvůr "E", Na Hradbách 1111/19, Moravská Ostrava	23	Venkovní jednotka LG D 18 RN	v.č. 311KAPB0032	R410	1,25	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka D 18 RN (UL2)	v.č. 607KACA03H79	-	-	1	340,00 Kč
	24	Venkovní jednotka LG ARUN080LSS0	v.č. 606KCQX0HA56	R410	3,5	1	400,00 Kč
		Vnitřní kazetová podstropní jednotka LG ARNU12GTRC4	Neuvedeno	-	-	2	680,00 Kč
		Vnitřní jednotka LG ARNU05GSBL4	Neuvedeno	-	-	5	1 700,00 Kč
		Vnitřní jednotka LG ARNU07GSBL4	Neuvedeno	-	-	4	1 360,00 Kč
Suterén budova "A" -server BŘ, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava	25	Venkovní jednotka Daikin RXN50LV15	Neuvedeno	R410	1,5	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTXN50LV15	K005293	-	-	1	340,00 Kč
Dvůr "C" - server IT , Sokolská třída 3100/14, Moravská Ostrava	26	Venkovní jednotka Daikin RXS25K3V1B	v.č. J019465	R410	1	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Daikin FTXS25K2V1B	v.č. J183358	-	-	1	340,00 Kč
Obvodová stěna JS č.7 "A" - server IT, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava	27	Kondenzační jednotka UNIFLAIR	Neuvedeno	-	-	1	400,00 Kč
		Hřebeč HL 8, Vn=8000 m3/h, Velikost H63, ČSN EN 127001				1	3 560,00 Kč
Dvůr "A" - server IT, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava	28	Venkovní jednotka Carrier 38GLN-18A-703 EC-40	Neuvedeno	R 22	0,7	1	400,00 Kč
		Vnitřní jednotka Carrier	Neuvedeno	-	-	1	340,00 Kč
Mobilní klimatizační jednotky	29	Sinclair AW-12A	v.č. 73502070203635	R410	0,75	1	250,00 Kč
	30	Mitsui NTY12CN4	v.č. 04MI246216	-	-	1	250,00 Kč
	31	Mitsui NTY12CN4	v.č. 04MI246152	-	-	1	250,00 Kč
<b>Cena celkem</b>							<b>30 310,00 Kč</b>
<b>VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY V BUDOVÁCH KSO - ČÁST 2</b>							
Umístění	Ozn	Typ	Počet KS	Cena za kontrolu a údržbu 2 x za 12 měsíců			
				Cena bez DPH			
Suterén "A", Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava	1	Hřebeč HL 2,5, Vn=2500 m3/h, Velikost H20, ČSN EN 127001 (pro vytápění)	1	2 840,00 Kč			
<b>Cena celkem</b>							<b>2 840,00 Kč</b>
<b>Pozáruční opravy na MaR, VZT a klimatizačních jednotkách - výkaz skutečně provedených prací</b>							
<b>Specifikace prací</b>							Cena bez DPH
Servisní práce - sazba za 1 hod.							500,00 Kč
Každá další započatá hodina							1 860,00 Kč
Čas na cestě servisního technika - sazba za 1 hod.							420,00 Kč
Doprava osobní automobil - sazba za 1 km							23,00 Kč

Pozn.: Veškeré vedlejší náklady části 1 a 2 (např. dopravné, čas na cestě aj.) jsou zahrnuty do ceny.



