

Soupis prací č. 1097

Odstranění defektoskopických vad na v.č. 1 v žst Praha Libeň

| poř.č. | č. položky | popis položky | m.j. | Množství | Kč/m.j. | Kč celkem |
|-----------------|------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | 74 836,16 Kč |
| 1 | 5910090560 | Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené přes 4 do | kus | 1,00 | 29 007,50 | 29 007,5 Kč |
| 2 | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 | kus | 8,00 | 130,38 | 1 043,0 Kč |
| 3 | 5907010015 | Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 | m | 11,00 | 387,00 | 4 257,0 Kč |
| 4 | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 4,00 | 6 585,82 | 26 343,3 Kč |
| 5 | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | 2,00 | 4 485,07 | 8 970,1 Kč |
| 6 | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 8,00 | 651,90 | 5 215,2 Kč |
| Celkem | | | | | | 74 836,16 Kč |
| CELKEM | | | | | | 74 836,16 Kč |
| Za zhotovitele: | | | Za objednatele: | | | |
| Datum: | | | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3316094

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8aaaf8db-1d66-459c-998f-f02e0c215f9c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2023 13:24:00



71737083-fdfe-4bea-ad36-7afbd2d8a423