

Kalkulace cen

Příloha č. 2

účastník vyplní žlutě označené kolonky

Plzeň, Kaplířova 7 - Klimatizace								
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotka	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Jednotková cena za revizi těsnosti bez DPH	Celková jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Daikin	RZASG100M7Y1B	venkovní	1	300,00 Kč	500,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
		FAA100AUVEB	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
2	Daikin	RX50GV	venkovní	1	300,00 Kč	500,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
		FTX50GV	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
3	Daikin	RX35K	venkovní	2	300,00 Kč			600,00 Kč
		FTX35J3	vnitřní	2	250,00 Kč			500,00 Kč
4	Acond	ASU-12UW4RWETU00	venkovní	1	300,00 Kč			300,00 Kč
		ASU I-12	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
5	Daikin	RZQG100L8Y1B	venkovní	1	300,00 Kč	500,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
		FAQ100CVEB	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
6	Daikin	RXS 50J2V1B	venkovní	1	300,00 Kč			300,00 Kč
		FHQ50B8	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
7	Desa	SP 12EH	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč			550,00 Kč
cena celkem bez DPH								5 900,00 Kč

Plzeň, Kaplířova 7 - Vzduchotechnika					
Poř.č.	Umístění	Větrání (specifikace v příloze č. 8 a příloze č. 9)	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Jídelna (suterén)	teplovzdušné	1	500,00 Kč	500,00 Kč
2	Mycí box (suterén)	podtlakové	1	500,00 Kč	500,00 Kč
3	Bufet (přízemí)	podtlakové	1	500,00 Kč	500,00 Kč
4	WC inv., kuchynka (přízemí)	podtlakové	1	500,00 Kč	500,00 Kč
5	Sociální zařízení (suterén až 4. patro)	podtlakové	1	500,00 Kč	500,00 Kč
6	Zasedací místnost (2 patro)	teplovzdušné	1	500,00 Kč	500,00 Kč
7	Kuchyňky (přízemí až 3 patro)	podtlakové	1	500,00 Kč	500,00 Kč
8	Požární větrání předsíní schodiště	rovnotlaké	1	500,00 Kč	500,00 Kč
9	Hala (přízemí)	2 vsazené ventilátory do oken	1	500,00 Kč	500,00 Kč
cena celkem bez DPH					4 500,00 Kč

Plzeň, Klatovská 200e - Klimatizace								
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotka	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Jednotková cena za revizi těsnosti bez DPH	Celková jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Sinclair	SDV 450 EA	venkovní	1	800,00 Kč	500,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
		SDV	vnitřní	19	250,00 Kč			4 750,00 Kč
2	Sinclair	ASH - 12AP + ASH	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč			550,00 Kč
3	Daikin	RR71B2V3B	venkovní	2	300,00 Kč	500,00 Kč	800,00 Kč	1 600,00 Kč
		FAQ71BW1B	vnitřní	2	250,00 Kč			500,00 Kč
cena celkem bez DPH								8 700,00 Kč

Domažlice, Msgre. B. Staška 265 - Klimatizace								
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotka	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Jednotková cena za revizi těsnosti bez DPH	Celková jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	ALPIC AIR	AWI-54HPR1A	venkovní + vnitřní	1	800,00 Kč			800,00 Kč
2	Daikin	RXYQ16MY1B	venkovní	1	800,00 Kč	500,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
		FXA 020 M	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
		FXA 050 M	vnitřní	1	250,00 Kč			250,00 Kč
		FXA 025 M	vnitřní	15	250,00 Kč			3 750,00 Kč
3	ECG	MK 103	mobilní	2	300,00 Kč			600,00 Kč
cena celkem bez DPH								6 950,00 Kč

Rokycany, Palackého 162 - Klimatizace						
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotky	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Haier	HSU - 09TA08/R2	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč	550,00 Kč
2	Haier	HSU - 24TA08/R2	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč	550,00 Kč
3	Sinclair	ASH-13AIZ	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč	550,00 Kč
4	Corona		mobilní	1	300,00 Kč	300,00 Kč
cena celkem bez DPH						1 950,00 Kč

Klatovy, Voříškova 825 - Klimatizace						
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotky	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	MIDEA	MS12FU-18HR	venkovní + vnitřní	4	550,00 Kč	2 200,00 Kč
2	MIDEA	MS12FU-12HR	venkovní + vnitřní	3	550,00 Kč	1 650,00 Kč
3	MIDEA	MS12F-24HR	venkovní + vnitřní	3	550,00 Kč	1 650,00 Kč
4	ECG	MK 124	mobilní	1	300,00 Kč	300,00 Kč
cena celkem bez DPH						5 800,00 Kč
Sušice, Nádražní 1226 - Klimatizace						
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotky	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Panasonic	CS-UE9RKE	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč	550,00 Kč
cena celkem bez DPH						550,00 Kč
Tachov, tř. Míru 1633 -						
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotky	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Daikin	RXF35C	venkovní	1	300,00 Kč	300,00 Kč
		FTXF35C+	vnitřní	1	250,00 Kč	250,00 Kč
2	Elektrolux	ESA09PBGMB	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč	550,00 Kč
cena celkem bez DPH						1 100,00 Kč
Stříbro, Revoluční 1010 - Klimatizace						
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotky	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Daikin	RXB35C	venkovní	1	300,00 Kč	300,00 Kč
		FTXB35C	vnitřní	1	250,00 Kč	250,00 Kč
2	Daikin	RXF35C	venkovní	1	300,00 Kč	300,00 Kč
		FTXF35C	vnitřní	1	250,00 Kč	250,00 Kč
3	Daikin	RX35J	venkovní	1	300,00 Kč	300,00 Kč
		FTX35J	vnitřní	1	250,00 Kč	250,00 Kč
cena celkem bez DPH						1 650,00 Kč
Horšovský Týn, nám. Republiky 59 - Klimatizace						
Poř.č.	Výrobce	Typ	Jednotky	Počet	Jednotková cena za servisní prohlídku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Sencor	9	venkovní + vnitřní	1	550,00 Kč	550,00 Kč
cena celkem bez DPH						550,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH za všechny prohlídky a revize						37 650,00 Kč

(Celkovou cenu bez DPH uvede dodavatel do přílohy č. 1 - Krycí list)