



Dodavatel: <b>SeMeT spol. s r.o.</b> <b>Oderská 7</b> <b>625 00 Brno 25</b>  IČ: 47906286 DIČ: CZ47906286 Telefon: 545 243 304 Fax: 545 243 304 E-mail: info@semet.eu		Variabilní symbol: 20230024 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 221140144 ze dne: 16.11.2022	
Číslo účtu: 		Odběratel: IČ: 00019453 DIČ:  <b>Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopre</b> <b>Hudcova 232/56a</b> <b>621 00 Brno</b>	
Datum vystavení: 27.01.2023 Datum splatnosti: 18.02.2023 Datum uskutečnění plnění: 27.01.2023 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky č.221140144 a výkazu práce č.1051 opravu sterilizátoru Tuttnauer 5075 ELVCPVGBH D						
Výkaz práce č.: 1051	1	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
Cestovné	1	250,00		250,00 21%	52,50	302,50
Výdejka materiálu č.: 18/23M	1	39 585,00		39 585,00 21%	8 312,85	47 897,85
Součet položek				44 835,00	9 415,35	54 250,35
Zaokrouhlení						0,65
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>54 251,00</b>


**UJIŠTĚNÍ :** Na námi dodávané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle § 13 Zák. č 22/97 Sb. a násl. je uloženo u výrobce nebo dovozce.

Vystavil:



KS v Brně

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.



základ DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,65	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
44 835,00	21%	9 415,35	54 250,35

Razítko:

Doklad 114\_POZ - 221140144

Číslo objednávky **221140144****ODBĚRATEL** - fakturační adresa

ÚSKVBL Brno  
Hudcova 56a  
621 00 Brno - Medlánky

**DODAVATEL**

SeMeT, spol. s r.o.

Oderská 205/7  
625 00 Brno-Starý Lískovec  
Česká republika

**IČ** 00019453 Nejsme plátcí DPH !!!  
**Typ** Organizační složka státu

**IČ** 47906286 **DIČ** CZ47906286

**Datum vystavení** 16.11.2022

**Cenová nabídka č.**

**Smlouva**

**Počet stran příloh**

Položka	MJ	Množství MJ
Oprava PS TUTTNAUER 5075 ELV - výměna řídicí desky		1.00

