

2023/504

DODATEK č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO (servis)

č. S20 45

I. Smluvní strany

objednatel

firma: **Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.**
forma: Veřejná výzkumná instituce
se sídlem: Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
IČO: 86652052
DIČ: CZ86652052, Detail plátce DPH
Tel./mobil: Roman Krejčířík, tel: 775 400 759
E-mail: roman.krejcirik@suro.cz

dodavatel

firma: **Ondřej – Meissner, spol. s r.o.**
zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka č. 12096, sp. zn. C 12096
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem ONDŘEJEM
ve věcech technických: Ing. Rudolfem MEISSNEREM
se sídlem Hrdlořežská 32/3, 190 00 PRAHA 9
bankovní spojení: KB, Praha 9 – Balabenka, č.ú. 305747201/0100
IČO: 45807159
DIČ: CZ45807159
Tel: 284 812 591
Fax: 284 812 590
E-mail: vzt@ondrej-meissner.cz

II. Předmět dodatku smlouvy

Změna rozsahu servisovaného zařízení – rozšíření o další objekt: " **SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4**" – **Budova C, E, F1, F2 a F3**

Předmětem dodatku smlouvy je změna v čl. **IV. Cena za dílo** a to tak, že se rozsah servisu rozšiřuje o níže uvedená zařízení:

Servis VZT a chlazení (1x ročně), cena vč. dopravy	8.680,- Kč/servis		
Filtry VZT (výměna 1x ročně)			
Budova F1 – VZT jednotka Gea	1 sada	560,- Kč/sada	
Odtahové ventilátory (1x ročně) - VZT budova F1, kontrola	1 ks	240,- Kč/ks	
Chlazení / klimatizace			
Budova C – Daikin, Multisplit 1+2 Chladivo R32	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova E – Daikin, Multisplit 1+2 Chladivo R32	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova E – Toshiba, Multisplit 1+2 Chladivo R32	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova E – Toshiba, Multisplit 1+2 Chladivo R32	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova E – Samsung, Split 1+1 Chladivo R32	1 ks vnitřní jednotky 1 ks venkovní jednotky		
Budova F1 – Gea, Split 1+1 Chladivo R407c	1 ks vnitřní jednotky 1 ks venkovní jednotky		
Budova F1 – LG, Multisplit 1+2 Chladivo R410A	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova F1 – LG, Multisplit 1+2 Chladivo R410A	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova F2 – Daikin, Multisplit 1+2 Chladivo R32	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova F2 – Daikin, Multisplit 1+2 Chladivo R32	2 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Budova F3 – Daikin, Multisplit 1+3 Chladivo R32	3 ks vnitřních jednotek 1 ks venkovní jednotky		
Čištění vnitřní jednotky - 1x ročně	21 ks	590,-	Kč/ks
Dezinfekce vnitřní jednotky - 1x ročně	21 ks	390,-	Kč/ks
Čištění kondenzátoru venkovní jednotky - 1x ročně	11 ks	1560,-	Kč/ks
Cena za 1 servis celkem	47.220,- Kč/servis		

* V budově C se nachází 1 ks vnitřní jednotky, kterou servisuje jiná firma.

Sazby výjezdů - ceník	Měrná jednotka	Fakturační cena
Doprava	km	15,-Kč
Doprava – čas strávený na cestě	h	300,-Kč
Doprava po Praze	paušál	990,-Kč
Výjezd – běžná sazba	h	840,-Kč
Výjezd – MaR	h	1.100,-Kč
Výjezd – chlazení	h	990,-Kč
Výjezd do 24 hodin od nahlášení závady	h	1.290,-Kč
Výjezd do 12 hodin od nahlášení závady, sazba za práci o víkendů, svátcích a v době od 18:00 - 7:00hod	h	1.490,-Kč
Výjezd do 6 hodin od nahlášení závady	h	1.790,-Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

III. Platnost dodatku smlouvy

Dodatek smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho 1 je pro dodavatele, 1 pro objednatele.

V Praze dne ~~11. 6. 01~~ 2023

.....
dodavatel

Ondřej-Meis
spol. s r.o.

DIČ: CZ45 80 71 59 IČO: 15 35 7
úřlo, zasilací a fakturační úřlo
andřejská 32/3. 100 00 Praha 9

.....
objednatel

STÁTNÍ ÚSTAV RADIČNÍ OCHRANY, v.v.i.

Bartolova 28
140 00 Praha 4
IČ: 86652052

1